



Oski Lab


1.确定恶意软件的创建时间可以帮助我们了解其来源。该恶意软件的创建时间是什么时候？



2.识别恶意软件与之通信的命令与控制（C2）服务器有助于追溯攻击者。PPT 文件中的恶意软件与哪个 C2 服务器通信？



3.识别恶意软件感染后的初始行为可以帮助我们了解其主要目标。恶意软件感染后首先请求的库是什么？



4.通过检查提供的 Any.run 报告，恶意软件使用哪个 RC4 密钥来解密其 base64 编码字符串？

ANY RUN ANALYZE MALWARE

- Huge database of samples and IOCs
- Custom VM setup
- Unlimited submissions
- Interactive approach


Find more information about signature artifacts and mapping to MITRE ATT&CK™ MATRIX at the [full report](#)

Malware configuration ☒ Add for printing


Stealc

(PID) Process	(3484) VPN.exe
C2	http://171.22.28.221/5c06c05b7b34e8e6.php
Keys	
RC4	5329514621441247975720749009

5.通过检查 Any.run 沙箱报告中显示的 MITRE ATT&CK 技术，确定恶意软件用于窃取用户密码的主要 MITRE 技术（而不是子技术）。



6.通过检查 Any.run 沙箱报告中显示的子进程，恶意软件的目标是删除哪个目录中的所有 DLL 文件？



7.了解恶意软件在数据窃取后的行为，有助于深入了解其规避技术。通过分析子进程，我们可以得知，恶意软件在成功窃取用户数据后，需要多少秒才能自我删除？

Behavior activities



(PID: 3484) VPN.exe

Details

AI Sigma Rule

new

Source: process First seen: 29031 ms



Danger / General

Starts CMD.EXE for self-deleting

Image: C:\Windows\System32\cmd.exe

Cmdline: "C:\Windows\system32\cmd.exe" /c timeout /t 5 & del /f /q "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\VPN.exe" & del "C:\ProgramData*.dll" & exit