



G30. Спільні втрати описів

зачеплено обидва описи смуги



ВТРАЧЕНО обидва описи смуги



ліворуч - буря дістала обидва описи; праворуч - жоден опис не вдалося використати після FEC. Різниця між панелями і є робота FEC; збіжні криві справа: bawp-16=bawp-32=bawp-8=block-278=diagonal-64