0613豪雨｜新生崩塌坡面報告

自動產製・TASTI_SatDashboard 坡地韌性哨兵・2026-10-30 06:47・資料：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：0613豪雨-新生崩塌判釋報告（發布 2025-06-13）

> 本報告由程式從新生崩塌點位自動產製，**不是官方報告**；崩塌由水保署以衛星影像人工圈繪，統計表逐列與官方統計表比對。高雄 POC 段落加上坡面證據鏈（候選層級、Sentinel-2 紅邊、道路建物、土石流潛勢溪流），只供巡查排序參考，是否現勘由人決定。

一、摘要

19	7.7	10	6
處新生崩塌（全區）	ha 合計面積	個鄉鎮區	個高雄 POC 坡面

影像日期 2025-06-14 至 2025-06-20；高雄 POC：7 處、3.15 ha，落在 6 個坡面：優先人工判讀 0、一般判讀 6、資料不足 0。其中 3 個坡面外推 100 m 內有道路、0 個有建物（OpenStreetMap，數字是下限），0 個位在土石流潛勢溪流集水區、1 個碰到潛勢溪流影響範圍。

二、使用影像

影像	影像日期	處數	面積 ha	處數 %
PlanetScope	2025-06-14	3	0.63	15.8
PlanetScope	2025-06-15	14	6.21	73.7
PlanetScope	2025-06-18	1	0.24	5.3
Landsat-8	2025-06-20	1	0.65	5.3

三、縣市及鄉鎮區統計

完成判釋比率取自官方報告（<100% 表示部分地區受雲覆尚未判釋，沒有點位不代表沒有崩塌）。最後一欄比對官方統計表：0/0 列一致。

縣市	鄉鎮區	完成判釋	處數	面積 ha	與官方統計表
花蓮縣	秀林鄉	—	4	2.25	—
高雄市	桃源區	—	3	1.60	—
高雄市	茂林區	—	3	1.28	—
宜蘭縣	南澳鄉	—	1	0.69	—
臺南市	玉井區	—	1	0.54	—
高雄市	六龜區	—	2	0.51	—
屏東縣	三地門鄉	—	2	0.26	—
高雄市	那瑪夏區	—	1	0.24	—
屏東縣	來義鄉	—	1	0.22	—
屏東縣	霧臺鄉	—	1	0.14	—

四、面積分級


面積（ha）	處數	處數 %	面積 ha	面積 %
<0.5	12	63.2	2.54	32.9

面積（ha）	處數	處數 %	面積 ha	面積 %
0.5–1	6	31.6	3.63	47.0
1–5	1	5.3	1.56	20.2
5–10	0	0.0	0.00	0.0
≥10	0	0.0	0.00	0.0

五、土石流潛勢溪流（點位所在）

潛勢溪流	處數	面積 ha
花縣DF019	2	1.84
屏縣DF031	1	0.22
屏縣DF007	1	0.12

六、高雄 POC 地圖



底圖：內政部 20 m DTM 陰影；坡面：SUv2（集水區重疊法），顏色為候選層級；橘點：新生崩塌。

七、高雄 POC 坡面清單（依崩塌面積排序）

占有效坡面＝崩塌面積 ÷ 坡度 ≥15° 的有效坡面面積；坡面中位數約只看得到占有效坡面兩成以上的變化。點 SU 編號開啟該坡面的證據鏈頁。

坡面	候選層級	處數	面積 ha	占有效坡面	NDRE 持續下降	道路 100 m（km）	建物 100 m	潛勢溪流集水區	影響範圍（保全住戶）
SU2-11556-127915	一般判讀	1	0.65	5%	—	0.00	0	—	—
SU2-11582-128665	一般判讀	1	0.64	7%	—	1.50	0	—	高市DF058（未載戶）

坡面	候選層級	處數	面積 ha	占有效坡面	NDRE 持續下降	道路 100 m（km）	建物 100 m	潛勢溪流集水區	影響範圍（保全住戶）
SU2-11237-127107	一般判讀	1	0.58	2%	—	0.00	0	—	—
SU2-10968-127112	一般判讀	1	0.53	9%	—	0.28	0	—	—
SU2-10816-127576	一般判讀	2	0.51	1%	—	6.89	0	—	—
SU2-11167-128965	一般判讀	1	0.24	1%	—	0.00	0	—	—

八、高雄 POC 新生崩塌列表

編號	鄉鎮區	村里	面積 ha	影像日期	影像	潛勢溪流	坡面
2	六龜區	荖濃里	0.31	2025-06-14	PlanetScope	—	SU2-10816-127576
3	六龜區	荖濃里	0.20	2025-06-14	PlanetScope	—	SU2-10816-127576
6	茂林區	多納里	0.53	2025-06-15	PlanetScope	—	SU2-10968-127112
7	桃源區	拉芙蘭里	0.64	2025-06-15	PlanetScope	—	SU2-11582-128665
11	茂林區	多納里	0.58	2025-06-15	PlanetScope	—	SU2-11237-127107
18	那瑪夏區	達卡努瓦里	0.24	2025-06-18	PlanetScope	—	SU2-11167-128965
19	桃源區	寶山里	0.65	2025-06-20	Landsat-8	—	SU2-11556-127915

九、方法與限制

點位：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：0613豪雨-新生崩塌判釋報告（發布 2025-06-13）。PDF 表格以程式解析（跨頁切開的列逐欄接回、原始錯字照實修正並記錄）；完整點位見同目錄 **landslides.csv**（UTF-8）與 **landslides.geojson**。

坡面：SUv2 集水區重疊法（內政部 20 m DEM），點位落在哪個坡面以 TWD97 座標判定。候選層級為 POC 規則 v1（未納入本報告事件），只排「先看誰」，不給風險分數。道路與建物來自 OpenStreetMap（ODbL），山區常缺漏；土石流潛勢溪流來自水保署 BigGIS 公開圖層。

自動化的分工：坡面尺度的 Sentinel-2 紅邊指標在崩塌占坡面 ≥20% 時約抓到 35%、全部只有約 3%（2025–2026 高雄官方點位檢驗；官方崩塌中位數 0.3 ha），所以**圈繪新生崩塌必須由人做**；圈繪完成後，本報告的統計、地圖、列表與坡面證據鏈可在幾分鐘內自動產出。