# 0812楊柳颱風｜新生崩塌坡面報告

自動產製・TASTI_SatDashboard 坡地韌性哨兵・2026-10-30 06:46・資料：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：0812楊柳颱風-新生崩塌判釋報告（發布 2025-08-12）

> 本報告由程式從新生崩塌點位自動產製，**不是官方報告**；崩塌由水保署以衛星影像人工圈繪，統計表逐列與官方統計表比對。高雄 POC 段落加上坡面證據鏈（候選層級、Sentinel-2 紅邊、道路建物、土石流潛勢溪流），只供巡查排序參考，是否現勘由人決定。

## 一、摘要

| 50 | 13.3 | 7 | 15 |
|---|---|---|---|
| 處新生崩塌（全區） | ha 合計面積 | 個鄉鎮區 | 個高雄 POC 坡面 |

影像日期 2025-08-14 至 2025-08-21；官方截至 08-22 完成 85.0% 警戒區判釋；高雄 POC：15 處、3.62 ha，落在 15 個坡面：優先人工判讀 1、一般判讀 14、資料不足 0。其中 7 個坡面外推 100 m 內有道路、0 個有建物（OpenStreetMap，數字是下限），1 個位在土石流潛勢溪流集水區、1 個碰到潛勢溪流影響範圍。

## 二、使用影像

| 影像 | 影像日期 | 處數 | 面積 ha | 處數 % |
|---|---|---|---|---|
| PlanetScope | 2025-08-14 | 3 | 1.29 | 6.0 |
| PlanetScope | 2025-08-15 | 11 | 2.09 | 22.0 |
| Sentinel-2 | 2025-08-17 | 24 | 6.17 | 48.0 |
| PlanetScope | 2025-08-18 | 3 | 0.82 | 6.0 |
| PlanetScope | 2025-08-19 | 1 | 0.50 | 2.0 |
| PlanetScope | 2025-08-20 | 1 | 0.94 | 2.0 |
| PlanetScope | 2025-08-21 | 7 | 1.47 | 14.0 |

## 三、縣市及鄉鎮區統計

完成判釋比率取自官方報告（<100% 表示部分地區受雲覆尚未判釋，沒有點位不代表沒有崩塌）。最後一欄比對官方統計表：7/7 列一致。

| 縣市 | 鄉鎮區 | 完成判釋 | 處數 | 面積 ha | 與官方統計表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺東縣 | 海端鄉 | 56% | 19 | 5.32 | 一致 |
| 屏東縣 | 霧臺鄉 | 91% | 7 | 2.24 | 一致 |
| 高雄市 | 桃源區 | 85% | 11 | 2.02 | 一致 |
| 高雄市 | 六龜區 | 100% | 2 | 1.35 | 一致 |
| 屏東縣 | 來義鄉 | 68% | 5 | 0.93 | 一致 |
| 屏東縣 | 三地門鄉 | 100% | 4 | 0.88 | 一致 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 80% | 2 | 0.54 | 一致 |

## 四、面積分級


| 面積（ha） | 處數 | 處數 % | 面積 ha | 面積 % |
|---|---|---|---|---|
| <0.5 | 45 | 90.0 | 9.36 | 70.5 |

| 面積（ha） | 處數 | 處數 % | 面積 ha | 面積 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.5–1 | 5 | 10.0 | 3.92 | 29.5 |
| 1–5 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 5–10 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| ≥10 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |

## 五、土石流潛勢溪流（點位所在）

| 潛勢溪流 | 處數 | 面積 ha |
|---|---|---|
| 高市DF060 | 1 | 0.09 |

## 六、高雄 POC 地圖



底圖：內政部 20 m DTM 陰影；坡面：SUv2（集水區重疊法），顏色為候選層級；橘點：新生崩塌。

## 七、高雄 POC 坡面清單（依崩塌面積排序）

占有效坡面＝崩塌面積 ÷ 坡度 ≥15° 的有效坡面面積；坡面中位數約只看得到占有效坡面兩成以上的變化。點 SU 編號開啟該坡面的證據鏈頁。

| 坡面 | 候選層級 | 處數 | 面積 ha | 占有效坡面 | NDRE 持續下降 | 道路 100 m（km） | 建物 100 m | 潛勢溪流集水區 | 影響範圍（保全住戶） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU2-10916-127753 | 一般判讀 | 1 | 0.85 | 7% | — | 2.61 | 0 | — | 高市DF064（未載戶） |
| SU2-10784-127174 | 一般判讀 | 1 | 0.50 | 5% | — | 0.52 | 0 | — | — |
| SU2-11505-127288 | 優先人工判讀 | 1 | 0.37 | 2% | 2026-03-25 | 0.24 | 0 | — | — |
| SU2-12249-128227 | 一般判讀 | 1 | 0.25 | 1% | — | 0.00 | 0 | — | — |
| SU2-12026-126943 | 一般判讀 | 1 | 0.23 | 2% | — | 0.00 | 0 | — | — |
| SU2-12240-127834 | 一般判讀 | 1 | 0.21 | 1% | — | 0.00 | 0 | — | — |
| SU2-11192-127598 | 一般判讀 | 1 | 0.18 | 2% | — | 1.17 | 0 | — | — |
| SU2-11585-128712 | 一般判讀 | 1 | 0.16 | 3% | — | 0.96 | 0 | — | — |
| SU2-11843-127744 | 一般判讀 | 1 | 0.16 | 1% | — | 0.00 | 0 | — | — |
| SU2-11335-128299 | 一般判讀 | 1 | 0.13 | 0% | — | 0.00 | 0 | — | — |
| SU2-12182-128169 | 一般判讀 | 1 | 0.13 | 1% | — | 0.00 | 0 | — | — |
| SU2-11178-127745 | 一般判讀 | 1 | 0.13 | 0% | — | 1.45 | 0 | — | — |
| SU2-12010-128180 | 一般判讀 | 1 | 0.12 | 1% | — | 0.84 | 0 | — | — |
| SU2-11495-127302 | 一般判讀 | 1 | 0.11 | 1% | — | 0.00 | 0 | — | — |
| SU2-11385-128335 | 一般判讀 | 1 | 0.09 | 1% | — | 0.00 | 0 | 高市DF060 | — |

## 八、高雄 POC 新生崩塌列表

| 編號 | 鄉鎮區 | 村里 | 面積 ha | 影像日期 | 影像 | 潛勢溪流 | 坡面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六龜區 | 寶來里 | 0.85 | 2025-08-14 | PlanetScope | — | SU2-10916-127753 |
| 4 | 桃源區 | 寶山里 | 0.37 | 2025-08-15 | PlanetScope | — | SU2-11505-127288 |
| 5 | 桃源區 | 寶山里 | 0.11 | 2025-08-15 | PlanetScope | — | SU2-11495-127302 |
| 6 | 桃源區 | 桃源里 | 0.13 | 2025-08-15 | PlanetScope | — | SU2-11335-128299 |
| 7 | 桃源區 | 桃源里 | 0.09 | 2025-08-15 | PlanetScope | 高市DF060 | SU2-11385-128335 |

| 編號 | 鄉鎮區 | 村里 | 面積 ha | 影像日期 | 影像 | 潛勢溪流 | 坡面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 桃源區 | 拉芙蘭里 | 0.16 | 2025-08-15 | PlanetScope | — | SU2-11585-128712 |
| 14 | 海端鄉 | 利稻村 | 0.13 | 2025-08-17 | Sentinel-2 | — | SU2-12182-128169 |
| 15 | 海端鄉 | 利稻村 | 0.12 | 2025-08-17 | Sentinel-2 | — | SU2-12010-128180 |
| 16 | 海端鄉 | 利稻村 | 0.25 | 2025-08-17 | Sentinel-2 | — | SU2-12249-128227 |
| 19 | 海端鄉 | 利稻村 | 0.21 | 2025-08-17 | Sentinel-2 | — | SU2-12240-127834 |
| 35 | 桃源區 | 寶山里 | 0.18 | 2025-08-17 | Sentinel-2 | — | SU2-11192-127598 |
| 36 | 桃源區 | 寶山里 | 0.16 | 2025-08-17 | Sentinel-2 | — | SU2-11843-127744 |
| 37 | 桃源區 | 寶山里 | 0.13 | 2025-08-17 | Sentinel-2 | — | SU2-11178-127745 |
| 39 | 海端鄉 | 加拿村 | 0.23 | 2025-08-18 | PlanetScope | — | SU2-12026-126943 |
| 42 | 六龜區 | 興龍里 | 0.50 | 2025-08-19 | PlanetScope | — | SU2-10784-127174 |

## 九、方法與限制

點位：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：0812楊柳颱風-新生崩塌判釋報告（發布 2025-08-12）。PDF 表格以程式解析（跨頁切開的列逐欄接回、原始錯字照實修正並記錄）；完整點位見同目錄 **landslides.csv**（UTF-8）與 **landslides.geojson**。

坡面：SUv2 集水區重疊法（內政部 20 m DEM），點位落在哪個坡面以 TWD97 座標判定。候選層級為 POC 規則 v1（未納入本報告事件），只排「先看誰」，不給風險分數。道路與建物來自 OpenStreetMap（ODbL），山區常缺漏；土石流潛勢溪流來自水保署 BigGIS 公開圖層。

自動化的分工：坡面尺度的 Sentinel-2 紅邊指標在崩塌占坡面 ≥20% 時約抓到 35%、全部只有約 3%（2025–2026 高雄官方點位檢驗；官方崩塌中位數 0.3 ha），所以**圈繪新生崩塌必須由人做**；圈繪完成後，本報告的統計、地圖、列表與坡面證據鏈可在幾分鐘內自動產出。