报告编号： CJ2203128R01C

检 测 报 告

样品名称 ： Lidar

样品型号 ： LAKIBAM 1/LAKIBAM 1L

委托单位 ： 锐驰智光（苏州）科技有限公司

检验类别 ： 委托检验

江苏佳世德检测技术有限公司

LABone

检　测　报　告

委托单位名称 ： 锐驰智光（苏州）科技有限公司

委托单位地址 ： 江苏省常熟市东南大道788号

以下检测的样品由委托人提供及确认：

样品描述

样品名称 ： Lidar

样品型号 ： LAKIBAM 1/LAKIBAM 1L

样品数量 ： 30 pcs

样品编号 ： 1#~30#

委托方编号 ： /

生产厂家 ： 锐驰智光（苏州）科技有限公司

接收日期 ： 2022/03/23

检测周期 ： 2022/03/23~2022/03/26

检测要求

以下检测依照委托人的要求进行，具体内容参见附页。

批　准　　审　核　夏天　　主　检　李焱

童滢 技术负责人

声明：本报告无佳世德“检测专用章”无效；本报告仅对本次受测样品的测试数据、结果负责（不包括由客户提供的数据、结果）；任何变更、修改或部分复制本报告均属无效；本报告中所出具的检测数据及结果仅供委托方使用。

检 测 报 告

检测结论：

项目号	项目名称	评价
R01	振动	/
R02	冲击	/

实验室环境：

环境温度	(23±5) ℃	相对湿度	(60±15)% RH

样品详情：



/

检测项目、方法和结果：

R01. 振动

样品编号	1#~30#			
参考标准	GB/T 2423.10-2019			
试验条件	试验过程中，全程通电连接客户适配器。 频率范围：（10~55）Hz； 全振幅：1.5 mm； 扫频速率：1 oct/min； 试验时间：2 h/axis； 试验轴向：X axis、Y axis、Z axis。 试验完成后，检查样品外观。			
接受要求	/			
方法差异	/			
试验结果	测试后，目视检查，样品外观均无异常。			
检测设备	序号	设备名称	设备编号	校准有效期
	1	高频振动试验机	VB-HTXE-21	2022/02/21~2023/02/20
			VB-DL00-30	2021/12/06~2022/12/05
	2	适配器（客供）	/	/
备注说明	/			

检 测 报 告

样品和测试照片	
	
图 R01.1 测试前	图 R01.2 X 轴
	
图 R01.3 Y 轴	图 R01.4 Z 轴
	/
图 R01.5 测试后	/
测试曲线	




图 R01.6 振动曲线 X 轴




图 R01.7 振动曲线 Y 轴




图 R01.8 振动曲线 Z 轴

/

/

R02. 冲击

样品编号	1#~30#			
参考标准	GB/T 2423.5-2019			
试验条件	试验过程中，全程通电连接客户适配器。 冲击波形：半正弦； 加速度：150 m/s²； 脉宽：11 ms； 冲击次数：3 shocks/axis； 试验轴向：±X axis、±Y axis、±Z axis。 试验完成后，检查样品外观。			
接受要求	/			
方法差异	/			
试验结果	测试后，目视检查，样品外观均无异常。			
检测设备	序号	设备名称	设备编号	校准有效期
	1	高频振动试验机	VB-HTXE-21	2022/02/21~2023/02/20
			VB-DL00-30	2021/12/06~2022/12/05
	2	适配器（客供）	/	/
备注说明	/			
样品和测试照片				



图 R02.1 ±X 轴



图 R02.2 ±Y 轴




图 R02.3 ±Z 轴



图 R02.4 测试后

测试曲线




图 R02.5 冲击曲线 +X 轴




图 R02.6 冲击曲线 -X 轴




图 R02.7 冲击曲线 +Y 轴




图 R02.8 冲击曲线 -Y 轴

检 测 报 告




图 R02.9 冲击曲线 +Z 轴




图 R02.10 冲击曲线 -Z 轴

报告结束

LABone