报告编号： CJ2201011R01CA

检 测 报 告

样品名称 ： Lidar

样品型号 ： LakiBeam1、LakiBeam1L

委托单位 ： 锐驰智光（苏州）科技有限公司

检验类别 ： 委托检验

江苏佳世德检测技术有限公司

LABone

检　测　报　告

委托单位名称　：　锐驰智光（苏州）科技有限公司

委托单位地址　：　江苏省常熟市东南大道788号

以下检测的样品由委托人提供及确认：

样品描述

样品名称　：　Lidar

样品零件号　：　LakiBeam1、LakiBeam1L

样品数量　：　4 pcs

样品编号　：　1#~4#

委托方编号　：　/

生产厂家　：　锐驰智光（苏州）科技有限公司

接收日期　：　2022/01/05

检测周期　：　2022/01/05~2022/01/06

检测要求

以下检测依照委托人的要求进行，具体内容参见附页。

批　准　　审　核　　主　检

江苏佳世德检测技术有限公司 检验检测专用章 Jiangsu LABone Testing Services Technology Co., Ltd. Inspection & Testing Services

声明：本报告无佳世德“检测专用章”无效；本报告仅对本次受测样品的测试数据、结果负责（不包括由客户提供的数据、结果）；任何变更、修改或部分复制本报告均属无效；本报告中所出具的检测数据及结果仅供委托方使用。CJ2201011R01C 检测报告作废，由 CJ2201011R01CA 检测报告替代。

检 测 报 告

检测结论：

项目号	项目名称	评价
R01	振动测试	/

实验室环境：

环境温度	(23±5) ℃	相对湿度	(60±15)% RH

样品详情：

/

检测项目、方法和结果：

R01. 振动测试

样品编号	1#~4#			
参考标准	GB/T 2423.10-2019/IEC 60060-2-6:2007 试验Fc：振动			
试验方法	测试中，对 1#~2#样品通 220 V 电压（连接客户通电电源线）。 频率范围：（10~55）Hz； 全振幅：0.35 mm； 扫频速率：5.25 min/cycle； 扫频循环数：20 cycles/axis（即 1 h 45 min/axis）； 试验轴向：X axis，Y axis，Z axis。 试验完成后，检查样品外观。			
接受要求	/			
方法差异	/			
试验结果	测试后，目视检查，样品外观均无异常；功能检查正常（客户自行检查，图 R01.7~图 R01.10 由客户提供）。			
检测设备	序号	设备名称	设备编号	校准有效期
	1	高频振动试验机	VB-DL00-31	2021/12/23~2022/12/22
			VB-SS00-28	2021/09/28~2022/09/27
备注说明	/			
样品和测试照片				

检 测 报 告




图 R01.1 测试前




图 R01.2 X 轴




图 R01.3 Y 轴




图 R01.4 Z 轴




图 R01.5 测试中 整体架设




图 R01.6 测试后

检 测 报 告




图 R01.7 测试后 功能正常 1#




图 R01.8 测试后 功能正常 2#




图 R01.9 测试后 功能正常 3#




图 R01.10 测试后 功能正常 4#

测试曲线




图 R01.11 振动曲线 X 轴





图 R01.12 振动曲线 Y 轴

检 测 报 告

	/
图 R01.13 振动曲线 Z 轴	/

报告结束

LABone