报告编号： CJ2411134R02C

检 测 报 告

样品名称 ： 2D TOF LIDAR

样品型号 ： LakiBeam1、1L；LakiBeam1/1L

委托单位 ： 锐驰智光（苏州）科技有限公司

检验类别 ： 委托检验

江苏佳世德检测技术有限公司

检　测　报　告

委托单位名称　：　锐驰智光（苏州）科技有限公司

委托单位地址　：　常熟市东南大道788号

以下检测的样品由委托人提供及确认：

样品描述

样品名称　：　2D TOF LIDAR

样品型号　：　LakiBeam1、1L；LakiBeam1/1L

样品数量　：　3 pcs

样品编号　：　CJ2411134-A-1~CJ2411134-A-2、CJ2411214-1#

委托方编号　：　/

生产厂家　：　锐驰智光（苏州）科技有限公司

接收日期　：　2024/11/11、2024/11/15

检测周期　：　2024/11/19~2024/11/20、2024/11/16~2024/11/17

检测要求

以下检测依照委托人的要求进行，具体内容参见附页。

批　准　　审　核　　主　检

张峰 技术负责人

声明：本报告当无“检测专用章”和批准人签字时，无效；涂改、变更、部分复制本报告无效；本报告仅对受测样品的测试数据、结果负责，不对委托方提供的样品信息、数据、结果负责；无资质认定标志时，本报告中所出具的数据及结果仅供委托方科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的使用，不对社会具有证明作用。

检 测 报 告

检测结论：

项目号	项目名称	评价
R01	振动测试	符合
R02	盐雾试验	符合

注：R02 盐雾试验的数据引用自单号 CJ2411214RC。

实验室环境：

环境温度	18 ℃~26 ℃	相对湿度	42% RH~59% RH	气压	101.9 kPa

样品详情：

样品编号	型号	数量	接收日期	检测周期
CJ2411134-A-1~CJ2411134-A-2	LakiBeam1、1L	2 pcs	2024/11/11	2024/11/19~2024/11/20
CJ2411214-1#	LakiBeam1/1L	1 pc	2024/11/15	2024/11/16~2024/11/17

检测项目、方法和结果：

R01. 振动测试

<table>
<tr><td>样品编号</td><td>CJ2411134-A-1~CJ2411134-A-2</td></tr>
<tr><td>参考标准</td><td>依客户要求 & 参考GB/T 2423.56-2023</td></tr>
<tr><td>试验方法</td><td>频率范围：（10~1000）Hz；
频率及PSD如下：
<table>
<tr><th>频率范围（Hz）</th><th>PSD（(m/s²)²/Hz）</th></tr>
<tr><td>10</td><td>30</td></tr>
<tr><td>400</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>1000</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>Grms</td><td>27.1m/s²</td></tr>
</table>
试验时间：2 h/Z axis、1 h/X axis、1 h/Y axis、；
试验轴向：X axis、Y axis、Z axis；
试验完成后，检查样品外观，然后检查样品功能（功能检查由客户自行完成）。</td></tr>
</table>

检 测 报 告

接受要求	样品外观无异常；雷达功能正常，即雷达能正常启动，点云正常。				
方法差异	/				
试验结果	测试前，目视检查，样品外观无异常； 测试后，目视检查，样品外观无异常；雷达功能正常，即雷达能正常启动，点云正常。				
单项评价	符合				
检测设备	序号	设备名称	设备编号	校准有效期	设备归属
	1	高频振动试验机	VB-FS00-08	2024/02/29~2025/02/28	实验室
			VB-WB00-39	2024/08/21~2025/08/20	实验室
备注说明	图R01.6、图R01.7由客户提供。				

样品和测试照片



图 R01.1 测试前




图 R01.2 X 轴




图 R01.3 Y 轴




图 R01.4 Z 轴



图 R01.5 测试后




图 R01.6 测试后 功能正常（示意图-1）




图 R01.7 测试后 功能正常（示意图-2）

/

/

测试曲线



图 R01.8 振动曲线 X 轴



图 R01.9 振动曲线 Y 轴

	/
图 R01.10 振动曲线 Z 轴	/

LABone

R02. 盐雾试验

样品编号	CJ2411214-1#				
参考标准	GB/T 2423.17-2008 & IEC 60068-2-11：1981				
试验方法	NaCl 质量百分比：（5±1）%； 收集溶液pH值：6.5~7.2； 温度：（35±2）℃； 沉降量：(1~2) mL/（h • 80cm²）； 试验时间：24 h； 试验后样品处理：在自来水下冲洗5 min，用去离子水冲洗，然后用气流去掉水滴，清洗用水温度不超过35 ℃，清洗后在标准大气条件下放置1~2 h。 试验完成后，检查样品外观，然后检查样品功能（功能检查由客户自行完成）。				
接受要求	样品外观无异常，雷达功能正常，即雷达能正常启动，点云正常。				
方法差异	/				
试验结果	测试前，目视检查，样品外观无异常； 测试后，目视检查，样品外观无异常；雷达功能正常，即雷达能正常启动，点云正常。				
单项评价	符合				
检测设备	序号	设备名称	设备编号	校准有效期	设备归属
	1	盐雾试验箱	SL-XSWL-11	2024/05/20~2025/05/19	实验室
	2	pH计	JSDYQ-369	2024/07/09~2025/07/08	实验室
	3	盐度计	JSDYQ-305	2024/10/31~2025/10/30	实验室
备注说明	图R02.6由客户提供。				
样品和测试照片					

检 测 报 告



图 R02.1 测试前




图 R02.2 测试前



图 R02.3 测试中 架设



图 R02.4 测试后



图 R02.5 测试后




图 R02.6 测试后 功能正常（示意图）

报告结束