报告编号： CJ2411134R01C

检 测 报 告

样品名称 ： 2D TOF LIDAR

样品型号 ： LakiBeam1、1L

委托单位 ： 锐驰智光（苏州）科技有限公司

检验类别 ： 委托检验

江苏佳世德检测技术有限公司

检　测　报　告

委托单位名称　：　锐驰智光（苏州）科技有限公司

委托单位地址　：　常熟市东南大道788号

以下检测的样品由委托人提供及确认：

样品描述

样品名称　：　2D TOF LIDAR

样品型号　：　LakiBeam1、1L

样品数量　：　3 pcs

样品编号　：　CJ2411134-B-1~CJ2411134-B-3

委托方编号　：　/

生产厂家　：　锐驰智光（苏州）科技有限公司

接收日期　：　2024/11/11

检测周期　：　2024/11/13~2024/11/14

检测要求

以下检测依照委托人的要求进行，具体内容参见附页。

批　准　　审　核　　主　检

张峰 技术负责人

声明：本报告当无“检测专用章”和批准人签字时，无效；涂改、变更、部分复制本报告无效；本报告仅对受测样品的测试数据、结果负责，不对委托方提供的样品信息、数据、结果负责；无资质认定标志时，本报告中所出具的数据及结果仅供委托方科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的使用，不对社会具有证明作用。

检 测 报 告

检测结论：

项目号	项目名称	评价
R01	盐雾试验	不符合

实验室环境：

环境温度	21.0 ℃~21.3 ℃	相对湿度	61% RH~65% RH	气压	101.9 kPa

样品详情：

/

检测项目、方法和结果：

R01. 盐雾试验

样品编号	CJ2411134-B-1~CJ2411134-B-3
参考标准	GB/T 2423.17-2008 & IEC 60068-2-11：1981
试验方法	NaCl 质量百分比：（5±1）%； 收集溶液pH值：6.5~7.2； 温度：（35±2）℃； 沉降量：(1~2) mL/（h • 80cm² ）； 试验时间：24 h； 试验后样品处理：在自来水下冲洗5 min，清洗用水温度不超过35℃，清洗后在标准大气条件下放置1~2 h。 试验完成后，检查样品外观。
接受要求	样品外观无异常。
方法差异	/
试验结果	测试前，目视检查，样品外观均无异常； 测试后，目视检查，CJ2411134-B-1~CJ2411134-B-3螺丝均有红锈；CJ2411134-B-2、CJ2411134-B-3镀层有起泡现象。
单项评价	不符合

检 测 报 告

	序号	设备名称	设备编号	校准有效期	设备归属
检测设备	1	盐雾试验箱	SL-XSWL-12	2024/06/20~2025/06/19	实验室
	2	pH计	JSDYQ-195	2024/09/10~2025/09/09	实验室
	3	盐度计	JSDYQ-305	2024/10/31~2025/10/30	实验室
备注说明	/				

样品和测试照片




图 R01.1 测试前



图 R01.2 测试前



图 R01.3 密封（示意图）




图 R01.4 测试中 架设




图 R01.5 测试后




图 R01.6 测试后




图 R01.7 测试后 螺丝红锈（示意图-1）
CJ2411134-B-1~CJ2411134-B-3



图 R01.8 测试后 螺丝红锈（示意图-2）
CJ2411134-B-1~CJ2411134-B-3



图 R01.9 测试后 螺丝红锈（示意图-3）
CJ2411134-B-1~CJ2411134-B-3




图 R01.10 测试后 镀层起泡（示意图）
CJ2411134-B-2、CJ2411134-B-3

报告结束