


テスト条件とネットワーク環境設定



| | | | 遅延条件下 | でのHTTP/ | /3優位性 | +7.3% | |
|---------------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|--|
| | 7.5 - | | | | | | |
| | 5.0 - | | | | | | |
| | 2.5 - | | | | | | |
| E (%) | 0.0 - | | | | | | |
| HTTP/3優位性 (%) | -2.5 - | | | | | | |
| нттр, | -5.0 - | | | | | | |
| | -7.5 - | | | | -6.4% | | |
| | -10.0 - | | | | | | |
| | -12.5 - | -11.1% | -12'2% | | | | |
| | | oriolo | -12:2% | | 1000s | 150ms | |
| | | | 7 | ストケース | | | |

| HTTP/2 | HTTP/3 | 優位性 | |
|---------|---|--|--|
| 13657 | 12135 | -11.1% | |
| 363.660 | 732.740 | -101.5% | |
| 55.120 | 152.840 | -177.3% | |
| | | | |
| 14539 | 12770 | -12.2% | |
| 341.330 | 699.460 | -104.9% | |
| 52.580 | 126.770 | -141.1% | |
| | | | |
| 14449 | 13529 | -6.4% | |
| 341.300 | 657.530 | -92.7% | |
| 54.280 | 134.320 | -147.5% | |
| | | | |
| 13118 | 14072 | +7.3% | |
| 380.890 | 641.290 | -68.4% | |
| 50.310 | 94.000 | -86.8% | |
| | 13657 363.660 55.120 14539 341.330 52.580 14449 341.300 54.280 13118 380.890 | 13657 12135 363.660 732.740 55.120 152.840 14539 12770 341.330 699.460 52.580 126.770 14449 13529 341.300 657.530 54.280 134.320 13118 14072 380.890 641.290 | |

| 実行日時 | 2025-07-09 20:07:28 |
|---------------|---------------------|
| テスト環境 | 值 |
| テストケース数 | 4 |
| 遅延範囲 | 0ms - 150ms |
| 損失範囲 | 1% - 1% |
| 帯域範囲 | 0Mbps - 0Mbps |
| HTTP/3優位ケース | 1/4 |
| HTTP/2優位ケース | 3/4 |
| 平均スループット優位性 | -5.6% |
| 平均レイテンシ優位性 | -91.9% |
| 平均接続時間優位性 | -138.2% |
| | |
| ベンチマーク設定 | |
| 総リクエスト数 | 200000 |
| 同時接続数 | 100 |
| 並列スレッド数 | 20 |
| 最大同時ストリーム数 | 100 |
| ウォームアップリクエスト数 | 20000 |
| 測定リクエスト数 | 180000 |
| ウォームアップ時間(秒) | 5 |
| | |
| ベンチマーク実行スクリプト | run_bench.sh |
| | |

HTTP/3 vs HTTP/2 性能逆転現象 詳細分析

