


PROYECTO	Puerto de Ligo
MUNICIPIO Y ESTADO	Nicolás Flores, Hidalgo.
SUSTANCIA	Monzonita
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo de la cabecera municipal de Nicolás Flores se recorren 10.6 km de terracería hasta el cruce Puerto del Ligo-Itatlaxco para continuar al norte por 4.2 km hasta donde se ubica el prospecto a un costado del camino.
INFRAESTRUCTURA	Cuenta con un camino de terracería, energía eléctrica y a 35 km al oeste se encuentra la cabecera municipal Zimapán donde se encuentran todos los servicios.
SUPERFICIE APROX.	2 hectáreas, con posibilidades de incrementarse.
GEOLOGÍA	Consiste en diques de composición monzonítica de color gris verdoso muy fracturada de edad Paleógeno que se encuentra intrusionando a una secuencia calcárea constituida por calizas y lutitas de la Formación Soyatal.
CALIDAD	Se observan diques monzoníticos, fuertemente fracturados los diques se observan de 10 m de espesor aproximadamente, de donde se pueden extraer bloques de hasta 40 cm ³ .
POTENCIAL	3 000 000 m ³ , con posibilidades de incrementarse.
SITUACIÓN LEGAL	Son propiedades privadas del poblado Pajiadhi, el delegado es el Sr. Rigoberto López Pedraza.
REQUERIMIENTO	Promover o comercializar este material tanto a nivel nacional como extranjero.
OBSERVACIONES	Se observa una monzonita intrusionando en forma de diques a una secuencia calcárea de calizas de estratificación mediana de rumbo N 26° W e inclinación de 20° SW, se observan bloques in situ de hasta 40 cm ³ .
FUENTE	Inventario de Rocas Dimensionables los Granitos de México, 1992, CRM. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ Rocas Dimensionables.



Panorámica del prospecto Puerto de Ligo del municipio Nicolás Flores, Hidalgo.



Diques de Monzonita del prospecto Puerto de Ligo del municipio Nicolás Flores, Hidalgo.



Muestra colectada del dique de Monzonita del prospecto Puerto de Ligo del municipio Nicolás Flores, Hidalgo.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Puerto de Ligo Sustancia: Monzonita No. de Ficha: HGO-2

I. Localización

Municipio: Nicolás Flores Estado: Hidalgo Carta 1:50,000: SAN NICOLAS F14-C59
 NAD27 UTM X: 483378 NAD 27 UTM Y: 2300533 Elevación: 1534 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo de la cabecera municipal de Nicolás Flores se recorren 10.6 km de terracería hasta el cruce Puerto del Ligo-Itatlaxco para Continuar al norte por 4.2 km hasta donde se ubica el prospecto a un costado del camino.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Rigoberto López Pedraza (Delegado de Pajadhi) Superficie: 2 ha
 Datos de Localización: Domicilio conocido en el municipio Nicolás Flores Tenencia de la Tierra: Propiedad Privada

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☒ Masivo	☒ Intenso	Longitud: <u>500 m</u>
☒ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: <u>300 m</u>
☐ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>20 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>3 000 000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Intemperismo</u>		Color: <u>Gris</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 35 km Telefonía 35 km Agua 35 km Terracería 0.0 km Carretera 35 km Mano de Obra 35 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 35 km al oeste se encuentra la cabecera municipal Zimapan

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☒ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☒ Medio ☐ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 2 Claves: HGO-2 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resistencia a la compresión

Resultados de Laboratorio: Se clasifica una monzonita, gris pardo, con buena densidad promedio, absorción al agua y una resistencia a la compresión, cumpliendo con la normas ASTM C 568-08 a (mampostería).

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En laminado para recubrimientos de interiores, exteriores, artesanías, bardas y cimientos.

Descripción del Mosaico

El mosaico de monzonita cortado y pulido muestra una buena calidad de corte, con aristas sanas no dañadas y superficie lisa. A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de la construcción, particularmente se podría usar para fines decorativos en placas pulimentadas en interiores y exteriores (fachadas), ya que es resistente a las inclemencias del tiempo sin perder su detalle.

Observaciones

Se observa una monzonita intrusionando en forma de diques a una secuencia calcárea calizas de estratificación mediana de rumbo N 26° W e inclinación de 20° SW, se observan bloques in situ de Hasta 40 cm3.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 16/04/2011