


PROYECTO	Encarnación
MUNICIPIO Y ESTADO	Zimapán, Hidalgo.
SUSTANCIA	Monzonita
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo de la Cabecera Municipal Zimapán se recorren 8 km al E por un camino Pavimentado continuando al N por 25 km por la carretera federal No. 85 por hasta el poblado La Calera prosiguiendo al E por 3.3 km de terracería hasta el Crucero Villa Juárez-Encarnación, se continua a la izquierda N por 2 km hasta el Prospecto.
INFRAESTRUCTURA	Cuenta con un camino de terracería hasta la localidad, agua potable, energía eléctrica y a 36 km al SE donde se encuentra la cabecera municipal de Zimapán donde se encuentran todos los servicios.
SUPERFICIE APROX.	20 hectáreas, con posibilidades de incrementarse.
GEOLOGÍA	Consiste de un cuerpo de tonalita de color gris verdoso del Eoceno que se encuentra intrusionando una secuencia calcárea de Calizas y lutitas de la Formación Soyatal.
CALIDAD	El intrusivo de tonalita color gris verdoso, alterado e intemperizado y fracturado, se encuentran cortes de camino donde se observan bloques in situ de hasta 1m ³ .
POTENCIAL	50 000 000 m ³ , con posibilidades de incrementarse.
SITUACIÓN LEGAL	Pertenece al poblado Encarnación donde su representante legal es la Sra. María de Jesús Salinas Hernández (delegado de Encarnación).
REQUERIMIENTO	Promover la comercialización de esta tonalita en el mercado nacional e internacional.
OBSERVACIONES	Se observa una tonalita de color gris verdoso muy fracturada y bloques in situ de hasta 1m ³ de rumbo general de intrusivo S 80° E, el prospecto se encuentra a un costado del poblado Encarnación donde se encuentra mano de obra.
FUENTE	Inventario de Rocas Dimensionables los Granitos de México, 1992, CRM. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ Rocas Dimensionables.

FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Panorámica de la localidad Encarnación, municipio de Zimapán, Hidalgo.



Detalle del prospecto de tonalita de la localidad Encarnación, municipio de Zimapán, Hidalgo.



Muestra colectada de tonalita de la localidad Encarnación, municipio de Zimapán, Hidalgo.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Encarnación Sustancia: Monzonita No. de Ficha: HGO-3

I. Localización

Municipio: Zimapan Estado: Hidalgo Carta 1:50,000: SAN NICOLAS F14-C59
NAD27 UTM X: 478568 NAD 27 UTM Y: 2308558 Elevación: 2211 msnm

Localización y Acceso: Partiendo de la Cabecera Municipal Zimapan se recorren 8 km al E por un camino de terracería continuando al N por 25 km por la Carretera federal No. 85 hasta el poblado La Calera, prosiguiendo al E por 3.3 km de terracería hasta el Crucero Villa Juárez-Encarnación, se continua a la izquierda al N por 2 km hasta el Prospecto.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: María de Jesús Salinas Hernández (delegado de Encarnación) Superficie: 20 ha
Datos de Localización: Domicilio conocido en ejido Encarnación Tenencia de la Tierra: Ejidal

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☒ Masivo	☒ Intenso	Longitud: <u>2 Km</u>
☒ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: <u>500 m</u>
☐ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>50 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>50 000 000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Agilización e intemperismo</u>		Color: <u>Gris</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 36 km Telefonía 36 km Agua 36 km Terracería 0.0 km Carretera 5.3 km Mano de Obra 36 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: Cabecera municipal de Zimapan a 36 km al SE

Planta de Proceso: Tipo: _____ Capacidad: _____ Producción: _____

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: _____

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☐ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☒ Medio ☐ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 2 Claves: HGO-3 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resistencia a la compresión

Resultados de Laboratorio: Se clasifica un monzonita, gris pardo, con buena densidad promedio, absorción al agua y una resistencia a la compresión, cumpliendo con la normas ASTM C 568-08 a (mampostería).

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En laminado para recubrimientos de interiores, exteriores, artesanías, bardas y cimientos.


Descripción del Mosaico

El mosaico cortado y pulido muestra una buena calidad de corte con aristas sanas no dañadas y superficie lisa. A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de construcción, particularmente se podría usar para fines decorativos en placas pulimentadas en interiores y exteriores (fachadas), ya que es muy resistente a las inclemencias del tiempo sin perder su detalle.

Observaciones

Se observa una tonalita de color gris verdoso muy fracturada y bloques in situ de hasta 1 m³ de rumbo general de intrusivo S 80° E, el prospecto se encuentra a un costado del poblado Encarnación Donde se encuentra mano de obra.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 11/04/2011