

PROYECTO

Tierra Blanca

MUNICIPIO Y ESTADO

Tlahuiltepa, Hidalgo

SUSTANCIA

Tonalita-Granodiorita

LOCALIZACIÓN Y ACCESO

Partiendo de la cabecera municipal Tlahuiltepa se recorren 1.6 km de terracería al este hasta llegar al poblado Tierra Blanca, para continuar al norte por 1.1 km hasta el Cerro Tierra Blanca donde se ubica el banco. con un recorrido total de 2.7 km.

INFRAESTRUCTURA

Camino de brecha ubicado al SW que lleva al poblado Tlahuiltepa a 1.24 Km, donde se encuentran los servicios básicos. Para servicios más completos se debe dirigir a la cabecera municipal de Tlahuiltepa.

SUPERFICIE APROX.

5 ha

GEOLOGÍA

Consiste de un cuerpo tonalítico-granodiorítico Terciario emplazado en rocas calcáreas de la formación Tamaulipas constituida calizas y lutitas de estratificación delgada de 2 a 40 cm del Cretácico inferior de rumbo N 25° W e inclinación 60° SW.

CALIDAD

Es una tonalita-granodiorita de color gris claro a oscuro, muy fracturado; donde se observan bloques in situ de 40 cm³ a 1m³. La roca se encuentra argilizada e intemperizada.

POTENCIAL

1 440 000 m³ aproximadamente.

SITUACIÓN LEGAL

Propiedad privada. De acuerdo con la información de las personas del lugar, pertenece a los señores Evencio García Morales y Tomas Carbajal.

REQUERIMIENTO

Se recomienda apoyo técnico y financiero para evaluar el prospecto a mayor detalle.

OBSERVACIONES

Se ubica a un costado del camino de terracería, se encuentra un granito gris claro a oscuro de rumbo general S 68° E, se observan bloques in situ de 40 cm³ a 1m³ muy fracturado, intrusionando a calizas de estratificación delgada de 2 a 40 cm, se observa un banco de agregados pétreos donde se explota esporádicamente.

FUENTE

Subdirección de Recursos Minerales del Servicio Geológico Mexicano, correo electrónico: subdsert@sgm.gob.mx
Programa de muestreo de minerales no metálicos de localidades seleccionadas del estado de Nuevo León. Nota: para mayor información consulte la página Web Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx/iconos informes técnicos/inventarios mineros/estado/municipio.


FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Afloramiento de tonalita-granodiorita, del prospecto Tierra Blanca, municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo.



Bloques in situ de Tonalita-granodiorita del prospecto Tierra Blanca, municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo.



Mosaico de tonalita-granodiorita de la localidad Tierra Blanca, municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Tierra Blanca Sustancia: Tonalita- Granodiorita No. de Ficha: HGO-5

I. Localización

Municipio: Tlahuiltepa Estado: Hidalgo Carta 1:50,000: MOLANGO F14-D51
 NAD27 UTM X: 506459 NAD 27 UTM Y: 2313721 Elevación: 2239 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo de la cabecera municipal Tlahuiltepa se recorren 1.6 km de terracería al este hasta llegar al poblado Tierra Blanca, para continuar Al norte por 1.1 km hasta el Cerro Tierra Blanca donde se ubica el banco.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Evencio García Morales y Tomas Carbajal (Representante Legal) Superficie: 5 ha
 Datos de Localización: Domicilio conocido en el municipio de Tlahuiltepa Tenencia de la Tierra: Propiedad Privada

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☒ Masivo	☒ Intenso	Longitud: <u>800 m</u>
☒ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: <u>60 m</u>
☐ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>30 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>1440000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Intemperismo</u>		Color: <u>Gris</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 1.24 km Telefonía 1.24 km Agua 1.24 km Terracería 0.0 km Carretera 22 km Mano de Obra 1.24 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 1.24 km al suroeste se encuentra el municipio Tlahuiltepa donde se cuenta todos los servicios

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☐ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☒ Medio ☐ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 2 Claves: HGO-5 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resistencia a la compresión

Resultados de Laboratorio: Se clasifica un tonalita- granodiorita, gris, con buena densidad promedio, absorción al agua y una resistencia a la compresión, cumpliendo con la normas ASTM C 568-08 a (mampostería).

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

Industria de la construcción, cimientos, láminas para pisos y fachadas.

Descripción del Mosaico

El mosaico cortado y pulido muestra una buena calidad de corte con aristas sanas no dañadas y superficie lisa; estas características indican que la roca es susceptible de laminar placas para elaborar piso y fachadas de diferentes espesores productos que podrían usarse en la industria de la construcción en exteriores o interiores de edificaciones, así como piedra ornamental.

Observaciones

El prospecto se ubica a un costado del camino de terracería, se encuentra una tonalita- granodiorita gris claro a oscuro de rumbo general S 68° E, se observan bloques in situ de 40 cm³ a 1 m³ muy fracturado, intrusionando a calizas de estratificación delgada de 2 a 40 cm, se observa un banco de Agregados pétreos donde se explota esporádicamente.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 09/04/2011