


PROYECTO	Encino Largo
MUNICIPIO Y ESTADO	Jácala, Hidalgo.
SUSTANCIA	Granito de hornblenda
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo de Jacala se recorren 5.5 km al sur por la carretera federal No. 85 hasta el poblado de Agua fría, para continuar al sur por un camino de terracería por 6.7 km hasta el poblado de Carrizalito, para dirigirse al este por 150 m por una brecha donde se ubica el prospecto.
INFRAESTRUCTURA	A 6 km 10° suroeste se encuentra la localidad de Jacala donde se puede contratar mano de obra y la infraestructura necesaria para la explotación de granito.
SUPERFICIE APROX.	Superficie Ejidal 50 Has. Superficie aprox. del afloramiento 10 Has.
GEOLOGÍA	La localidad presenta un afloramiento de roca intrusiva (Gr). La roca presenta color gris verdoso en superficie fresca y café claro al intemperismo con moderado fracturamiento, constituido por fenocristales de cuarzo, hornblenda, magnetita, biotita, escasa hematita y limonita.
LEYES Y/O CALIDAD	Cumple con las especificaciones establecidas por las normas ASTM C568-8a (mampostería) y ASTM C503-8a (construcción).
POTENCIAL	Potencial estimado 2,000,000 m ³ . Dimensión aprox. del afloramiento 500 m x 200 m x 20
SITUACIÓN LEGAL	Ejido Carrizalito.
REQUERIMIENTO	Promoción para la comercialización de los bloques de granito en el mercado local, estatal y nacional, con la participación, apoyo y asesoría de las autoridades correspondientes, y a su vez la generación de empleos.
OBSERVACIONES	El potencial de granito es considerablemente alto y constituye una fuente con recursos suficientes para sostener la producción de grandes volúmenes de bloques. La localidad es un prospecto que no tiene historial de explotación de granito, solo para material de construcción (cimientos y muros) y de relleno cuando el material se encuentra alterado.
FUENTE	Programa Nacional para el Estudio Rocas Dimensionables. Inventario de Rocas Dimensionables (Los Granitos de México) I PARTE. Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Subsecretaria de Minas.



Panorámica del Cerro Encino largo.
Localidad El Carrizalito, Mpio. De
Jacala, Hidalgo.



Afloramiento de Granito de hornblenda
en la localidad Carrizalito, Mpio.
Jacala, Hidalgo.



Mosaico de Diorita de la Localidad
Poniente de Los Tres Picachos, Mpio.,
de Saltillo, Coahuila.

Ficha Técnica de Rocas Dimensionables



GOBIERNO FEDERAL

SE



Nombre de Localidad: **Encino Largo** Sustancia: **Granito de Hornblenda gris verdoso.** No. de Ficha: **HGO.7**

I. Localización

Municipio: Jacala Estado: Hidalgo Carta 1:50,000: San Nicolás F14-C59
 NAD27 UTM X: 480052 NAD27 UTM Y: 2316922 Elevación: 1392 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo de Jacala se recorren 5.5 km al sur por la carretera federal No. 85 hasta el poblado de Agua fría, para continuar al sur por camino de terracería 6.7 km hasta el poblado de Carrizalito y de ahí al este 150 m por una brecha donde se ubica el prospecto.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Sr. Alvino Camacho (Comisariado Ejidal). Superficie: 50 Has.
 Datos de Localización: Presidencia Municipal Jacala Teléfono (441) 293 33 83 Tenencia de la Tierra: Ejido Carrizalito

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☒ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>500 m</u>
☒ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>200 m</u>
☐ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>20 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>2,000,000 m3</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Argilización fuerte.</u>		Color: <u>Gris verdoso.</u>	

IV. Infraestructura

Servicios
 Electricidad 5.5 km Telefonía 5.5 km Agua 5.5 km Terracería 2.3 km Carretera 2.3 km Mano de Obra 5.5 km
 Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: La localidad mas cercana es la cabecera municipal de Jacala (5.5 km).
 Planta de Proceso: Tipo: No aplica Capacidad: Producción:
 Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☒ Otros: Explotación rudimentaria inactiva
 Mercado: ☐ Local ☒ Estatal ☐ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 2 Claves: HGO.7 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☐ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resist. Compresión
 Resultados de Laboratorio: Resistencia a la compresión 1398 k/m2, densidad 2708 g/cm3, absorción de agua 0.1%

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales
En placas pulidas para acabados ornamentales en la construcción. En bloques para mampostería, artesanía, Y esculturas. Triturada a grava y arena como agregado para concreto y acabados.

Descripción del Mosaico
Roca multifracturada de color gris oscuro, contiene biotita, plagioclasa, hornblenda, clorita y cuarzo.

Observaciones
El potencial de granito es considerablemente alto. La localidad es un prospecto que no tiene historial de Explotación de granito, solo para material de construcción. La localidad se encuentra en espera de alguna Fuente de trabajo en su localidad, ya que en este ejido también se encuentran algunas obras mineras Abandonadas. El presidente municipal se encuentra de acuerdo en la explotación de granito y la reactivación de la minería en la zona.

Realizó: Ing. Ignacio Rojas Escudero

Mosaico Pulido



Fecha: 08 de enero 2012