


PROYECTO	Barranca de Tolimán
MUNICIPIO Y ESTADO	Zimapán, Hidalgo.
SUSTANCIA	Pórfido Monzonítico gris verdoso.
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Se ubica a 6.6 km en línea recta 84° noroeste de la cabecera municipal Zimapán, se transita por camino de terracería hasta llegar a la localidad El Álamo, (Barranca El Tolimán) donde se observa afloramiento de Pórfido Monzonítico.
INFRAESTRUCTURA	A 6.6 km al sureste se encuentra la cabecera municipal donde se puede contratar mano de obra y la infraestructura necesaria para la explotación de Pórfido Monzonítico.
SUPERFICIE APROX.	8 Has.
GEOLOGÍA	La localidad presenta un afloramiento de roca intrusiva (PM). La roca presenta color gris verdoso, textura holocristalina-porfídica de grano fino, compuesta por Oligoclasa, Andesina, hornblenda, feldespatos alterados, biotita, calcita y sulfuros diseminados en la roca.
CALIDAD	Cumple con las especificaciones establecidas por las normas ASTM C568-8a (mampostería) y ASTM C503-8a (construcción).
POTENCIAL	Potencial estimado 1, 600,000 m ³ . Dimensión aprox. del afloramiento 400 m x 200 m x 20 m.
SITUACIÓN LEGAL	Ejido. El Tolimán cuyo representante es el Sr. Ramiro Ramírez Hernández. Teléfono Casa: 01 (759) 72 8-32-83
REQUERIMIENTO	Promoción para la comercialización de los bloques del pórfido monzonítico y análisis químicos de la misma por la presencia de sulfuros y probablemente la presencia de metales de valor económico.
OBSERVACIONES	El potencial del pórfido monzonítico es considerablemente alto y constituye una fuente con recursos suficientes para sostener la producción de grandes volúmenes. La localidad es un prospecto que no tiene historial de explotación, solo para material de construcción (Cimientos y muros).
FUENTE	Programa de Rocas Dimensionables 2012. Programa de Rocas Dimensionables del Estado de Hidalgo.



Panorámica de la Barranca El Tolimán.
Localidad El Álamo, Mpio. Zimapán,
Hidalgo.



Afloramiento de Pórfido Monzonítico
en la localidad El Álamo (Barranca El
Tolimán) Municipio Zimapán, Hidalgo.



Mosaico pulido que muestra el aspecto
del material.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: **Barranca de Tolimán** Sustancia: **Pórfido Monzonítico gris verdoso** No. de Ficha: **HGO.8**

I. Localización

Municipio: Zimapán Estado: Hidalgo Carta 1:50,000: SAN NICOLAS F14-C59
NAD27 UTM X: 454153 NAD27 UTM Y: 2293771 Elevación: 1601 msnm

Localización y Acceso: Se ubica a 6.6 km en línea recta 84° al noroeste de la cabecera municipal Zimapán, se transita por camino de terracería a la localidad El Álamo (Barranca El Tolimán) donde se observa afloramiento de pórfido monzonítico.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Ramiro Ramírez Hernández (38 propietarios) Superficie: 496 Has.
Datos de Localización: Teléfono Casa: 01 (759) 72 8-32-83 Tenencia de la Tierra: Propiedad Privada

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☒ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>400 m</u>
☒ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>200 m</u>
☐ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>20 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>1,600,000 m3</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Metéorica moderada</u>		Color: <u>Gris verdoso</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 6.6 km Telefonía 6.6 km Agua 6.6 km Terracería 6.6 km Carretera 6.6 Km Mano de Obra 6.6 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: La localidad mas cercana es la cabecera municipal Zimapán (6.6 km) en línea recta al SE.

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:
Proceso de Beneficio: ☒ Cortado en Bloques ☒ Laminado ☒ Pulido ☒ Cortado en Mosaicos ☒ Otros: Explotación rudimentaria inactiva.
Mercado: ☒ Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 2 Claves: HGO.8 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☐ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resist. Compresión
Resultados de Laboratorio: Resistencia a la compresión 1863 k/m2, densidad 2368 g/cm3, absorción de agua 0.2%

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En placas pulidas para acabados ornamentales en la construcción. En bloques para mampostería, artesanía, Y esculturas. Triturada a grava y arena como agregado para concreto y acabados.

Descripción del Mosaico

La roca presenta xenolitos, es de color amarillento verdoso, contiene hornblenda, plagioclasa y feldespato

Observaciones

Comenta el Sr. Ramiro Ramírez quien es uno de las 38 personas que pertenecen a este ejido, que se requiere inversión para explorar y hacer pruebas de la roca, que como ya es sabido Zimapán es una zona con Alto potencial minero, por lo tanto, si la roca tiene potencial para roca dimensionable es muy probable que se apruebe entre los ejidatarios la explotación de dicho recurso.

Realizó: Ing. Ignacio Rojas Escudero

Mosaico Pulido



Fecha: 16 de enero 2012