

PROYECTO

Presa Tzethe

MUNICIPIO Y ESTADO

Huichapan, Hidalgo.

SUSTANCIA

Toba Riolítica

LOCALIZACIÓN Y ACCESO

Partiendo de la cabecera municipal Huichapan se dirige al norte por la carretera pavimentada Huichapan-Tecoautla recorriendo 7.3 km para desviarse al este por un camino empedrado a 4 km donde se ubica el banco.

INFRAESTRUCTURA

Camino de brecha ubicado al N que lleva al poblado de Agua Limpia a 900 m, donde se encuentran los servicios básicos. Para servicios más completos se debe dirigir a la cabecera municipal de Huichapan.

SUPERFICIE APROX.

13 ha

GEOLOGÍA

Consiste en un depósito Terciario de tobas riolíticas ignimbríticas de color gris, blanco y café, denominadas tobas Huichapan con fragmentos líticos angulosos y orientados horizontalmente.

CALIDAD

Presenta buena resistencia al corte, obteniendo mosaicos de buena calidad.

POTENCIAL

50 000,000 m³ aproximadamente

SITUACIÓN LEGAL

Propiedad privada.
Propietario: Manuel Gómez Romero.

REQUERIMIENTO

Promover la comercialización de este la toba en el mercado nacional e internacional.

OBSERVACIONES

De acuerdo con la información de la gente del lugar, se explota desde 1995 en bloques de 2 m a 4 m, se extraen con barrenación y cemento expansivo. El material de desecho se utiliza para recubrimiento de caminos locales.

FUENTE

Subdirección de Recursos Minerales del Servicio Geológico Mexicano, correo electrónico: subdsert@sgm.gob.mx
Programa de muestreo de minerales no metálicos de localidades seleccionadas del estado de Nuevo León. Nota: para mayor información consulte la página Web Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx/iconos informes técnicos/inventarios mineros/estado/municipio.


FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Panorámica de la localidad Presa Tzethe de la comunidad Dothi, municipio Huichapan, Hidalgo.



Detalle del banco de toba riolítica de la localidad Presa Tzethe de la comunidad Dothi, municipio Huichapan, Hidalgo.



Mosaico de toba riolítica, localidad Presa Tzethe de la comunidad Dothi, municipio Huichapan, Hidalgo.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Presa Tzethe Sustancia: Toba No. de Ficha: HGO-30

I. Localización

Municipio: Huichapan Estado: Hidalgo Carta 1:50,000: HUICHAPAN F14-C78
 NAD27 UTM X: 431621 NAD 27 UTM Y: 2260584 Elevación: 1967 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo de la cabecera municipal Huichapan se dirige al norte por la carretera pavimentada Huichapan-Tecozautla recorriendo 7.3 km recorriendo 7.3 km para desviarse al este por un camino empedrado a 4 km donde se ubica el banco.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Para mayores informes con el señor Manuel Gómez Romero Superficie: 13 ha
 Datos de Localización: Domicilio conocido en el poblado de Huichapan Tenencia de la Tierra: Propiedad Privada

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☒ Volcánica	☒ En Explotación	☒ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>5 Km</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: <u>500 m</u>
☐ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☒ Débil	Espesor: <u>20 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>50 000 000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Argilización</u>		Color: <u>Gris</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 0.0 km Telefonía 10 km Agua 10 km Terracería 0.0 km Carretera 4 km Mano de Obra 10 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 10 km al sur en Huichapan se encuentran todos los servicios

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☒ Medio ☐ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 6 Claves: HGO-30A, HGO-30B y HGO-30C Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resistencia a la compresión

Resultados de Laboratorio: Se clasifica una toba, gris, con buena densidad promedio, absorción al agua y una resistencia a la compresión, cumpliendo con la normas ASTM C 568-08 a (mampostería).

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En laminado para recubrimientos de interiores, exteriores, artesanías, bardas y cimientos.

Descripción del Mosaico

El mosaico de toba cortado y pulido muestra una buena calidad de corte y con aristas sanas no dañadas. A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de la construcción, usar para fines decorativos en placas pulimentadas en interiores.

Observaciones

De acuerdo con la información de la gente del lugar, se explota desde 1995 en bloques de 2 m a 4 m, Se extraen con barrenación y cemento expansivo. El material de desecho se utiliza para recubrimiento De caminos locales.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 07/03/2011