

PROYECTO	Barranca el Jagüey
MUNICIPIO Y ESTADO	Zimapán, Hidalgo.
SUSTANCIA	Caliza Recristalizada
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo de la Cabecera Municipal Zimapán se recorren 8 km al E por un camino pavimentado continuando al N por 21.9 km por la carretera federal No. 85 siguiendo por un camino de terracería por 2.2 km hasta el poblado Camposanto del Oro y al NE por 3.1 km hasta el puerto del aire, siguiendo al N por 800 m hasta los bancos.
INFRAESTRUCTURA	Cuenta con un camino de terracería, agua potable, energía eléctrica y línea telefónica y a 60 km al oeste se encuentra la cabecera municipal de Zimapán donde se encuentran todos los servicios.
SUPERFICIE APROX.	20 hectáreas, con posibilidades de incrementarse, debido a que se extienden los depósitos calcáreos.
GEOLOGÍA	Consiste en un paquete calcáreo de estratificación mediana de 40 cm a 1.5 m de espesor de Rumbo S 80° W e inclinación de 54° NW de edad cretácica correspondiente a la Formación El Abra, en contacto con un cuerpo granítico de edad Terciario que está marmoleando parcialmente a las rocas calcáreas.
CALIDAD	Se clasifica un mármol, gris claro a blanco y bandeado, con buena densidad promedio, absorción al agua y una resistencia a la compresión, cumpliendo con la normas ASTM C 568-08 a (mampostería).
POTENCIAL	200,000 000 m ³ , con posibilidades de incrementarse.
SITUACIÓN LEGAL	Pertenece a 12 anexos de Encarnación y su representante legal es el Sr. Servando Reséndiz Pérez (comisariado).
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para estimular la producción de bloques y aprovechamiento económico del depósito, así como la comercialización de este material.
OBSERVACIONES	Se observa una caliza marmoleada de estratificación mediana de 40 cm a 1.5 m de espesor de rumbo S 80° W e inclinación 54° NW, se observa la roca muy fracturada. Se extrae pedacería con pistolas neumáticas y compresores, el cual se vende a CEMEX, CREST Y CRUZ AZUL, se explotan desde 1985 usando explosivos.
FUENTE	Inventario de Rocas Dimensionables los Mármoles de México, 1992, CRM. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ Rocas Dimensionables.


FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Panorámica de la localidad Barranca el Jagüey, municipio Zimapán, Hidalgo.



Detalle del prospecto de caliza recristalizada localidad Barranca el Jagüey, municipio Zimapán, Hidalgo.



Mosaico de caliza recristalizada localidad el Jagüey, municipio Zimapán, Hidalgo.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Barranca el Jagüey Sustancia: Mármol No. de Ficha: HGO-M1

I. Localización

Municipio: Zimapan Estado: Hidalgo Carta 1:50,000: SAN NICOLAS F14-C59
 NAD27 UTM X: 477286 NAD 27 UTM Y: 2306150 Elevación: 2501 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo de la Cabecera Municipal Zimapan se recorren 8 km al E por un camino pavimentado continuando al N por 21.9 km por la carretera federal No. 85 en el km 146.3 siguiendo por un camino de terracería por 2.2 km hasta el poblado Camposanto del Oro al NE por 3.1 km hasta el puerto del aire, siguiendo al N por 800 m hasta los bancos.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Sr. Servando Reséndiz Pérez Superficie: 20 Has
 Datos de Localización: Tenencia de la Tierra: Bienes comunales

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☒ En Explotación	☐ Masivo	☒ Intenso	Longitud: <u>1 000 m</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>1 000 m</u>
☐ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>200 m</u>
☒ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>200 000 000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Incipiente oxidacion</u>		Color: <u>Gris claro, blanco y bandeado</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 0.0 km Telefonía 0.0 km Agua 0.0 km Terracería 0.0 km Carretera 6 km Mano de Obra 0.8 km
 Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 35 km al Oeste se encuentra la cabecera municipal de Zimapan donde se encuentran todos los servicios.
 Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción: 200 ton/día
 Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☒ Otros: Pedacera para cemento
 Mercado: ☐ Local ☒ Estatal ☐ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Seis Claves: HGO-M1, M-2 y M-3 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resistencia a la compresión

Resultados de Laboratorio: Se clasifica un mármol, gris claro a blanco y bandeado, con buena densidad promedio, absorción al agua y una resistencia a la compresión, cumpliendo con la normas ASTM C 568-08 a (mampostería).

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

Por su aspecto y posibilidad de corte de diferentes medidas, mosaico de (40X40 cm) puede emplear en fachadas de interiores y recubrimientos de muros y pisos.


Descripción del Mosaico

El mosaico cortado y pulido muestra una buena calidad de corte con aristas sanas no dañadas y superficie lisa. A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de la construcción, particularmente se podría usar para fines decorativos en placas pulimentadas en interiores.

Observaciones

Se observa una caliza marmoleada de estratificación mediana de 40 cm a 1.5 m de espesor de rumbo S 80° W e inclinación 54° NW, se observa la roca muy fracturada. Se extrae pedacera con pistolas neumáticas y compresores, el cual se vende a CEMEX, CREST Y CRUZ AZUL, se explotan desde 1985 usando explosivos.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 11/04/2011