

PROYECTO	Ejido El Fuerte de la Unión (TLAX-01)
MUNICIPIO Y ESTADO	El Carmen de Tequesquitla, Tlaxcala
SUSTANCIA	Cuarzomonzonita
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	A partir de la carretera federal número 129 y del poblado El Carmen de Tequesquitla, se toma un camino de terracería por 0.5 km con rumbo sureste, hasta el ejido El Fuerte de la Unión.
INFRAESTRUCTURA	A 0.2 Km al sureste se localiza el núcleo ejidal El Fuerte de la Unión, Mpio., de El Carmen de Tequesquitla, Tlax. Y a 0.5 Km al noroeste se encuentra la cabecera municipal de El Carmen de Tequesquitla, Tlaxcala, donde se puede contratar mano de obra, y contar con los servicios de alojamiento y telefonía.
SUPERFICIE APROX.	2.5 hectáreas.
GEOLOGÍA	Se presenta un cuerpo intrusivo emplazado de forma masiva con escalonamientos ligeros y mesetas. La roca es de color crema a café, este color se debe al contenido de oligoclasa con gránulos negros de hornblenda.
CALIDAD	Buena resistencia al golpe. Cumple con las normas ASTM-C-503-03 (para acabados arquitectónicos), ASTM-C-568-03 (para industria de la construcción y propósitos estructurales).
POTENCIAL	100,000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Pertenece al ejido El Fuerte de la Unión, Mpio., de El Carmen Tequesquitla, Tlaxcala.
REQUERIMIENTO	Promover la extracción tecnificada del depósito, así como el estudio de mercado correspondiente para conocer el grado de aceptación del producto.
OBSERVACIONES	El cuerpo intrusivo se presenta en forma masiva, lo que permite la extracción de bloques con barrenación continua, procurando aprovechar el yacimiento en niveles escalonados.
FUENTE	Programa de Muestreo de Rocas Dimensionables de localidades seleccionadas en el Estado Tlaxcala. Septiembre 2010. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.


FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Afloramiento de la localidad Ejido El Fuerte de la Unión, Mpio. El Carmen de Tequesquitla, Tlaxcala.



Detalle del afloramiento de la cuarzomonzonita de la localidad Ejido El Fuerte de la Unión, Mpio. El Carmen de Tequesquitla, Tlaxcala.



Mosaico pulido de la localidad Ejido El Fuerte de la Unión, Mpio. El Carmen de Tequesquitla, Tlaxcala.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Ejido El Fuerte de la Unión Sustancia: Cuarzomonzonita No. de Ficha: TLAX01

I. Localización

Municipio: El Carmen Tequesquiltla Estado: Tlaxcala Carta 1:50,000: E14-B34 Huamantla
NAD27 UTM X: 643268 NAD27 UTM Y: 2136784 Elevación: 2380 msnm

Localización y Acceso: A partir de la intersección de la carretera federal número 129 y el poblado El Carmen Tequesquiltla se sigue por un camino de terracería por 0.5 km hasta el Ejido El Fuerte de la Unión y ahí a 0.2 km se localiza el afloramiento del cuerpo intrusivo

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Desconocido Superficie: 2.5 hectareas

Datos de Localización: Ejido El Fuerte de la Unión Tenencia de la Tierra: Ejido

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☒ Masivo	☒ Intenso	Longitud: 450 m
☒ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: 250 m
☐ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: 30 m
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: 3'000,000 m³
☐ Hidrotermal	Alteración: Argilitización y oxidación		Color: Crema a café oscuro	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 1 km Telefonía 1 km Agua 1 km Terracería 0.5 km Carretera _____ km Mano de Obra _____ km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: El Refugio

Planta de Proceso: Tipo: No Hay Capacidad: _____ Producción: _____

Proceso de Beneficio: ☒ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: _____

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 1 Claves: TLAX01 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros: _____

Resultados de Laboratorio: Absorción de Agua 0.2%; densidad 2670 kg/m³; resistencia a la compresión >2000 kg/cm².

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

Para la industria de la construcción

Descripción del Mosaico

Mosaico de color gris con tonos pardos y ciertas oquedades, aristas sanas y color vistoso.

Observaciones

El prospecto se localiza en la intersección de la carretera federal número 129 y el poblado de El Carmen Tequesquiltla, que corresponde a la cabecera Municipal, en el estado de Tlaxcala. La cuarzomonzonita es Masiva de color crema a café oscuro. El principal sistema de fracturamiento es de N48°W con una inclinación de 73° al NE y como segundo sistema N38°E con una inclinación de 78° al NW

Realizó: Ing. Raúl Hernández H.

Fecha: 18 de febrero de 2012