

PROYECTO	El Rincón Palpan. (Mor-C1)
MUNICIPIO Y ESTADO	Miacatlán, Morelos.
SUSTANCIA	Mármol blanco.
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Se ubica 11.4 km en línea recta 18° al noroeste de la cabecera municipal Miacatlán, se transita por carretera pavimentada 14 km hasta llegar a la localidad de Palpan de ahí por camino de terracería 5.5 km al noreste hacia la localidad El Rincón, donde se observa afloramiento de Mármol.
INFRAESTRUCTURA	A 1.7 km al sureste se encuentra la localidad de El Rincón donde se puede contratar mano de obra y la infraestructura necesaria para la explotación de Mármol.
SUPERFICIE APROX.	Superficie Ejidal 2,383 Has. Superficie aprox. del afloramiento 3 Has.
GEOLOGÍA	En la localidad se observa afloramiento de Mármol que posiblemente corresponde a la unidad sedimentaria Kapce Cz (Carta Cuernavaca E14-5 250, 000). El cual es producto de metamorfismo de contacto. Su color es blanco a rosado en superficie fresca y gris claro al intemperismo, estratificación delgada a media (0.30 a 0.5 m), textura cristaloblástica, constituida por calcita, dolomita, cuarzo, magnetita, hematita, limonita y materiales arcillosos. Presenta fuerte fracturamiento de rumbo preferencial N 14° W e inclinación de 88° SW.
CALIDAD	No cumple con las especificaciones establecidas por las normas ASTM C568-8 a (mampostería) ni ASTM C503-8 a (acabados arquitectónicos y de la construcción)
POTENCIAL	Potencial estimado 1, 200,000 m ³ . Dimensión aprox. del afloramiento 300 m x 100 m x 40 m
SITUACIÓN LEGAL	Ejido Rincón de Palpan
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para estimular la producción y aprovechamiento económico del depósito mediante su transformación, así como la comercialización de este material tanto a nivel local como nacional.
OBSERVACIONES	El potencial de Mármol es considerablemente alto y constituye una fuente con recursos suficientes para sostener la producción de grandes volúmenes. El banco fue explotado hace aproximadamente 10 años en poca cantidad, pero en este momento se encuentra rentado para su explotación.
FUENTE	Programa Nacional para el Estudio Rocas Dimensionables


FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Banco de extracción de Mármol (Inactivo), localidad El Rincón de Palpan, Mpio. de Miacatlán, Morelos.



Panorámica. Viendo al NW. Afloramiento natural de Mármol El Rincón de Palpan, Mpio. Miacatlán, Morelos.



Mosaico pulido de la localidad El Rincon de Palpan

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: **El Rincón de Palpan** Sustancia: Mármol blanco No. de Ficha: **MOR.-C1**

I. Localización

Municipio: Miacatlán Estado: Morelos Carta 1:250,000: Cuernavaca E14-5
NAD27 UTM X: 458562 NAD27 UTM Y: 2085619 Elevación: 1472 msnm

Localización y Acceso: Se ubica a 11.4 km en línea recta de la cabecera municipal Miacatlán, se transita por carretera pavimentada 14 km hasta llegar a la localidad de Palpan, de ahí se continúa por camino de terracería 5.5 km al noreste hacia la localidad El Rincón donde se observa afloramiento de Mármol.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Raymundo Pizaña Rosales (Comisariado Ejidal) Superficie: 2383 Has.
Datos de Localización: Presidente Mpal. Dr. Ángel Rivera Bello Teléfono 01 (737) 37 30 24 Ext. 102 Tenencia de la Tierra: Ejido El Rincón de Palpan.

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☒ Intenso	Longitud: 300 m
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: 100 m
☐ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: 40 m
☒ Metamórfica	☒ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: 1,200,000 m3
☐ Hidrotermal	Alteración: Meteórica moderada		Color: Blanco	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 1.7 km Telefonía 5.5 km Agua 1.7 km Terracería 5.5 km Carretera 5.5 km Mano de Obra 1.7 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: La localidad mas cercana es El Rincón (1.7 km) y Palpan a 5.5 km.

Planta de Proceso: Tipo: _____ Capacidad: _____ Producción: _____
Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: Explotación rudimentaria inactiva.
Mercado: ☒ Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 2 Claves: **MOR.-C1** Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☐ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resist. Compresión
Resultados de Laboratorio: Resistencia a la compresión 344Kg/cm3

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En placas pulidas para acabados ornamentales en la construcción. En bloques para mampostería, artesanía, y esculturas. Triturada a grava y arena como agregado para concreto y acabados.

Descripción del Mosaico

]Roca color blanco con tonos rosados que presenta fractura, la roca tiende a romperse en
Estas zonas de debilidad.
Mineralogía: calcita

Observaciones

El potencial de Mármol es considerablemente alto y constituye una fuente con recursos suficientes para
Sostener la producción de grandes volúmenes. El banco fue explotado hace 10 años en poca cantidad, pero
En este momento se encuentra rentado para su explotación. Se recolectaron 2 muestras del banco en
Compañía del Comisariado Ejidal Raymundo Pizaña Rosales, quien esta de acuerdo en la explotación del
Recurso para la generación de empleos en su comunidad.

Realizó: Ing. Ignacio Rojas Escudero

Mosaico Pulido



Fecha: 27 de Febrero de 2012