

PROYECTO	Cañada El Salitre.
MUNICIPIO Y ESTADO	Tlaltizapan, Morelos.
SUSTANCIA	Caliza recristalizada color gris claro.
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Se ubica 12 km en línea recta, 12° al noroeste de la localidad de Ticumán, Mpio. de Tlaltizapan, Morelos, se transita por carretera pavimentada 5 km hacia la localidad de Yautepec, con desviación en el cruce hacia el restaurant campestre Panzacola de ahí por camino de terracería 7.5 km al noreste hacia La cañada El Salitre donde se observa afloramiento de caliza recristalizada.
INFRAESTRUCTURA	A 12 km al sureste se encuentra la localidad de Ticumán donde se puede contratar mano de obra y la infraestructura necesaria para la explotación de caliza recristalizada.
SUPERFICIE APROX.	Potencial estimado 5,000 Has. Potencial aprox. del afloramiento 25 Has.
GEOLOGÍA	La localidad presenta una secuencia de roca sedimentaria de color gris claro en superficie fresca y gris oscuro al intemperismo, estratificación mediana a gruesa (1 a 4 m), textura cristaloblástica, constituida por calcita, dolomita, cuarzo, magnetita, abundante hematita, limonita y materiales arcillosos.
CALIDAD	No cumple con las especificaciones establecidas por las normas ASTM C568-8 a (mampostería) y ASTM C503-8 a (acabados arquitectónicos y de la construcción).
POTENCIAL	Potencial estimado 50,000,000 m ³ Dimensión aprox. del afloramiento 500 m x 500 m x 200 m
SITUACIÓN LEGAL	Ejido Ticumán.
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para estimular la producción y aprovechamiento económico del depósito mediante su transformación, así como la comercialización de este material tanto a nivel local como nacional.
OBSERVACIONES	El potencial de caliza es considerablemente alto y constituye una fuente con recursos suficientes para sostener la producción de grandes volúmenes de bloques de 1 m x 1 m y 2 m x 2 m. El problema a solucionar para la explotación del recurso según comentarios del Comisariado Ejidal el Sr. Jesús Montes de Oca es que la comunidad ejidal se ponga de acuerdo, ya que han recibido buenos proyectos y por diferencias partidistas y personales no se hay desarrollado.
FUENTE	Programa Nacional para el Estudio Rocas Dimensionables.


FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Panorámica de la Cañada El Salitre.
Localidad Ticumán, Mpio. de
Tlaltizapan.



Frente de extracción de Caliza
recristalizada (Inactiva) En la Cañada
El Salitre. Ticumán. Mpio. Tlaltizapan,
Morelos.



Mosaico pulido de la localidad
Ticumán, Mpio. de Tlaltizapan.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: **Cañada El Salitre** Sustancia: **Caliza recristalizada color gris claro** No. de Ficha: **MOR.-C3**

I. Localización

Municipio: Tlaltizapan Estado: Morelos Carta 1:50,000: E14 A59
NAD27 UTM X: 486951 NAD27 UTM Y: 2077777 Elevación: 1173 msnm

Localización y Acceso: Se ubica a 12 km en línea recta, 12° al noroeste de la localidad de Ticumán, Mpio. de Tlaltizapan, Morelos, se transita por carretera pavimentada 5 km hacia la localidad de Yauatepec, con desviación en el cruce hacia el Restaurant campestre Panzacola de ahí por camino de terracería 7.5 km al noreste hacia la cañada El Salitre donde se observa afloramiento de caliza recristalizada.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: (Comisariado Ejidal) Sr. Jesús Cabrera Montes de Oca Superficie: 5000 Has.
Datos de Localización: Teléfono (734) 1-21-06-41 Tenencia de la Tierra: Ejido Ticumán

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: 500 m
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: 500 m
☒ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: 200 m
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: 50,000,000 m ³
☐ Hidrotermal	Alteración: Meteórica moderada		Color: Gris claro	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 5 km Telefonía 7.5 km Agua 5 km Terracería 5 km Carretera 5 km Mano de Obra 7.5 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: La localidad mas cercana es Ticumán (12.5 km) al sureste.

Planta de Proceso: Tipo: _____ Capacidad: _____ Producción: _____
Proceso de Beneficio: Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: Explotación rudimentaria inactiva
Mercado: Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 2 Claves: **MOR.-C3** Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☐ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resist. Compresión

Resultados de Laboratorio: Resistencia a la compresión 524 Kg/cm³

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En placas pulidas para acabados ornamentales en la construcción. En bloques para mampostería, artesanía, y esculturas. Triturada a grava y arena como agregado para concreto y acabados.


Descripción del Mosaico

Roca color gris con tonos beige, con fracturas grandes rellenas de calcita

Observaciones

El potencial de caliza es considerablemente alto y constituye una fuente de recursos suficientes para la Producción de grandes volúmenes de bloques de 1x1 m y 2x2 m. El problema a solucionar para la explotación del recurso, es que la comunidad se ponga de acuerdo, ya que han recibido buenos proyectos y por Diferencias partidistas y personales no se han desarrollado. Nota: Se encuentra inactiva desde hace 15 años aproximadamente y se tienen las instalaciones donde se trabajo.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Ignacio Rojas Escudero

Fecha: 25 de Febrero del 2012