


PROYECTO	El Higuerón.
MUNICIPIO Y ESTADO	Jojutla, Morelos.
SUSTANCIA	Caliza recristalizada
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo del municipio de Jojutla, Morelos, hacia la colonia El Higuerón 1.5 km y de ahí se toma camino de terracería 800 m hacia el Cerro Jojutla donde se encuentra afloramiento de caliza.
INFRAESTRUCTURA	A 1.5 km al noroeste se encuentra la cabecera municipal de Jojutla donde se puede contratar mano de obra y la infraestructura necesaria para la explotación de caliza.
SUPERFICIE APROX.	Superficie estimada 350 Has. Superficie aprox. del afloramiento 25 Has.
GEOLOGÍA	La localidad presenta una secuencia de roca sedimentaria de color gris claro en superficie fresca y gris claro a castaño al intemperismo, estratificación delgada a media (0.20 m a 1 m), textura cristalina, constituida por calcita, cuarzo, pedernal, hematita, limonita y materiales arcillosos.
CALIDAD	Cumple con las especificaciones establecidas por las normas ASTM C568-8 a (mampostería) y ASTM C503-8 a (acabados arquitectónicos y de la construcción).
POTENCIAL	Potencial estimado 75, 000,000 m ³ . Dimensión aprox. del afloramiento 500 m x 500 m x 300 m
SITUACIÓN LEGAL	Ejido El Higuerón.
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para estimular la producción y aprovechamiento económico del depósito mediante su transformación, así como la comercialización de este material tanto a nivel local como nacional.
OBSERVACIONES	El potencial de caliza es considerablemente alto y constituye una fuente con recursos suficientes para sostener la producción de grandes volúmenes de bloques.
FUENTE	Programa Nacional para el Estudio Rocas Dimensionables. Inventario de Rocas Dimensionables (Los Mármoles de México). Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Subsecretaría de Minas.

FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Panorámica del Cerro Jojutla.
Localidad El Higuerón, Mpio. Jojutla,
Morelos.



Afloramiento de caliza recristalizada,
en el Cerro Jojutla, Localidad El
Higuerón Mpio. Jojutla, Morelos.



Mosaico pulido de la localidad El
Higuerón Mpio. Jojutla, Morelos.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: **El Higuérón** Sustancia: Caliza recristalizada color gris claro. No. de Ficha: **MOR-M1**

I. Localización

Municipio: Jojutla Estado: Morelos Carta 1:50,000: E14 A69
NAD27 UTM X: 482500 NAD27 UTM Y: 2054719 Elevación: 1013 msnm

Localización y Acceso: Partiendo del municipio de Jojutla, Morelos, hacia la colonia El Higuérón 1.5 km y de ahí se toma camino de terracería 800 m hacia el cerro de Jojutla donde se encuentra afloramiento de caliza recristalizada.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Presidente Municipal Enrique Retiguín Morales Superficie: 350 Has.
Datos de Localización: Teléfono (734) 34-2-82-02 y 34-2-11-66 Tenencia de la Tierra: Ejido El Higuérón

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: 500 m
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: 500 m
☒ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: 300 m
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: 75,000,000m ³
☐ Hidrotermal	Alteración: Meteórica moderada		Color: Gris claro.	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 1 km Telefonía 1.5 km Agua 1.5 km Terracería 0.800 km Carretera 0.800 km Mano de Obra 15 km

Poblaciones donde se encuentran los servicios: La localidad mas cercana es Jojutla (1.5 km).

Planta de Proceso: Tipo: _____ Capacidad: _____ Producción: _____
Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: Explotación rudimentaria inactiva.
Mercado: ☒ Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: Alto Medio ☒ Bajo Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 2 Claves: **MOR-M1** Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☐ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resist. Compresión

Resultados de Laboratorio: Resistencia a la compresión 1792 Kg/cm³

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En placas pulidas para acabados ornamentales en la construcción. En bloques para mampostería, artesanía, y esculturas. Triturada a grava y arena como agregado para concreto y acabados.

Descripción del Mosaico

Roca Color gris oscuro que presenta múltiples fracturas

Mineralogía: calcita

Observaciones

El potencial de caliza es considerablemente alto y constituye una fuente de recursos suficientes para la Producción de grandes volúmenes de bloques de 1x1 m.

Realizó: Ing. Ignacio Rojas Escudero

Mosaico Pulido



Fecha: 24 de Febrero del 2012