

PROYECTO	Cañada El Salitre.
MUNICIPIO Y ESTADO	Jojutla, Morelos.
SUSTANCIA	Mármol (Tipo Ónix)
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo del municipio de Jojutla, Morelos, se transita por camino pavimentado 6.4 km hasta llegar a la colonia La Estrella, de ahí se continúa por camino de terracería 1.3 km hasta llegar al campo de tiro donde se encuentra afloramiento de Mármol (Tipo Ónix).
INFRAESTRUCTURA	A 6.4 km al noroeste se encuentra la cabecera municipal Jojutla donde se puede contratar mano de obra y la infraestructura necesaria para la explotación de Mármol (Tipo Ónix).
SUPERFICIE APROX.	Superficie Ejidal 350 Has. Superficie aprox. del afloramiento 4 Has.
GEOLOGÍA	La localidad presenta un afloramiento de Mármol (Tipo Ónix) de color rosa y blanco en superficie fresca y gris claro al intemperismo, estratificación mediana a gruesa (0.5 a 4 m), con rumbo preferencial N 37° W e inclinación de 57° SW, textura granoblástica, constituida por calcita, dolomita, ferromagnesianos alterados, hematita, limonita y materiales arcillosos.
CALIDAD	Cumple con las especificaciones establecidas por las normas ASTM C568-8 a (mampostería) y ASTM C503-8 a (acabados arquitectónicos y de la construcción).
POTENCIAL	Potencial estimado 1, 600,000 m ³ . Dimensión aprox. del afloramiento 200 m x 200 m x 40 m
SITUACIÓN LEGAL	Ejido Jojutla.
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para estimular la producción y aprovechamiento económico del depósito mediante su transformación, así como la comercialización de este material tanto a nivel local como nacional.
OBSERVACIONES	El potencial de Mármol (Tipo Ónix) es considerablemente alto y constituye una fuente con recursos suficientes para sostener la producción de grandes volúmenes. El banco fue explotado hace aproximadamente 25 años en poca cantidad, pero en este momento se encuentra inactivo por estar cerca de una área deportiva y zona de tiro de la Policía Municipal.
FUENTE	Programa Nacional para el Estudio Rocas Dimensionables.


FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Panorámica. Viendo al Sur. Banco de Material (Inactivo) Cerro Jojutla. Localidad La Estrella, Mpio. Jojutla, Morelos.



Afloramiento de Mármol (Tipo Ónix), En la base del Cerro Jojutla (Cañada El Salitre). Localidad La Estrella. Mpio. Jojutla, Morelos.



Mosaico pulido de la localidad La Estrella. Mpio. Jojutla, Morelos.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: **Cañada El Salitre** Sustancia: **Mármol (Tipo Ónix) color rosa y blanco** No. de Ficha: **MOR-M2**

I. Localización

Municipio: Jojutla Estado: Morelos Carta 1:50,000: E14 A69
NAD27 UTM X: 483075 NAD27 UTM Y: 2056331 Elevación: 924 msnm

Localización y Acceso: Partiendo del municipio de Jojutla, Morelos, se transita por camino pavimentado 6.4 km hasta llegar a la colonia La Estrella, de ahí se continúa por camino de terracería 1.3 km hasta llegar al campo de tiro donde se encuentra afloramiento de Ónix.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Enrique Retiguín Morales (Presidente Municipal). Superficie: 350 Has.
Datos de Localización: Teléfono (734) 34-2-82-02 y 34-2-11-66 Tenencia de la Tierra: Ejido Jojutla

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>200 m</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>200 m</u>
☐ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>40 m</u>
☒ Metamórfica	☒ Inactiva	Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>1,600,000 m3</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Meteórica moderada</u>		Color: <u>Rosa y blanco.</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 1.3 km Telefonía 6. km Agua 1.3 km Terracería 1.3 km Carretera 1.3 km Mano de Obra 1.3 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: La localidad más cercana es la cabecera municipal (Jojutla).

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:
Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: Explotación rudimentaria inactiva
Mercado: ☒ Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 2 Claves: **MOR-M2** Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☐ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resist. compresión
Resultados de Laboratorio: Resistencia a la compresión 918Kg/cm3

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En placas pulidas para acabados ornamentales en la construcción. En bloques para mampostería, artesanía, y esculturas. Triturada a grava y arena como agregado para concreto y acabados.

Descripción del Mosaico

Roca color blanco crema, presenta pequeñas oquedades y fracturas
Mineralogía calcita

Observaciones

El potencial de Mármol es considerablemente alto y constituye una fuente con recursos suficientes para
Sostener la producción de grandes volúmenes. El banco fue explotado hace 25 años en poca cantidad, y
Hasta este momento se encuentra inactivo. Se recolectaron 2 muestras del banco en compañía de policías
Asignados por la Presidente Municipal quien esta de acuerdo en la explotación del recurso para la genera-
ción de empleos en la entidad.

Realizó: Ing. Ignacio Rojas Escudero

Mosaico Pulido



Fecha: 2012