

PROYECTO

Cerro Blanco

MUNICIPIO Y ESTADO

Cadereyta, Querétaro.

SUSTANCIA

Mármol

LOCALIZACIÓN Y ACCESO

Desde la cabecera municipal de Cadereyta al SE por la carretera Federal No. 120, en el tramo San Juan del Río-Xilitla hasta el km 65 para continuar a la derecha por el poblado San Javier para continuar por 19.4 km de carretera pavimentada hasta el poblado Chavarría para continuar a la izquierda por un camino de terracería a 5.2 km para continuar por la izquierda por 1.4 km hasta el poblado Cerro Blanco.

INFRAESTRUCTURA

Los bancos cuentan con energía eléctrica, camino de terracería y a 8.5 km al S 60° E se encuentra la cabecera municipal San Joaquín donde se encuentran los servicios básicos.

SUPERFICIE APROX.

Se ubica en una superficie de 2.5 hectáreas.

GEOLOGÍA

Se presenta un mármol de color blanco, gris y rosa con estratificación de hasta 3m de espesor que corresponde a la Formación el Doctor.

CALIDAD

De acuerdo a lo observado en campo se clasifica como mármol, gris claro con tintes blancos, con densidad promedio de 2.69 g/cm³, absorción al agua de 0.03 %, y una resistencia a la compresión de 813 kg/cm², cumpliendo con las normas ASTM C 503-08 a (acabados arquitectónicos y de la construcción) y ASTM C 568-08 a propósitos estructurales.

POTENCIAL

12 500,000 m³.

SITUACIÓN LEGAL

Pertenece al Ejido Juárez municipio de Cadereyta, Estado de Querétaro.

REQUERIMIENTO

Promover apoyo financiero para estimular la producción de bloques y aprovechamiento económico del depósito, así como la comercialización de este material tanto a nivel nacional como extranjero.

OBSERVACIONES

El depósito de Mármol corresponde a la Formación el Doctor, de donde se extraen bloques de hasta 3m³ donde se transporta hasta Visarrón de Montes a una planta laminadora. Se observan variaciones de colores blanco, rosa y negro, en la actualidad hay 25 bancos en el poblado Cerro Blanco.

FUENTE

Programa de Inventario Físico De Yacimientos Minerales Municipales de Querétaro, 2004, CRM.

Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx, iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.


FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Afloramiento de la localidad Cerro Blanco, Ejido Juárez, Mpio. de Cadereyta Querétaro.



Estructura masiva del cuerpo de Mármol de la localidad Cerro Blanco, Ejido Juárez, Mpio. de Cadereyta, Querétaro.



Mosaico de Mármol de la Localidad Cerro Blanco Mpio. de Cadereyta, Querétaro, que muestra las buenas características físicas de brillo y pulido.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Cerro Blanco Sustancia: Mármol No. de Ficha: CAD-10

I. Localización

Municipio: Cadereyta de Montes Estado: Querétaro Carta 1:50,000: San Joaquín F14 C58
 NAD27 UTM X: 435634 NAD 27 UTM Y: 2304364 Elevación: 2964 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo de la cabecera municipal de Cadereyta al SE por la carretera Federal No. 120, en el tramo San Juan del Río-Xilitla hasta el km 65 para continuar a la derecha por el poblado San Javier para continuar por 19.4 km de carretera pavimentada hasta el poblado Chavarría para continuar a la izquierda por un camino de terracería a 5.2 km para continuar por la izquierda por 1.4 km hasta el poblado Cerro Blanco.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Vicente Guerrero Hernández Superficie: 2.5 hectáreas
 Datos de Localización: Tenencia de la Tierra: Ejido Juárez

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☒ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>500</u> m
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>500</u> m
☐ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>50</u> m
☒ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>12 500 000</u> m ³
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Marmolización y Silicificación</u>		Color: <u>Gris claro con tintes blancos</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 0.0 km Telefonía 8.5 km Agua 8.5 km Terracería 0.0 km Carretera km Mano de Obra 8.5 km
 Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 8.5 km al S 60° E se encuentra la cabecera municipal San Joaquín donde se encuentran los servicios básicos
 Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción: variable
 Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:
 Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☐ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Una Claves: CAD-10 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros:
 Resultados de Laboratorio: Se clasifica como mármol, de color gris claro con tintes blancos de una densidad promedio de 2.69 g/cm², absorción al agua de 0.03 %, y una resistencia a la compresión de 813 kg/cm².

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

Industria de la construcción, ornamentación, alimentos balanceados y plásticos.

Descripción del Mosaico

El mosaico cortado y pulido muestra una regular calidad de corte con aristas poco dañadas y superficie lisa. A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de la construcción, particularmente se podría usar para fines decorativos en placas pulimentadas en interiores y exteriores (fachadas), ya que es muy resistente a las inclemencias del tiempo sin perder su detalle.

Observaciones

El depósito de Mármol corresponde a la Formación el Doctor, de donde se extraen bloques de hasta 3m³ donde se transporta hasta Visarrón de Montes a una planta laminadora. Se observan variaciones de Colores blanco, rosa y negro, en la actualidad hay 25 bancos en el poblado Cerro Blanco.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 06/02/2011