


PROYECTO	La Lupe
MUNICIPIO Y ESTADO	Cadereyta de Montes, Qro.
SUSTANCIA	Mármol
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo de la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, hacia el noreste, por la carretera federal México 120, tramo San Juan del Río-Xilitla, recorriendo 43 km aproximadamente, hasta la altura del km 79. Se sigue al noreste por la carretera estatal a San Joaquín, recorriendo 7 km, hasta la altura del km 7, donde se continúa al sureste por brecha durante 0.8 km, hasta el sitio de muestreo.
INFRAESTRUCTURA	A 9.5 km al suroeste de la localidad muestreada se encuentra el poblado Vizarrón de Montes, y a 3 km al noroeste se localiza la ranchería La Tinaja; en ambos poblados se tienen servicios de agua potable, línea eléctrica, telefonía y mano de obra.
SUPERFICIE APROX. GEOLOGÍA	10 hectáreas El banco muestreado se integra de mármol color gris claro en muestra sana y tonalidad gris oscuro a la meteorización, que presenta estratos de 0.20 a 1.0 m de espesor; ocasionalmente se encuentra en forma masiva. Los datos estructurales en son rumbo N 20° W y echado de 22° al NE, se observan delgadas y numerosas fracturas rellenas de calcita, con orientación N 31° E, e inclinación de 18° al SE; presenta estratos con macrofósiles. En las inmediaciones se observa una falla normal de orientación general N-S, que pone en contacto tectónico calizas con lutitas calcáreas intercaladas con calizas arcillosas
CALIDAD	La muestra da cumplimiento a las dos normas: ASTM C503 -8a (Acabados arquitectónicos y de la construcción) y ASTM C568-08a (Mampostería), motivo por el cual, pueden ser utilizadas para tales fines.
POTENCIAL	9'000,000 m ³
SITUACIÓN LEGAL	Esta localidad es de propiedad privada del C. Gustavo Vega. La información puede consultarse con el C. Florencio Sánchez Martínez, Calle Romaldo Montoya s/n en el poblado Vizarrón de Montes, municipio de Cadereyta de Montes, Qro.
REQUERIMIENTO	Brindar apoyo financiero y/o crediticio, para reactivar la explotación de bloques de mármol; ya que se cuenta con banco trabajado y bloques cortados. Asesorar técnicamente a los usuarios para eficientar la explotación del mármol.
OBSERVACIONES	Se considera que la zona puede ser susceptible de aprovecharse para la obtención de roca dimensionable en forma de bloques, destinados a la fabricación de pisos y recubrimientos de fachadas.
FUENTE	Programa Nacional para el Estudio de Rocas Dimensionables. Localidades seleccionadas en el Estado de Querétaro.



Vista panorámica de la localidad prospecto CAD-040. Consta de mármol. Poblado Vizarrón de Montes, Municipio de Cadereyta de Montes, Qro.



Mármol gris claro a gris oscuro, en estratos medios a gruesos.



Mosaico pulido de la localidad La Lupe en el municipio de Cadereyta de Montes

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: **La Lupe** Sustancia: **Mármol** No. de Ficha: **CAD-040**

I. Localización

Municipio: Cadereyta de Montes Estado: Querétaro Carta 1:50,000: San Pablo Tolimán F14-C57
 NAD27 UTM X: 429784 NAD27 UTM Y: 2311829 Elevación: 2032 msnm
 Localización Acceso: Queda ubicado a 27.5 km al NE de la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, Qro. y a 9.5 Km al noreste del poblado Vizarrón de Montes, Municipio de Cadereyta de Montes.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: C. Gustavo Vega Superficie: 10 Ha

Datos de Localización: Informes con C. Florencio Sánchez Martínez, Calle Romaldo Montoya s/n, Vizarrón de Montes, Mpio. Cadereyta de Montes, Qro. Domicilio Conocido Tenencia de la Tierra: Propiedad privada

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: 400 m
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: 150 m
☐ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: 150 m
☒ Metamórfica	☒ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: 9000,000 m ³
☐ Hidrotermal	Alteración: Silicificación y caolinización		Color: Gris claro a gris oscuro	

IV. Infraestructura

Servicios
 Electricidad 0.5 km Telefonía 9.5 km Agua 3 km Terracería 0 km Carretera 0.7 km Mano de Obra 3 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: Vizarrón de Montes (a 9.5 km al suroeste) y Poblado La Tinaja (a 3 km al noroeste)

Planta de Proceso: Tipo: No existe Capacidad: No aplica Producción: No aplica

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☒ Otros: No aplica


Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☒ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Dos Claves: CAD-040 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros: _____

Resultados de Laboratorio: Resistencia a la compresión de 1154.95 Kg/cm², absorción de agua de 0.09%, densidad promedio de 2.66 g/cm³

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales	Mosaico Pulido
En la industria de la construcción, como material para pisos y recubrimiento de fachadas.	
Descripción del Mosaico	
Calidad de corte bueno, los cubos presentaron aristas sanas, superficialmente con fractura natural.	
Falla por colapso por deslizamiento y falla por conexión de defectos. Núcleo dividido en 2	
Partes en forma de cono o de cuña, existen pocos productos de fractura, generalmente	
Diagonal en relación al eje del esfuerzo y productos de fractura irregular, conducción a	
Través de vetas y/o porosidades orientadas de manera preferencial. Se produjo una explosión al	
Efectuar la prueba, existió proyección de fragmentos.	
Observaciones	
Mármol de tonalidades gris claro a gris oscuro, en estratos de 0.2 a 1.0 m de espesor, en ocasiones	
Masivo, con abundantes huellas de lluvia y oquedades, rumbo N 20° W y echado de 22° al NE;	
Se observan delgadas y numerosas fracturas rellenas de calcita, con orientación N 31° E, e inclinación	
De 18° al SE; presenta estratos con macrofósiles. Se considera conveniente aprovecharla como roca	
Dimensionable, para pisos y recubrimiento de fachadas.	
Realizó: Ing. Víctor R. Martínez Ortiz	Fecha: Febrero de 2012