


PROYECTO	Loma del Arrastradero
MUNICIPIO Y ESTADO	Cadereyta, Querétaro
SUSTANCIA	Caliza Recristalizada
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Desde la cabecera municipal de Cadereyta a 28.6 km al SE por la carretera Federal No. 120, en el tramo San Juan del Río-Xilitla hasta el km de 77.5 pasando el poblado Vizarrón de Montes para continuar a la derecha (Oeste) por 2.7 km de terracería aquí se continúa a la derecha (Sur) por 1.4 km de terracería hasta el banco.
INFRAESTRUCTURA	El banco cuenta con camino de terracería y a 7.5 km al sur se encuentra el poblado Vizarrón de Montes donde se encuentra agua potable, energía eléctrica, telefonía y mano de obra 32.7 km al SW se encuentra la cabecera municipal Cadereyta con todos los servicios.
SUPERFICIE APROX.	Se ubica en una superficie de 1.5 hectáreas.
GEOLOGÍA	Se presentan un depósito de caliza recristalizada masiva de color gris claro fosilífero y masivo de textura de grano fino con un rumbo de S80°E y echado de 10° al NE. de la formación el Doctor de estratificación gruesa de 4 m de espesor, un fracturamiento moderado.
CALIDAD	De acuerdo a lo observado en campo se clasifica una caliza, gris, con densidad promedio de 2.69 g/cm ³ , absorción al agua de 0.03 %, y una resistencia a la compresión de 1079.20 kg/cm ² , cumpliendo con las normas ASTM C 503-08 a (acabados arquitectónicos y de la construcción) y ASTM C 568-08 a propósitos estructurales.
POTENCIAL	8'400,000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Es propiedad privada y el representante legal es Lic. Marcial Meza Hernández.
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para estimular la producción de bloques y aprovechamiento económico del depósito, así como la comercialización de este material tanto a nivel nacional como extranjero.
OBSERVACIONES	Existe un banco abandonado donde se observa que extrajeron bloques de hasta 4 m ³ , la roca se observa con vetillas de hasta 15 cm de espesor de color rosa y blanco.
FUENTE	Programa de Inventario Físico De Yacimientos Minerales Municipales de Querétaro, 2004, CRM. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.

FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Afloramiento de la localidad Loma del arrastradero, Vizarrón de Montes Mpio. Cadereyta,



Estructura compacta de la caliza de la localidad Loma del Arrastradero, poblado Vizarrón de Montes Mpio. Cadereyta, Querétaro.



Mosaico de caliza recrystalizada, poblado Vizarrón de Montes Municipio de Cadereyta, Querétaro, que muestra las buenas características físicas de brillo y pulido.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Loma del Arrastradero Sustancia: Caliza Recristalizada No. de Ficha: CAD-59

I. Localización

Municipio: Cadereyta de Montes Estado: Querétaro Carta 1:50,000: San Pablo Tolimán F14 C57
 NAD27 UTM X: 428840 NAD 27 UTM Y: 2305788 Elevación: 2084 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo de la cabecera municipal de Cadereyta a 28.6 km al SE por la carretera Federal No. 120, en el tramo San Juan del Río-Xilitla hasta el km 77.5 pasando el poblado Vizarrón de Montes para continuar a la derecha (Oeste) por 2.7 km de terracería aquí se continuará a la derecha (Sur) por 1.4 km de terracería hasta el banco.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Familia Fernández Cevallos Superficie: 1.5 hectáreas
 Datos de Localización: Lic. Marcial Meza Hernández Tenencia de la Tierra: Propiedad privada

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>700 m</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: <u>400 m</u>
☒ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☒ Débil	Espesor: <u>30 m</u>
☐ Metamórfica	☒ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>8 400 000 m3</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>marmolización</u>		Color: <u>Gris claro, blanco</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 7.5 km Telefonía 7.5 km Agua 7.5 km Terracería 0.0 km Carretera _____ km Mano de Obra 7.5 km
 Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 7.5 km al sur se encuentra el poblado Vizarrón de Montes.

Planta de Proceso: Tipo: _____ Capacidad: _____ Producción: _____
 Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: _____
 Mercado: ☐ Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Una Claves: CAD-59 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros: _____

Resultados de Laboratorio: Se clasifica una caliza, gris, con densidad promedio de 2.69 g/cm³, absorción al agua de 0.03 %, y una resistencia a la compresión de 1079.20 kg/cm², cumpliendo con las normas ASTM C 503-08 a (acabados arquitectónicos y de la construcción) y ASTM C 568-08 a propósitos estructurales.

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En la industria de la construcción y en la elaboración de figuras arquitectónicas


Descripción del Mosaico

El mosaico cortado y pulido muestra una regular calidad de corte con aristas poco dañadas, presenta vetillas y superficie lisa. A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de la construcción, particularmente se podría usar para fines decorativos en placas pulimentadas en Interiores y exteriores (fachadas), ya que es muy resistente a las inclemencias del tiempo sin perder su detalle.

Observaciones

Corresponde a una caliza gris claro, masiva y fosilífera que se observa un fracturamiento débil, existe banco abandonado de donde se observa que se extrajeron bloques de hasta 4 m³, se observa con vetillas de hasta 15 cm de espesor. caliza masiva, de textura de grano fino con rumbo S 80° E y echado espesor. caliza masiva, de textura de grano fino con rumbo S 80° E y echado 10° al NE.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 07/02/2011