


PROYECTO	Arroyo El Buey
MUNICIPIO Y ESTADO	Cadereyta, Querétaro
SUSTANCIA	Mármol
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	A 22 km al N 31° E de la cabecera municipal de Cadereyta, se ubica a 26.6 km al SE por la carretera Federal No. 120, en el tramo San Juan del Río-Xilitla hasta el km 75.4 pasando el poblado Vizarrón de Montes para continuar a la derecha (Oeste) por 4.5 km de terracería hasta el banco..
INFRAESTRUCTURA	El banco cuenta con 4.5 km de camino de terracería y a 4.5 km al sur se encuentra el poblado Vizarrón de Montes donde se encuentra agua potable, energía eléctrica, telefonía y mano de obra 31.1 km al SW se encuentra la cabecera municipal Cadereyta con los servicios básicos..
SUPERFICIE APROX.	Se ubica en una superficie de 2.5 hectáreas.
GEOLOGÍA	Se presentan un depósito de caliza masiva, parcialmente marmolizada de color blanco, de la formación el Doctor de estratificación gruesa de hasta 4 m de espesor, de textura de grano fino con un rumbo de S80°E y echado de 10° al NE. sin embargo se observa un fuerte fracturamiento.
CALIDAD	De acuerdo a lo observado en campo se clasifica una caliza recristalizada, gris claro, con densidad promedio de 2.70 g/cm ² , absorción al agua de 0.11 %, y una resistencia a la compresión de 1116.92 kg/cm ² , cumpliendo con las normas ASTM C 503-08 a (acabados arquitectónicos y de la construcción) y ASTM C 568-08 a propósitos estructurales.
POTENCIAL	Se estima 7'500,000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Es una propiedad privada.
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para estimular la producción de bloques y aprovechamiento económico del depósito, así como la comercialización de este material tanto a nivel nacional como extranjero.
OBSERVACIONES	Existe un banco abandonado de 15 m de altura 30 m de largo y 15 m de ancho, donde se observa muy fracturado, sin embargo se pueden extraer bloques de hasta 1 m 3. se encuentra una caliza masiva, parcialmente marmolizada de color blanco, de textura de grano fino con un rumbo de S80°E y echado de 10° al NE.
FUENTE	Programa de Inventario Físico De Yacimientos Minerales Municipales de Querétaro, 2004, CRM. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.

FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Afloramiento de la localidad Arroyo del Buey del poblado Vizarrón de Montes Municipio de Cadereyta, Querétaro.



Muestra colectada de mármol de la localidad Arroyo del Buey del poblado Vizarrón de Montes Municipio de Cadereyta, Querétaro.



Mosaico de Mármol de la Localidad Arroyo El Buey localidad Vizarrón de Montes Municipio de Cadereyta Querétaro, que muestra las buenas características físicas de brillo y pulido.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Arroyo El Buey Sustancia: Mármol No. de Ficha: CAD-62

I. Localización

Municipio: Cadereyta de Montes Estado: Querétaro Carta 1:50,000: San Pablo Tolimán F14 C57
 NAD27 UTM X: 429151 NAD 27 UTM Y: 2304313 Elevación: 2212 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo de la cabecera municipal de Cadereyta a 26.6 km al SE por la carretera Federal No. 120, en el tramo San Juan del Río-Xilitla hasta el km 75.4 pasando el poblado Vizarrón de Montes para continuar a la derecha (Oeste) por 4.5 km de terracería hasta el banco.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Guadalupe Vega Superficie: 2.5 hectáreas
 Datos de Localización: Tenencia de la Tierra:

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☒ Intenso	Longitud: <u>500 m</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: <u>500 m</u>
☐ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>30 m</u>
☒ Metamórfica	☒ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>7 500 000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Oxidación y marmolización</u>		Color: <u>Gris claro</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 4.5 km Telefonía 4.5 km Agua 4.5 km Terracería 0.0 km Carretera km Mano de Obra 4.5 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 4.5 km al sur se encuentra el poblado Vizarrón de Montes

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:

Mercado: ☐ Local ☒ Estatal ☐ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☒ Medio ☐ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Una Claves: CAD-62 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros:

Resultados de Laboratorio: se clasifica como una caliza recrystalizada, gris claro, con densidad promedio de 2.70 g/cm³, absorción al agua de 0.11 %, y una resistencia a la compresión de 1116.92 kg/cm², cumpliendo con las normas ASTM C 503-08 a (acabados arquitectónicos y de la construcción) y ASTM C 568-08 a propósitos estructurales.

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En la industria de la construcción y en la elaboración de figuras arquitectónicas

Descripción del Mosaico

El mosaico cortado y pulido muestra una regular calidad de corte con aristas sanas, superficie lisa.
A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de la construcción,
particularmente se podría usar para fines decorativos en placas pulimentadas en interiores y exteriores
(fachadas), ya que es muy resistente a las inclemencias del tiempo sin perder su detalle.

Observaciones

Existe un banco abandonado de 15 m de altura 30 m de largo y 15 m de ancho, donde se observa muy
fracturado, sin embargo se pueden extraer bloques de hasta 1 m 3. se encuentra una caliza masiva,
parcialmente marmolizada de color blanco, de textura de grano fino con un rumbo de S80°E y echado
de 10° al NE.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 07/02/2011