


PROYECTO	El Quemadito
MUNICIPIO Y ESTADO	Cadereyta de Montes, Qro.
SUSTANCIA	Mármol
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo de la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, hacia el noreste, por la carretera federal México 120, tramo San Juan del Río-Xilitla, recorriendo 38 km aproximadamente, hasta la altura del km 74, en la periferia sur del poblado Vizarrón de Montes. Se sigue al oriente por terracería durante 3.8 km, llegando al sitio de muestreo.
INFRAESTRUCTURA	A 3 km al noroeste de la localidad muestreada se encuentra el poblado Vizarrón de Montes, en donde se tienen servicios de agua potable, línea eléctrica, telefonía y mano de obra.
SUPERFICIE APROX.	15 hectáreas
GEOLOGÍA	El banco muestreado se integra de mármol color blanquecino a gris claro y rosáceo, que presenta estratos de 0.20 a 1.10 m de espesor; llegando a encontrarse en forma masiva. Se distinguen horizontes aislados de macrofósiles. Los datos estructurales en son rumbo N 50° W y echado de 18° al SW. Debido a que el banco se trabajó usando explosivo, para obtener pedacería para marmolina, se distingue fracturamiento inducido, que propicia el resquebrajamiento de la roca.
CALIDAD	La muestra da cumplimiento a las dos normas: ASTM C503 -8a (Acabados arquitectónicos y de la construcción) y ASTM C568-08a (Mampostería), motivo por el cual, puede ser utilizada para tales fines.
POTENCIAL	9'000,000 m ³
SITUACIÓN LEGAL	Esta localidad es pequeña propiedad del C. Orlando Vega Leal, y corresponde territorialmente al poblado Vizarrón de Montes. La información puede consultarse con el C. Florencio Sánchez Martínez, Calle Romaldo Montoya s/n en el poblado Vizarrón de Montes, municipio de Cadereyta de Montes, Qro.
REQUERIMIENTO	Brindar apoyo financiero y/o crediticio, para la explotación de mármol destinado a la fabricación de pisos y recubrimientos, ya que se cuenta con banco, que no obstante que se trabajó mediante el uso de explosivo para obtener pedacería destinada a la producción de marmolina, es factible extraer y bloques. Asesorar técnicamente a los usuarios para eficientar la explotación de estos materiales.
OBSERVACIONES	Se considera que la zona puede ser susceptible de aprovecharse para la obtención de roca dimensionable en forma de bloques, destinados a la fabricación de pisos y recubrimientos de fachadas.
FUENTE	Programa Nacional para el Estudio de Rocas Dimensionables. Localidades seleccionadas en el Estado de Querétaro.



Vista panorámica de la localidad prospecto CAD-067. Consta de mármol. Poblado Vizarrón de Montes, Municipio de Cadereyta de Montes, Qro.



Banco de mármol destinado a la producción de marmolina



Mosaico pulido de la

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: **El Quemadito** Sustancia: **Mármol** No. de Ficha: **CAD-067**

I. Localización

Municipio: Cadereyta de Montes Estado: Querétaro Carta 1:50,000: San Pablo Tolimán F14-C57
 NAD27 UTM X: 427997 NAD27 UTM Y: 2302290 Elevación: 2097 msnm
 Localización Acceso: Queda ubicado a 19 km al NE de la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, Qro. y a 3.2 Km al sureste del poblado Vizarrón de Montes, Municipio de Cadereyta de Montes.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Orlando Vega Leal Superficie: 10 Ha.
 Datos de Localización: Informes con C. Florencio Sánchez Martínez, Calle Romaldo Montoya s/n, Tenencia de la Tierra: Pequeña propiedad

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: 400 m
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: 150 m
☐ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: 150 m
☒ Metamórfica	☒ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: 9000,000 m3
☐ Hidrotermal	Alteración: Silicificación		Color: Blanquecino a gris claro y rosáceo	

IV. Infraestructura


Servicios
 Electricidad 3.5 km Telefonía 3.5 km Agua 3.5 km Terracería 0 km Carretera 3.5 km Mano de Obra 3.5 km
 Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: Vizarrón de Montes (a 3.5 km al noroeste)
 Planta de Proceso: Tipo: No existe Capacidad: No aplica Producción: No aplica
 Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☒ Otros: No aplica
 Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☒ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Dos Claves: CAD-067 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros: _____

Resultados de Laboratorio: Resistencia a la compresión de 1254.61 Kg/cm2, absorción de agua de 2.69 %, densidad promedio de 0.09 g/cm3

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales	Mosaico Pulido
En la industria de la construcción, como material para pisos y recubrimiento de fachadas. También en la fabricación de marmolina.	
Descripción del Mosaico	
Calidad de corte bueno, los cubos presentan aristas sanas, superficie lisa con fractura natural. Falla por colapso generalizado y falla por colapso por deslizamiento. No hay evidencia de núcleo, El producto de fractura es de escamosa irregular y núcleo dividido en 2 partes en forma de cono O de cuña, existen pocos productos de fractura, generalmente diagonal al eje del esfuerzo. Se produjo una explosión al efectuar la prueba, existió proyección de fragmentos.	
Observaciones	
Mármol de tonalidades blanquecina a gris claro y rosáceo, estratos de 0.2 a 1.1 m de espesor, en Ocasiones masivo, horizontes aislados de macrofósiles, rumbo N 50° W y echado de 18° al SW. Presenta fracturamiento con orientación N 22° E, e inclinación de 81° al SE. Debido a que se trabajó Usando explosivo, para obtener pedacería para marmolina, se distingue fracturamiento inducido. No obstante se considera favorable para aprovecharse como roca dimensionable, para piso y fachada	
Realizó: Ing. Víctor R. Martínez Ortíz	Fecha: Febrero de 2012