

**PROYECTO****Mesa del Baile****MUNICIPIO Y ESTADO
SUSTANCIA****Peñamiller, Querétaro
Travertino****LOCALIZACIÓN Y ACCESO**

Desde la cabecera municipal de Peñamiller, se recorren 18 Km de carretera pavimentada para llegar a la comunidad de La Higuera, de aquí se continúa 1.8 Km de terracería que conduce a la localidad Adjuntas de las Higueras, para llegar al afloramiento.

INFRAESTRUCTURA

A 1.8 Km al sur de esta localidad se encuentra el poblado La Higuera, donde se tiene mano de obra, y a 19.8 Km, en la cabecera municipal Peñamiller se cuenta con todos los servicios.

SUPERFICIE APROX.

Se ubica en una superficie de 6 hectáreas.

GEOLOGÍA

Se presenta un cuerpo de travertino que forma pequeños lomeríos y mesetas. La roca es de color amarillo claro y beige, de buen aspecto, firme y fácil de cortar para laminarse.

CALIDAD

Por su facilidad de corte se puede emplear en fachadas exteriores e interiores y pisos, así como muebles para baño y mesas.

POTENCIAL

6,000,000 m³.

SITUACIÓN LEGAL

Pertenece al Ejido Adjuntas de las Higueras

REQUERIMIENTO

Promover la comercialización de este material, y ofrecer un apoyo financiero para estimular la producción y aprovechamiento económico del depósito.

OBSERVACIONES


El travertino se presenta en forma masiva, lo que permite la extracción de bloques de 2 X 2 X1.5 m, cortados con hilo diamantado, por medio de una explotación en tajos escalonados, con lo cual se obtiene una mayor recuperación.

FUENTE

Inventario Físico de los Recursos Minerales del Municipio Peñamiller, Querétaro., Septiembre 2007.

Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx, iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.

NO TIENE FOTO



Travertino de La Mesa del Baile



Localidad Mesa del Baile, mpio. Peñamiller, Qro. Mosaico con buen brillo y pulido.



FICHA DE INVENTARIO FÍSICO DE LOCALIDADES MINERALES

MUNICIPIO PEÑAMILLER, ESTADO DE QUERÉTARO

1) Número: IPM-53	2) Nombre: Mesa del Baile	3) Substancia/roca: Travertino
4) Ubicación: A 10.7 Km y 60° al SE en línea recta de la cabecera municipal de Peñamiller, Querétaro		
5) Municipio, Estado: Peñamiller, Querétaro	6) Localidad: Adjuntas de las Higueras	
7) Coordenadas UTM-X: 426500	8) Coordenadas UTM-Y: 2321906	9) Elevación: 1.715 msnm
10) Hoja, Clave: San Pablo Tolimán, F14-C57	11) Escala: 1:50,000	
12) Acceso: Desde la cabecera municipal de Peñamiller, se recorren 18 Km de carretera pavimentada para llegar a la comunidad de La Higuera, de aquí se continúa 1.8 Km de terracería que conduce a la localidad Adjuntas de las Higueras, para llegar al afloramiento		
13) Situación Legal: Propiedad ejidal		
14) Exp./Título: 15) Fecha:		
16) Concesionario: 17) Tenencia de la tierra: Propiedad del Ejido Adjuntas de Las Higueras		
18) Infraestructura: Camino de terracería, agua y energía eléctrica		
19) Distancia de caminos, poblaciones, agua, líneas eléctricas, ferrocarril, etc.: A 1.8 Km al sur la comunidad La Higuera, donde se tiene mano de obra. La cabecera municipal de Peñamiller dista 19.8 Km al poniente y se cuenta con todos los servicios disponibles		
20) Ambiente Ecológico: No existe evidencia de contaminación		
21) Tipo de depósito: Roca Dimensionable		
22) Roca encajonante:		
23) Rocas asociadas: Caliza y conglomerado		
24) Forma: Masiva		
25) Dimensiones: Longitud 300 m, ancho 200 m y potencia 100 m		
26) Alteraciones:		
27) Mineralogía: Calcita y aragonito		
28) Origen: Químico (Sedimentario)		
29) Muestreo: (Número de muestras y tipo) 1 - Corte y pulido		
Afloramiento () Interior de mina () Tajo () Terreros () Jales () Retaques () Mineral ()		
30) Clave de las muestras: IPM-53		
31) Toneladas/Volumen potencial: 6' 000,000 m ³		
32) Estado Actual: Inactivo 33) Planta de Beneficio:		
34) Observaciones: La localidad consiste de travertino de color marrón claro y crema, permite extraer bloques grandes con hilo diamantado, para elaborar muebles y figuras ornamentales, al igual que para fachada. Tiene pocos huecos naturales de disolución y esto permite una mayor recuperación		
35) Resultados del Laboratorio: La muestra es de buen aspecto por su pulido y abrigantado		
36) Principales usos: Industria de la construcción y ornamental		
37) Visitó: Ing. José María Vélez Basurto 38) Fecha: 9 de Noviembre de 2006		