




PROYECTO	Barranca Sur
MUNICIPIO Y ESTADO	Pedro Escobedo, Querétaro
SUSTANCIA	Toba Ignimbrita.
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	A 13.8 Km al SW de Pedro Escobedo y en terrenos de uso común del Ejido Escolásticas. Se recorren por carretera 6 km al poblado la Venta, 4 km al Entronque Galindo y 8 km a Escolásticas. Se continúa 3.3 km por el camino a Huimilpan. Los bancos de cantera se localizan al sur de este camino, sobre la ladera sur del arroyo Yerbabuena.
INFRAESTRUCTURA	A 1 km de los talleres de laminación y pulido de Escolásticas, se cuenta con servicios básicos: línea eléctrica, mano de obra calificada, agua y talleres de procesamiento. Se encuentra a sólo 500 m de la carretera pavimentada que comunica a Escolásticas con Huimilpan.
SUPERFICIE APROX.	24 Ha.
GEOLOGÍA	Tobas de composición riolítica a andesítica. Color gris oscuro, aunque también se presenta en color gris claro. Los colores en menores proporciones, pero muy vistosos, son los tonos de rosa y amarillo. Cubre un área aproximada de 1,200 m de longitud, 200 m de ancho y 10 m de desnivel.
CALIDAD	Por su poca dureza se facilita el labrado, se corta, pule y/o lamina como material de construcción ornamental: losetas, adoquines, columnas, fuentes, esculturas y en bloques irregulares para mamposteo. No se recomienda para usos donde se aplique carga estructural o se requiera resistencia a la abrasión.
POTENCIAL	2,400,000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Terrenos ejidales de uso común. Los mineros pagan una cuota mensual que oscila entre 150 y 250 pesos, para contar con el permiso de extracción.
REQUERIMIENTO	Financiamiento para la adquisición de maquinaria y equipo, que ayude a tecnificar la extracción y el aprovechamiento de estas rocas. Promoción de estas canteras y sus productos terminados, tanto a nivel nacional como extranjero.
OBSERVACIONES	Esta zona de canteras ha sido explotada desde 1950. A la fecha se trabaja una franja de 1,000 m de largo, con una anchura de 30 m y un espesor promedio de 7 m, estimándose una producción histórica de 210,000 m ³ . Estas canteras son solicitadas a nivel estatal y nacional, incluso se han exportado a Estados Unidos y a países de África.
FUENTE	Inventario Físico de los Recursos Minerales del Municipio Pedro Escobedo, Qro., 2006, SGM. Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx/ informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Panorámica de la cantera Barranca Sur. Municipio Pedro Escobedo, Querétaro.



Acercamiento donde se aprecia el tamaño de los bloques extraídos. Cantera Barranca Sur, Municipio Pedro Escobedo, Querétaro.



A la izquierda mosaico cortado y pulido de la toba negra ignimbrítica de la cantera Barranca Sur. A la derecha muestra de mosaico pulido de la toba gris de la localidad Barranca Sur.



 FICHA DE INVENTARIO FÍSICO DE YACIMIENTOS MINERALES MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QRO.					
1) Número: PE-01	2) Nombre: Barranca Sur		3) Substancia/roca: Toba ignimbrita		
4) Ubicación:	A 13.8 km al S 46° W en línea recta desde la cabecera municipal de Pedro Escobedo, Qro.				
5) Municipio, Estado:	Pedro Escobedo, Qro.		6) Localidad:	Escolásticas	
7) Latitud:	2 257 704	8) Longitud:	370 814	9) Elevación:	2 209 msnm
10) Hoja, Clave:	La Estancia F14-C76			11) Escala:	1:50,000
12) Acceso:	A partir de la cabecera municipal de Pedro Escobedo, se recorren 6 km hasta el poblado la Venta, 4 km por la carretera al entronque Galindo y se prosigue 8 km hasta la población de Escolásticas. Finalmente se continúa 3.3 km por el camino a Huimilpan. Los bancos de cantera se localizan a 500 al sur de este camino, sobre la ladera sur del arroyo Yerbabuena.				
13) Situación Legal:	Ejidal	14) Exp./Título:	15) Fecha:		
16) Concesionario:	Ejido Escolásticas	17) Tenencia de la tierra:	Terreno de uso común		
18) Infraestructura:	Excelente: se encuentra a 500 m de carretera pavimentada y a 1 km de la zona de talleres de laminado y pulido, donde se cuenta con los servicios básicos.				
19) Distancia de caminos, Poblaciones, agua, líneas eléctricas, ferrocarril, etc.:	A 1 km en los talleres de laminación y pulido de Escolásticas, se cuenta con los servicios básicos: línea eléctrica, mano de obra calificada, agua y talleres de procesamiento. Se encuentra a 500 m de la carretera pavimentada que comunica a Escolásticas con Huimilpan.				
20) Ambiente Ecológico:	Sin ninguna contaminación				
21) Tipo de depósito:	Roca Dimensionable (cantera negra y gris clara)				
22) Roca encajonante:					
23) Rocas asociadas:					
24) Forma:	Capas horizontales				
25) Dimensiones:	Longitud: 1,200 m, ancho: 200 m, espesor: 10 m				
26) Alteraciones:	Oxidación				
27) Mineralogía:	Feldespatos, cuarzo y ferromagnesianos				
28) Origen:	Volcánico piroclástico				
29) Muestreo: (Número de muestras y tipo)	Una	Bloque para corte, pulido y pruebas físicas			
Afloramiento ()	Interior de mina ()	Tajo (x)	Terreros ()	Jales ()	Retaques () Mineral ()
30) Clave de las muestras:	PE-01				
31) Toneladas/Volumen potencial:	2.4 millones de m ³				
32) Estado Actual:	En explotación	33) Planta de Beneficio:	A 1 km talleres de laminación y pulido		
34) Observaciones:	Esta zona de canteras ha sido explotada desde 1950. La mayor parte de la roca explotada es cantera negra y en menor proporción la de color gris. A la fecha se ha explotado 1,000 m de largo, con una anchura de 30 m y un espesor promedio de 7 m, por lo que se estima una producción histórica de 210,000 m ³ . Actualmente hay 25 mineros trabajando, aunque hay espacio para otros 50 mineros.				
35) Resultados del Laboratorio:	Por su poca dureza se facilita su labrado, pero no se recomienda para usos donde se aplique carga estructural o alta resistencia a la abrasión.				
36) Principales usos:	Cortada, pulida y/o laminada como material de construcción ornamental. Para elaboración de losetas, adoquines, columnas, fuentes y esculturas. En bloques irregulares para mamposteo.				
37) Visitó:	Ing. Amador Núñez Miranda		38) Fecha:	28 de Febrero de 2006	