

**PROYECTO****MUNICIPIO Y ESTADO**
SUSTANCIA**Bancos del Bordo****Pedro Escobedo, Querétaro**
Toba Riolítica**LOCALIZACIÓN Y ACCESO**

Se encuentra a 13.7 km al S 48° W en línea recta desde la cabecera municipal de Pedro Escobedo, Qro. y en terrenos de uso común del Ejido Escolásticas. A partir de la cabecera municipal, se recorren por carretera 6 km al poblado la Venta, 4 km al entronque Los Galindo, 8 km hasta la población de Escolásticas. Finalmente 2.8 km por el camino a Huimilpan. Los tajos se localizan a ambos lados del camino, aunque la mayor parte se encuentran al sur del camino y detrás de la zona de talleres de cantera.

INFRAESTRUCTURA

Se encuentra junto a los talleres de laminación y pulido de Escolásticas, donde se cuenta con servicios básicos: línea eléctrica, mano de obra calificada, agua y talleres de procesamiento. Se localiza a pie de la carretera pavimentada que comunica a Escolásticas con Huimilpan.

SUPERFICIE APROX.

12 Ha.

GEOLOGÍA

Geológica y estratigráficamente está por encima de la capas de cantera volcánica negra pliocuaternaria. Esta roca se presenta en una serie de tajos continuos y afloramientos cuyas dimensiones comprenden los 600 m de largo, 200 m de ancho y un espesor explotable de 4 m.

CALIDAD

Por su poca dureza se facilita el labrado, se corta, pule y/o lamina como material de construcción ornamental: losetas, adoquines, columnas, fuentes, esculturas y en bloques irregulares para mamposteo. No se recomienda para usos donde se aplique carga estructural o se requiera resistencia a la abrasión.

POTENCIAL480,000 m³.**SITUACIÓN LEGAL**

Terrenos de uso común del Ejido Escolásticas.

REQUERIMIENTO

Financiamiento para la adquisición de maquinaria y equipo, que ayude a tecnificar la extracción y el aprovechamiento de estas rocas. Promoción de estas canteras y sus productos terminados, tanto a nivel nacional como internacional.

OBSERVACIONES

Se han explotado 400 m de largo, con una anchura de 30 m y un espesor de 4 m, por lo que se considera una producción histórica de 48,000 m³. Estas canteras son solicitadas a nivel estatal y nacional, incluso se han exportado a Estados Unidos y a países de África.

FUENTE


Inventario Físico de los Recursos Minerales del Municipio Pedro Escobedo, Qro., 2006, SGM. Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx, iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Panorámica de la explotación de cantera gris en Bancos del Bordo. Municipio Pedro Escobedo, Querétaro.



Detalle de la extracción de bloques de cantera gris. Se labran únicamente usando cuña y marro.



Mosaico cortado y pulido que muestra la buena apariencia de la roca.



 FICHA DE INVENTARIO FÍSICO DE YACIMIENTOS MINERALES MUNICIPIO PEDRO ESCOBEDO, QRO.		
1) Número: PE-03	2) Nombre: Bancos del Bordo	3) Substancia/roca: Toba riolítica
4) Ubicación:	A 13.7 km al S 48° W en línea recta desde la cabecera municipal de Pedro Escobedo, Qro.	
5) Municipio, Estado:	Pedro Escobedo, Qro.	6) Localidad: Escolásticas
7) Latitud:	2 258 087	8) Longitud: 370 922
9) Elevación:	2 248 msnm	11) Escala: 1:50,000
10) Hoja, Clave:	La Estancia F14-C76	
12) Acceso:	A partir de la cabecera municipal de Pedro Escobedo, se recorren 6 km hasta el poblado La Venta, 4 km por la carretera al entronque Galindo y se prosigue 8 km hasta la población de Escolásticas. Finalmente se continúa 2.8 km por el camino a Huimilpan. Los bancos de cantera se localizan a ambos lados del camino, aunque la mayor parte se encuentran al sur de la carretera y por atrás de la zona de talleres de cantera.	
13) Situación Legal:	Ejidal	14) Exp./Título:
16) Concesionario:	Ejido Escolásticas	15) Fecha:
17) Tenencia de la tierra:	Terreno de uso común	
18) Infraestructura:	Excelente: se encuentra a pie de carretera pavimentada, junto a la zona de talleres de laminación y pulido, donde se cuenta con los servicios básicos.	
19) Distancia de caminos, Poblaciones, agua, líneas eléctricas, ferrocarril, etc.:	Se encuentra junto a los talleres de laminación y pulido de Escolásticas, donde se cuenta con los servicios básicos: línea eléctrica, mano de obra calificada agua y talleres de procesamiento. Se localiza a pie de la carretera pavimentada que comunica a Escolásticas con Huimilpan.	
20) Ambiente Ecológico:	Sin ninguna contaminación	
21) Tipo de depósito:	Roca Dimensionable (cantera gris clara)	
22) Roca encajonante:		
23) Rocas asociadas:		
24) Forma:	Capas horizontales	
25) Dimensiones:	Longitud: 600 m, ancho: 200 m, espesor: 4 m	
26) Alteraciones:		
27) Mineralogía:	Cuarzo, feldespatos y escasos ferromagnesianos	
28) Origen:	Volcánico piroclástico	
29) Muestreo: (Número de muestras y tipo)		
Afloramiento ()	Interior de mina ()	Tajo () Terreros () Jales () Retaques () Mineral ()
30) Clave de las muestras:		
31) Toneladas/Volumen potencial:	480,000 m ³	
32) Estado Actual:	En explotación	33) Planta de Beneficio: En talleres de laminación y pulido
34) Observaciones:	De esta localidad sólo se explota cantera gris clara. Estratigráfica y topográficamente se encuentra arriba de la localidad Barranca Norte (PE-02). Se ha explotado 400 m de largo, 30 m de ancho y espesor de 4 m, por lo que se considera una producción histórica de 48,000 m ³ . A pesar de las dimensiones de la localidad, sólo hay 10 mineros trabajando, lo que nos indica un claro decaimiento en la extracción de la roca cantera.	
35) Resultados del Laboratorio:	Por su poca dureza se facilita su labrado, pero no se recomienda para usos donde se aplique carga estructural o alta resistencia a la abrasión.	
36) Principales usos:	Cortada, pulida y/o laminada como material de construcción ornamental. Para elaboración de losetas, adoquines, columnas, fuentes y esculturas. En bloques irregulares para mamposteo.	
37) Visitó:	Ing. Amador Núñez Miranda	38) Fecha: 7 de Marzo de 2006