

PROYECTO	Ejido Pequeños Propietarios (QRO-01)
MUNICIPIO Y ESTADO	Colón, Querétaro
SUSTANCIA	Microgranodiorita
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	A partir del kilómetro 8 de la carretera que conduce al poblado de Colón, se toma un camino pavimentado por 1 km con rumbo noreste, hasta el rancho de San José de Los Quiotes y de ahí se sigue por un camino de 1.7 km hasta llegar al banco en explotación.
INFRAESTRUCTURA	A 1.7 Km al sureste se localiza el Poblado San José de Los Quiotes, Mpio., de Colón, Querétaro y a 3.6 Km al noreste se encuentra la cabecera municipal de Colón, Querétaro, donde se puede contratar mano de obra, y contar con los servicios de alojamiento y telefonía.
SUPERFICIE APROX.	1.5 hectáreas.
GEOLOGÍA	Se presenta un cuerpo intrusivo emplazado de forma masiva con escalonamientos ligeros y mesetas. La roca es de color gris por el contenido de oligoclasa con gránulos negros de hornblenda.
CALIDAD	No cumple con los requisitos establecidos por las normas ASTM-C503-03 (acabados arquitectónicos) y la norma ASTM-C568-03 (construcción y propósitos estructurales).
POTENCIAL	150,000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Pertenece al poblado de San José de los Quiotes, Mpio., de Colón, Querétaro.
REQUERIMIENTO	Promover la extracción tecnificada del depósito, así como el estudio de mercado correspondiente para conocer el grado de aceptación del producto.
OBSERVACIONES	El cuerpo intrusivo se presenta en forma masiva, lo que permite la extracción de bloques con barrenación continua, procurando aprovechar el yacimiento en niveles escalonados.
FUENTE	Programa de Muestreo de Rocas Dimensionables de localidades seleccionadas en el estado de Querétaro. Septiembre 2010. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.

FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Afloramiento de la localidad Ejido Pequeños Propietarios, Mpio., de Colon, Querétaro.



Detalle del afloramiento de microgranodiorita en el Ejido Pequeños Propietarios, Mpio. De Colon, Querétaro.



Mosaico pulido de la Ejido Pequeños Propietarios, Mpio., de Colon, Querétaro.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Ejido Pequeños Propietarios Sustancia: Microgranodiorita No. de Ficha: QRO-01

I. Localización

Municipio: Colon Estado: Querétaro Carta 1:50,000: F14-C56 Colon
NAD27 UTM X: 389716 NAD27 UTM Y: 2293929 Elevación: 1997 msnm

Localización Acceso: Partiendo del kilómetro 8 de la carretera que conduce del poblado de Colon hay una desviación de un camino pavimentado de 1 km con Dirección noroeste hacia el poblado de San José de los Quiotes y de ahí se continua 1.7 km al noroeste donde se localiza el banco Ejido Pequeños Propietarios.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Rogelio Zarate Superficie: 2 Has.
Datos de Localización: A 1.7 km al noroeste del poblado de San José de los Quiotes Tenencia de la Tierra: Propiedad privada

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☒ En Explotación	☒ Masivo	☒ Intenso	Longitud: 100 m
☒ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: 150 m
☐ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: 10 m
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: 150,000 m³
☐ Hidrotermal	Alteración: Argilitización		Color: Gris	

IV. Infraestructura

Electricidad 3.5 km Telefonía 3.5 km Agua 1.7 km Terracería 1.7 km Carretera 1 km Mano de Obra 1.7 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: Colon

Planta de Proceso: Tipo: No hay Capacidad: No hay Producción: No hay

Proceso de Beneficio: ☒ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: _____


Mercado: ☐ Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 1 Claves: QRO-01 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros: _____

Resultados de Laboratorio: Densidad 1772g/cm³, Absorción de agua 12.8% y resistencia a la compresión de 218 kg/cm²

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales	Mosaico Pulido
Para la industria de la construcción (fachadas y pisos)	
Descripción del Mosaico	
Roca color verde	
Mineralogía: fragmentos de roca dentro de una matriz fina	
Observaciones	
El banco de explotación se localiza en el kilómetro 8 de la carretera que conduce a la cabecera municipal de Colon, Querétaro, en dicha intersección se toma un camino pavimentado por 1 km y de ahí se continua por uno de terracería de 1.7 km para llegar al banco. El fracturamiento principal tiene un rumbo de N18°W con una inclinación de 62° al SW y como secundario N82°E con una inclinación 78° al SE.	
Realizó: Ing. Raúl Hernández H.	Fecha: 16 de febrero de 2012