

**PROYECTO****Chavarrías****MUNICIPIO Y ESTADO****Cadereyta, Querétaro****SUSTANCIA****Mármol****LOCALIZACIÓN Y ACCESO**

Se localiza a 2 Km de la Comunidad Chavarrías y a 25 Km al noreste de la cabecera municipal Cadereyta, Querétaro. El acceso a partir de Cadereyta se realiza por la carretera federal No.120, en el transecto Crucero San Javier – Sombrerete - Chavarrías, con un recorrido de 12 Km, todo por carretera pavimentada, a excepción del último tramo de 1.2 Km.

INFRAESTRUCTURA

A 2 Km se localiza la Comunidad Chavarrías que cuenta con los servicios de energía eléctrica y agua potable; asimismo, a 15 Km de la localidad se encuentra el poblado de El Doctor, localidad que cuenta con los servicios básicos y la zona industrial en la que se procesan bloques de mármol.

SUPERFICIE APROX.

4 hectáreas.

GEOLOGÍA

Secuencia de calizas recristalizadas ligeramente silicificadas y marmorizada, textura criptocrystalina, perteneciente a la Formación El Doctor del Cretácico Inferior.

CALIDAD

La caliza recristalizada de Cerro Blanco ha resultado de buena calidad para la producción de placa de mármol comercial, por lo que se considera que se puede emplear en recubrimientos de muros y pisos, así como muebles para baño y mesas.

POTENCIAL

800,000 m³. Considerando 500 m de largo, 80 m de ancho y 20 m de espesor.

SITUACIÓN LEGAL

Propiedad del Sr. Francisco Reséndiz Yáñez (Comisariado de Bienes Comunales) Tel. 015557357507

REQUERIMIENTO

Apoyo financiero para adquisición de maquinaria para la extracción de bloques regulares y aprovechamiento integral de los bloques irregulares, así como la comercialización de este material a nivel nacional e internacional.

OBSERVACIONES

A la fecha se explota por métodos rudimentarios. La estratificación gruesa a masiva permite la extracción de bloques y se presenta favorable para aprovechar la cantera en tajos escalonados. Este mármol es similar al “Blanco Querétaro” el cual tiene demanda nacional y aceptación en el extranjero.

FUENTE


Programa de Estudio de Rocas Dimensionables de México, 2011.



Frente de extracción de la cantera Chavarrías, Mpio. Cadereyta, Querétaro.



Detalle de la extracción en la cantera Chavarrías, Mpio. Cadereyta, Querétaro.



Mosaico pulido que muestra una apariencia aconchada muy vistosa, buen brillo y pulimento.

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES

Proyectos Mineros en Promoción



Nombre de Localidad: CHAVARRÍAS Sustancia: MÁRMOL BLANCO No. De Ficha: QRO-219

I. Localización

Municipio: Cadereyta Estado: Querétaro Carta 1:50,000: San Joaquín F14-C58
NAD27 UTM X: 436200 NAD27 UTM Y: 2302595 Elevación: 2,549 msnm

Localización y Acceso: Se localiza a 2 Km al sur de la comunidad Chavarrías y a 25 Km en línea recta al noreste de la cabecera Municipal de Cadereyta, Qro. El acceso se Realiza de Cadereyta por la carretera federal No. 120 con el trayecto Crucero San Javier- Sombrerete -Chavarrías. Del Crucero San Javier a la localidad son 12 Km.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Comunidad Chavarrías Superficie: 4 Ha
Datos de Localización: Sr. Fco. Resendiz Yáñez (comisariado de Bienes Comunales). Tel. 01 5 557357507 Tenencia de la Tierra: Ejidal

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: 500 m
☐ Intrusiva	☒ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: 80 m
☐ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: 20 m
☒ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros:	☐ Ninguno	Potencial Estimado: 800,000 m³
☐ Hidrotermal	Alteración: Marmorización, Silicificación		Color: Blanco con vetillas negras y rojizas	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 2 km Telefonía 15 km Agua 2 km Terracería En sitio km Carretera 1.2 km Mano de Obra 2 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 2 km al norte en la Comunidad Chavarrías y a 15 km en la localidad El Doctor

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☒ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:

Mercado: ☒ Local ☒ Estatal ☐ Nacional ☒ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Tres Claves: QRO-219, 219A, 219B Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros:

Resultados de Laboratorio: Densidad 2.70 g/cm³, Absorción de agua 0.03% y resistencia a la compresión de 1226.86 kg/cm², en cuanto a la calidad de corte se describe buena, aristas sanas, presenta vetillas, y una superficie lisa, misma que permite un buen brillo en el mosaico pulido.

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales	Mosaico Pulido
Posible uso en placas pulidas para acabados ornamentales en la construcción. En bloques para mampostería, artesanías esculturas. Triturada como grava y arena como agregado para concreto. y acabados.	
Descripción del Mosaico	
Mármol blanco aconchado con vetillas rellenas de calcita y cuarzo de color negro y rojizas. Su apariencia es muy vistosa.	
Observaciones	
La cantera se explota esporádicamente para extracción de bloques, de acuerdo a la demanda de Industriales de Vizarrón. El método de extracción es rudimentario, aunque se utilizan perforadoras y cuñas, y ocasionalmente se utiliza explosivo. Este tipo de mármol blanco tiene aceptación comercial en el mercado nacional e internacional, por lo que hay demanda constante para producir placas.	

Realizó: Ing. Arturo J. Ruiz Ortiz Fecha: 12 de abril de 2011