


PROYECTO	El Gigante
MUNICIPIO Y ESTADO	Cadereyta de Montes, Qro.
SUSTANCIA	Caliza recristalizada
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo de la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, hacia el noreste, por la carretera federal México 120, tramo San Juan del Río-Xilitla, recorriendo 43 km aproximadamente, hasta la altura del km 79. Se sigue al noreste por la carretera estatal a San Joaquín, recorriendo 11 km, llegando a la altura del km 11, para desviarse al sur por brecha durante 5 km, hasta el poblado Los Juárez. Continuando al sureste por brecha durante 11 km, que pasa por las rancherías Adarga y Las Viguitas.
INFRAESTRUCTURA	A 4 km al noroeste de la localidad muestreada se encuentra el poblado Los Juárez, donde se tienen servicios de agua potable, línea eléctrica, telefonía y mano de obra.
SUPERFICIE APROX.	5 hectáreas
GEOLOGÍA	El banco muestreado se integra de caliza recristalizada color blanco a gris claro, que presenta estratos de 0.20 a 0.6 m de espesor; con frecuencia en forma masiva y ocasionalmente con horizontes fosilíferos. Sigue rumbo N 48° W y echado de 51° al NE; se distinguen fracturas delgadas, rellenas de calcita, con orientación errática. Presenta algunos estratos con macrofósiles.
CALIDAD	La muestra da cumplimiento a las dos normas: ASTM C503 - 8a (Acabados arquitectónicos y de la construcción) y ASTM C568-08a (Mampostería), motivo por el cual, puede ser utilizada para tales fines.
POTENCIAL	1'200,000 m ³
SITUACIÓN LEGAL	Esta localidad es comunal, del poblado Los Juárez, municipio de Cadereyta de Montes, Qro., teniendo la posesión del terreno el C. Ernesto Hernández Galván, vecino de esa población. La información puede consultarse con el C. Ernesto Hernández Galván, domicilio conocido en el poblado Los Juárez, y con el C. Florencio Sánchez Martínez, Calle Romaldo Montoya s/n, en el poblado Vizarrón de Montes; ambas localidades pertenecientes al municipio de Cadereyta de Montes, Qro.
REQUERIMIENTO	Brindar apoyo técnico a los usuarios para la preparación adecuada del banco, a efecto de llevar a cabo en forma ordenada la explotación de caliza recristalizada; ya que se cuenta con pequeño banco trabajado en forma rudimentaria, del cual se han cortado algunos bloques y extraído pedacería para marmolina.
OBSERVACIONES	Se considera que la zona puede ser susceptible de aprovecharse para la obtención de roca dimensionable en forma de bloques, destinados a la fabricación de pisos y recubrimientos de fachadas y para producción de marmolina.
FUENTE	Programa Nacional para el Estudio de Rocas Dimensionables. Localidades seleccionadas en el Estado de Querétaro.



Vista panorámica de la localidad prospecto QRO-C3. Consiste de caliza recristalizada. Poblado Los Juárez, Municipio de Cadereyta de Montes, Qro.



Caliza recristalizada de color blanco a gris claro, en estratos medios a gruesos.



Mosaico pulido de la localidad El Gigante, Municipio de Cadereyta de Montes.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: **El Gigante** Sustancia: **Caliza recristalizada** No. de Ficha: **QRO-C3**

I. Localización

Municipio: Cadereyta de Montes Estado: Querétaro Carta 1:50,000: San Joaquín F14-C58
 NAD27 UTM X: 435404 NAD27 UTM Y: 2304555 Elevación: 2877 msnm
 Localización Acceso: Queda ubicado a 26.4 km al NE de la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, Qro., a 4 km al SE del poblado Los Juárez, Municipio de Cadereyta de Montes.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: C. Ernesto Hernández Galván Superficie: 5 Ha.
 Datos de Localización: Informes con C. Ernesto Hernández Galván, domicilio conocido, poblado Los Juárez, Cadereyta de Montes, Qro. Tenencia de la Tierra: Comunal

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: 200 m
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: 200 m
☒ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: 50 m
☐ Metamórfica	☒ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: 1'200,000 m3
☐ Hidrotermal	Alteración: Silicificación y ligera oxidación		Color: Blanco a gris claro	

IV. Infraestructura

Servicios
 Electricidad 4 km Telefonía 4 km Agua 4 km Terracería 0 km Carretera 9 km Mano de Obra 4 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: Los Juárez

Planta de Proceso: Tipo: No existe Capacidad: No aplica Producción: No aplica

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☒ Otros: No aplica

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☒ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Dos Claves: QRO-C3 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros: _____

Resultados de Laboratorio: Resistencia a la compresión de 1133.69 Kg/cm², absorción de agua de 0.06%, densidad promedio de 2.70 g/cm³

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales
En la industria de la construcción, como material para pisos y recubrimiento de fachadas. También para producción de marmolina
Descripción del Mosaico
Calidad de corte bueno, los cubos presentaron aristas sanas, superficie lisa con fractura natural. Falla por colapso por deslizamiento y falla por conexión de defectos. Núcleo dividido en 2 Partes en forma de cono o de cuña, existen pocos productos de fractura, generalmente Diagonal al eje del esfuerzo y productos de fractura irregular, conducción a través de Vetas y/o porosidades orientadas de manera preferencial. Se produjo una explosión al efectuar La prueba, existió proyección de fragmentos.
Observaciones
Caliza recristalizada de color blanco a gris claro, en estratos de 0.2 a 0.8 m de espesor, con frecuencia de aspecto Masivo, y ocasionalmente con horizontes fosilíferos, de rumbo N 48° W y echado de 51° al NE; se Distinguen fracturas delgadas, rellenas de calcita, con orientación errática. Se considera conveniente Aprovecharla como roca dimensionable, para la obtención de bloques que se destinen a la Producción Producción de pisos y recubrimiento de fachadas; además para producción de marmolina
Realizó: Ing. Víctor R. Martínez Ortiz

