




PROYECTO	La Tinaja
MUNICIPIO Y ESTADO	Cadereyta, Querétaro
SUSTANCIA	Caliza Recristalizada
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Se localiza a 1.5 Km de la población de La Tinaja y a 12.5 Km en línea recta al noreste de Vizarrón, Qro. A partir de Vizarrón el acceso es por la carretera federal No 120 por la que se recorren 6 Km y continuar por la carretera a San Joaquín. Se continúan 5 Km y se toma la desviación a La Tinaja por la que se recorren 3.5 Km. La localidad se encuentra inmediatamente al sur por el camino de brecha a la Ranchería Las Culebras, por el que se recorren 1.5 Km.
INFRAESTRUCTURA	La localidad presenta cuatro frentes de extracción inactivos situados en ambos costados del camino de acceso. El desarrollo mármolero se llevó a cabo de manera intensiva con medios rudimentarios de extracción: los cortes actuales, desarrollados en la parte media de la secuencia calcárea se encuentran escarpados y de difícil operación. No obstante, en la continuidad sureste de la serranía en el Cerro La Cruz, se tienen dos frentes de extracción que es factible reactivar, mediante la preparación del banco desde la cima del faldeo y aplicar técnicas modernas para su aprovechamiento. En ambos casos es necesario tecnificar la extracción.
SUPERFICIE APROX. GEOLOGÍA	2 hectáreas. Secuencia de calizas silicificadas pertenecientes a la Formación El Doctor, facies El Ladrón, compuesta por una sucesión de estratos gruesos de caliza silicificada de color beige claro. El yacimiento en general, es de textura cristalina compuesto por calcita (cristalina), dolomita y minerales arcillosos.
CALIDAD	La localidad por muchos años fue productora de mármol comercial beige claro, por lo que está comprobada la calidad del recurso para la extracción de bloques para corte en placas de mármol comercial.
POTENCIAL	500,000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	La localidad se encuentra en terrenos del ejido La Tinaja, representado por el Sr. Luis Jiménez Ángeles (Comisariado Ejidal). Tel. 4412766225
REQUERIMIENTO	Apoyar la extracción de bloques de mármol comercial y aprovechamiento del depósito mediante su transformación, así como la difusión y comercialización en el mercado nacional y extranjero.
OBSERVACIONES	La localidad en el Cerro La Cruz presenta condiciones adecuadas para la extracción de bloques de mármol beige claro. Se requiere la tecnificación de la extracción y difusión para la penetración en el mercado.
FUENTE	Programa de Muestreo de Rocas Dimensionables de localidades seleccionadas del Estado de Querétaro. Abril de 2011. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Frentes de extracción de la localidad La Tinaja, Mpio., de Cadereyta, Querétaro.



Características del frente de extracción del Cerro La Cruz de la localidad La Tinaja, Mpio., de Cadereyta, Querétaro.



Mosaico Pulido de la localidad La Tinaja. Municipio de Cadereyta, Querétaro.



SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES
Ficha Rocas Dimensionables

222

Ficha No. QRO-C4

Nombre de Localidad: La Tinaja

Roca: Caliza recristalizada

I. Localización

Estado: Querétaro Municipio: Cadereyta Tenencia de la tierra: Ejido

Coord.UTM-NAD27-X: 427262 Coord.UTM-NAD27-Y: 2315510 Elevación: 1730 msnm

Carta 1:250 000: Pachuca F14-11 Carta 1:50 000:

Ubicación y acceso: El banco de extracción se localiza en el camino La Tinaja- La Culebra, a 1.5 Km del núcleo ejidal de La Tinaja. A partir de Vizarrón, Qro., se recorren 12 Km por la carretera a San Joaquín y se continúa por terracería al sureste 5 Km

II. Propiedad Minera

Nombre del predio: La Tinaja Superficie: 2 Ha. Propietario: Ejido La Tinaja

Representante legal: Sr. Luis Jiménez Angeles (Comisariado Ejidal) Tel. 4412766225

III. Características geológico-mineras:

Tipo de roca: Volcánica () Ignea intrusiva () Sedimentaria () Metamórfica (X)

Dimensiones: Longitud 200 m Ancho 100 m Espesor 60

Forma: Masivo () Estratiforme (X) Color: Beige claro

Fracturamiento: Débil () Moderado (X) Intenso ()

Alteración: Silicificación

Estado operativo: En explotación () Explotación esporádica () Abandonado (X) Prospecto ()

IV. Infraestructura:

Servicios: Agua () Electricidad () Telefonía () Pista aérea () Carretera () Terracería (X) Estación ferroviaria ()

Distancia a los servicios: El banco de extracción se localiza en el camino La Tinaja- La Culebra a 1.5 Km del núcleo ejidal La Tinaja, Mpio., de Cadereyta, Qro., la localidad cuenta con mano de obra calificada, electricidad, agua potable y servicios médicos

Planta de proceso: Tipo No tiene Capacidad Producción 255 ton/mes

Mercado: Local () Regional () Nacional (X) Extranjero ()

V. Actividades y descripción

Muestreo: Número de muestra: Una Clave: PUE-203

Estudios realizados: Prueba física () Corte y pulido de mosaicos (X) Otro(s) Resistencia a la compresión

Volumen estimado: 150,000 m³

Resultados de laboratorio: Buena resistencia a la compresión y buen brillo

**Descripción del mosaico:**

Caliza de color beige claro, textura cristalina, compuesta por calcita (cristalina), dolomita y minerales arcillosos

Uso principal: Placas de mármol comercial color beige, para cubiertas de muros interiores, lavabos y parquet.

Observaciones: La localidad se encuentra inactiva desde hace 20 años. Se tienen 5 frentes de extracción, de donde se extrajeron bloques para la producción de placa. La localidad aún presenta potencial para este tipo de recurso El color beige del mármol comercial en la actualidad tiene buena demanda en el mercado

Visitó: Ing. Arturo J. Ruiz Ortiz Fecha: 13 de abril de 2011