


PROYECTO	Galván Rosas
MUNICIPIO Y ESTADO	Cadereyta de Montes, Qro.
SUSTANCIA	Caliza recristalizada
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo de la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, hacia el noreste, por la carretera federal México 120, tramo San Juan del Río-Xilitla, recorriendo 43 km aproximadamente, hasta la altura del km 79. Se sigue al noreste por la carretera estatal a San Joaquín, recorriendo 11 km, llegando a la altura del km 11, para desviarse al sur por brecha durante 5 km, hasta el poblado Los Juárez. Continuando al sureste por brecha durante 1.2 km, llegando al sitio de muestreo.
INFRAESTRUCTURA	A 1.2 km al noroeste de la localidad muestreada se encuentra el poblado Los Juárez, donde se tienen servicios de agua potable, línea eléctrica, telefonía y mano de obra.
SUPERFICIE APROX.	5 hectáreas
GEOLOGÍA	El banco muestreado se integra de caliza recristalizada color gris oscuro a negro, que presenta estratos de 0.20 a 0.6 m de espesor; con frecuencia se encuentra en forma masiva y ocasionalmente con horizontes fosilíferos. Sigue rumbo N 44° W y echado de 41° al NE; se distinguen numerosas fracturas delgadas, rellenas de calcita, con orientación errática. Presenta macrofósiles.
CALIDAD	La muestra da cumplimiento a las dos normas: ASTM C503 - 8a (Acabados arquitectónicos y de la construcción) y ASTM C568-08a (Mampostería), motivo por el cual, puede ser utilizada para tales fines.
POTENCIAL	1'600,000 m ³
SITUACIÓN LEGAL	Terreno del C. Alberto Galván Rosas, vecino de esa población. La información puede consultarse con el C. Virginio Hernández Sánchez, domicilio conocido en el poblado Los Juárez, y con el C. Florencio Sánchez Martínez, Calle Romaldo Montoya s/n, en el poblado Vizarrón de Montes.
REQUERIMIENTO	Brindar apoyo técnico a los usuarios para la preparación adecuada del banco, a efecto de llevar a cabo en forma ordenada la explotación de caliza recristalizada; ya que se cuenta con pequeño banco trabajado en forma rudimentaria, del cual se han cortado algunos bloques y extraído pedacería para elaboración de artesanías.
OBSERVACIONES	Se considera que la zona puede ser susceptible de aprovecharse para la obtención de roca dimensionable en forma de bloques, destinados a la fabricación de pisos y recubrimientos de fachadas y para elaboración de artesanías.
FUENTE	Programa Nacional para el Estudio de Rocas Dimensionables. Localidades seleccionadas en el Estado de Querétaro.



Vista panorámica de la localidad prospecto QRO-C5. Consiste de caliza recristalizada. Poblado Los Juárez, Municipio de Cadereyta de Montes, Qro.



Caliza recristalizada gris oscuro a negro, en estratos medios a gruesos.



Mosiaco pulido de la localidad Galvan Rosas municipio de Cadereyta de Montes.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: **Galván Rosas (Ranchería de Los Juárez)** Sustancia: **Caliza recristalizada** No. de Ficha: **QRO-C5**

I. Localización

Municipio: Cadereyta de Montes Estado: Querétaro Carta 1:50,000: San Joaquín F14-C58
 NAD27 UTM X: 433173 NAD27 UTM Y: 2306776 Elevación: 2717 msnm
 Localización Acceso: Queda ubicado a 25.8 km al NE de la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, Qro., a 1.2 km al SE del poblado Los Juárez, Municipio de Cadereyta de Montes.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: C. Alberto Galván Rosas Superficie: 5 Ha.
 Datos de Localización: Informes con C. Alberto Galván Rosas y/o Esteban Lázaro Galván de La Tenencia de la Tierra: Comunal

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>700 m</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>400 m</u>
☒ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>50 m</u>
☐ Metamórfica	☒ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>1'600,000 m3</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Silicificación</u>		Color: <u>Gris oscuro a negro</u>	

IV. Infraestructura

Electricidad 1.2 km Telefonía 1.2 km Agua 1.2 km Terracería 0 km Carretera 4.7 km Mano de Obra 1.2 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: Los Juárez

Planta de Proceso: Tipo: No existe Capacidad: No aplica Producción: No aplica

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☒ Otros: No aplica

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☒ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Dos Claves: QRO-C5 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros:

Resultados de Laboratorio: Resistencia a la compresión de 1205.28 Kg/cm², absorción de agua de 0.15 %, densidad promedio de 2.68 g/cm³

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales
<u>En la industria de la construcción, como material para pisos y recubrimiento de fachadas. También</u>
<u>Para elaboración de artesanías</u>
Descripción del Mosaico
<u>Calidad de corte bueno, los cubos presentaron aristas sanas, superficie lisa con fractura natural.</u>
<u>Falla por colapso generalizado y falla por conexión de defectos. No hay evidencia de núcleo,</u>
<u>El producto de fractura es de escamoso a irregular y productos de fractura irregular, conducción</u>
<u>A través de vetas y/o porosidades orientadas de manera preferencial. Se produjo una explosión</u>
<u>Al efectuar la prueba, existió proyección de fragmentos.</u>
Observaciones
<u>Caliza recristalizada de color gris oscuro a negro, en estratos de 0.2 a 0.6 m de espesor, frecuentemente masiva,</u>
<u>Y ocasionalmente con macrofósiles, de rumbo N 44° W y echado de 41° al NE; se pueden identificar</u>
<u>Numerosas fracturas delgadas, rellenas de calcita, con orientación errática. Se considera conveniente</u>
<u>Aprovecharla como roca dimensionable, para la obtención de bloques que se destinen a la Producción</u>
<u>Producción de pisos y recubrimiento de fachadas; además para elaboración de artesanías.</u>
Realizó: <u>Ing. Víctor R. Martínez Ortíz</u>

Mosaico Pulido



Fecha: Febrero de 2012