


|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO</b>              | <b>La Cañada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MUNICIPIO Y ESTADO</b>    | <b>Cadereyta de Montes, Qro.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SUSTANCIA</b>             | <b>Caliza recristalizada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>LOCALIZACIÓN Y ACCESO</b> | Partiendo de la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, hacia el noreste, por la carretera federal México 120, tramo San Juan del Río-Xilitla, recorriendo 41 km aproximadamente, hasta la altura del km 77. Se sigue al oriente por brecha durante 7 km, hasta el sitio de muestreo.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b>       | A 7 km al suroeste de la localidad muestreada se encuentra el poblado Vizarrón de Montes, donde se tienen servicios de agua potable, línea eléctrica, telefonía y mano de obra. A 4 km al oeste se tiene banco de marmolina, donde cuentan actualmente con energía eléctrica                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SUPERFICIE APROX.</b>     | 5 hectáreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GEOLOGÍA</b>              | El banco muestreado se integra de caliza recristalizada color gris claro en muestra sana y tonalidad gris oscuro a la meteorización, que presenta estratos de 0.20 a 0.8 m de espesor; con frecuencia en forma masiva y ocasionalmente con horizontes fosilíferos. Sigue rumbo N 27° W y echado de 29° al NE; se distinguen fracturas delgadas, rellenas de calcita, con orientación N 23° E, e inclinación de 71° al SE. Presenta estratos con macrofósiles.                              |
| <b>CALIDAD</b>               | La muestra da cumplimiento a las dos normas: ASTM C503 -8a (Acabados arquitectónicos y de la construcción) y ASTM C568-08a (Mampostería)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>POTENCIAL</b>             | 1'000,000 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SITUACIÓN LEGAL</b>       | Esta localidad es comunal, del poblado Los Juárez, municipio de Cadereyta de Montes, Qro., teniendo la posesión del terreno el C. Virginio Hernández Sánchez, vecino de esa población. La información puede consultarse con el C. Virginio Hernández Sánchez, domicilio conocido en el poblado Los Juárez, y con el C. Florencio Sánchez Martínez, Calle Romaldo Montoya s/n, en el poblado Vizarrón de Montes; ambas localidades pertenecientes al municipio de Cadereyta de Montes, Qro. |
| <b>REQUERIMIENTO</b>         | Brindar apoyo técnico a los usuarios para la preparación adecuada del banco, a efecto de llevar a cabo en forma ordenada la explotación de caliza recristalizada; ya que se cuenta con pequeño banco trabajado en forma rudimentaria, del cual se han cortado algunos bloques.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBSERVACIONES</b>         | Se considera que la zona puede ser susceptible de aprovecharse para la obtención de roca dimensionable en forma de bloques, destinados a la fabricación de pisos y recubrimientos de fachadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FUENTE</b>                | Programa Nacional para el Estudio de Rocas Dimensionables. Localidades seleccionadas en el Estado de Querétaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Vista panorámica de la localidad prospecto QRO-C7. Consiste de caliza recristalizada. Poblado Los Juárez, Municipio de Cadereyta de Montes, Qro.



Caliza recristalizada gris claro a gris oscuro, en estratos medios a gruesos.



Mosaico pulido de la localidad La Cañada, Municipio de Cadereyta de Montes.

## FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: **La Cañada** Sustancia: **Caliza recristalizada** No. de Ficha: **QRO-C7**

### I. Localización

Municipio: Cadereyta de Montes Estado: Querétaro Carta 1:50,000: San Joaquín F14-C58  
NAD27 UTM X: 431590 NAD27 UTM Y: 2306135 Elevación: 2152 msnm  
Localización Acceso: Queda ubicado a 24.2 km al NE de la cabecera municipal de Cadereyta de Montes, Qro. y a 7 Km al noreste del poblado Vizarrón de Montes, Municipio de Cadereyta de Montes.

### II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: C. Virgilio Hernández Sánchez Superficie: 5 Ha.  
Informes con C. Virgilio Hernández Sánchez, poblado Los Juárez y con C. Florencio Sánchez Martínez, Calle Romaldo Montoya s/n poblado Vizarrón de Montes; ambas localidades pertenecientes al municipio de Cadereyta de Montes, Qro.  
Datos de Localización: Tenencia de la Tierra: Comunal

### III. Características Geológico-Mineras

| Tipo de Roca                                     | Estado Operativo                              | Forma                                            | Fracturamiento                               | Dimensiones                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Volcánica               | <input type="checkbox"/> En Explotación       | <input type="checkbox"/> Masivo                  | <input type="checkbox"/> Intenso             | Longitud: 100 m                              |
| <input type="checkbox"/> Intrusiva               | <input type="checkbox"/> Explotación Temporal | <input checked="" type="checkbox"/> Estratiforme | <input checked="" type="checkbox"/> Moderado | Ancho: 100 m                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sedimentaria | <input type="checkbox"/> Prospecto            | <input type="checkbox"/> Tabular                 | <input type="checkbox"/> Débil               | Espesor: 100 m                               |
| <input type="checkbox"/> Metamórfica             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactiva  | <input type="checkbox"/> Otros: _____            | <input type="checkbox"/> Ninguno             | Potencial Estimado: 1'000,000 m <sup>3</sup> |
| <input type="checkbox"/> Hidrotermal             | Alteración: Silicificación                    |                                                  | Color: Gris claro a gris oscuro              |                                              |

### IV. Infraestructura

Servicios  
Electricidad 4 km Telefonía 7 km Agua 7 km Terracería 0 km Carretera 7 km Mano de Obra 7 km  
Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: Vizarrón de Montes (a 7 km al suroeste) y línea eléctrica en banco de marmolina (a 4 km al oeste)  
Planta de Proceso: Tipo: No existe Capacidad: No aplica Producción: No aplica  
Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☒ Otros: No aplica  
Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☒ Ninguno

### V. Actividades

Muestras Colectadas: Dos Claves: QRO-C7 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros: \_\_\_\_\_

Resultados de Laboratorio: Resistencia a la compresión de 832.85 Kg/cm<sup>2</sup>, absorción de agua de 0.06%, densidad promedio de 2.68 g/cm<sup>3</sup>

### VI. Aspectos Megascópicos

| Usos Principales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mosaico Pulido                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| En la industria de la construcción, como material para pisos y recubrimiento de fachadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Descripción del Mosaico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Mosaico con buena resistencia y color vistoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| Caliza recristalizada gris claro a gris oscuro, en estratos de 0.2 a 0.8 m de espesor, con frecuencia Masiva, y ocasionalmente con horizontes fosilíferos, de rumbo N 27° W y echado de 29° al NE; se Distinguen fracturas delgadas, rellenas de calcita, con orientación N 23° E, e inclinación de 71° al SE. Se considera conveniente aprovecharla como roca dimensionable, para la obtención de bloques que Se destinen a la producción de pisos y recubrimiento de fachadas. |                                                                                       |
| Realizó: Ing. Víctor R. Martínez Ortiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha: Febrero de 2012                                                                |