


PROYECTO	Ejido San Vicente (PUE-01)
MUNICIPIO Y ESTADO	San Jerónimo Xayacatlán, Puebla
SUSTANCIA	Gneiss Cuarzo Feldespático
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	A partir del poblado San Jerónimo Xayacatlán, se toma la carretera pavimentada Acatlán-San Juan Ixcaquixtla, por una distancia de 3.5 km con rumbo a San Juan y ahí se localiza el proyecto.
INFRAESTRUCTURA	A 3.5 Km al suroeste se localiza la cabecera municipal de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, donde se puede contratar mano de obra, y contar con los servicios de alojamiento y telefonía.
SUPERFICIE APROX.	2.5 hectáreas.
GEOLOGÍA	Se presenta un cuerpo de origen metamórfico de forma masiva con escalonamientos ligeros y mesetas. La roca es de color café claro, de textura sedosa, se le pudieron observar pequeños fragmentos subredondeados de pedernal de color blanco
CALIDAD	Cumple con los requisitos establecidos por la norma ASTM-C568-03 (construcción y propósitos estructurales).
POTENCIAL	300,000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Pertenece al Ejido San Vicente, Mpio., de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla.
REQUERIMIENTO	Promover la extracción tecnificada del depósito, así como el estudio de mercado correspondiente para conocer el grado de aceptación del producto.
OBSERVACIONES	El cuerpo metamórfico se presenta en forma de capas lo que permite la extracción de bloques con barrenación continua, procurando aprovechar el yacimiento en niveles escalonados.
FUENTE	Programa de Muestreo de Rocas Dimensionables de localidades seleccionadas en el estado de Puebla. Septiembre 2010. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Afloramiento de la localidad Ejido San Vicente, Mpio., San Jerónimo Xayacatlán, Puebla.



Detalle del afloramiento de gneis cuarzo feldespático de la localidad Ejido San Vicente, Mpio. San Jerónimo Xayacatlán, Puebla.



Mosaico pulido de la localidad Ejido San Vicente, Mpio. San Jerónimo Xayacatlán, Puebla.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Ejido San Vicente Sustancia: Gneiss cuarzo feldespático No. de Ficha: PUE-01

I. Localización

Municipio: San Jerónimo Xayacatlán Estado: Puebla Carta 1:50,000: E14-B64 Petlalcingo
 NAD27 UTM X: 612056 NAD27 UTM Y: 2015211 Elevación: 1307 msnm
 Localización Acceso: Partiendo de la intersección de la carretera Acatlán-Juan Ixcaquixtla con el poblado San Jerónimo Xayacatlán, se continua con un recorrido de 3.5 km con dirección noreste, para poder llegar al prospecto del Ejido San Vicente

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Desconocido Superficie: 3000,000m³
 Datos de Localización: Ejido San Vicente Tenencia de la Tierra: Ejido

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☒ Intenso	Longitud: 300 m
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: 150 m
☐ Sedimentaria	☒ Prospecto	☒ Tabular	☐ Débil	Espesor: 40 m
☒ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: 1'800,000 m ³
☐ Hidrotermal	Alteración: Oxidación		Color: Crema a café claro	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 3.5 km Telefonía 3.5 km Agua 3.5 km Terracería 0.2 km Carretera 3.3 km Mano de Obra 3.5 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: Charcas

Planta de Proceso: Tipo: No hay Capacidad: No hay Producción: No hay

Proceso de Beneficio: ☒ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: _____

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 1 Claves: PUE-01 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros: _____

Resultados de Laboratorio: Densidad 2573 g/cm³, Absorción de agua 0.6 % y resistencia a la compresión de 1296 kg/cm²

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

Para la industria de la construcción (fachadas y pisos)

Descripción del Mosaico

Roca color gris, con una matriz muy fina, presenta fracturas rellenas de calcita. No se pudieron hacer los cortes adecuados debido a que se rompieron en capas.
 Mineralogía: Calcita

Observaciones

El prospecto se localiza a 3.5 km, hacia el noreste de la intersección de la cabecera municipal de Jerónimo Xayacatlán con la carretera Acatlán-Juan Ixcaquixtla. El fracturamiento principal tiene un rumbo de N24°E con una inclinación de 75° al NW y como secundario N65°E con una inclinación de 55° al NW.

Realizó: Ing. Raúl Hernández H.

Mosaico Pulido



Fecha: 23 de febrero de 2012