


PROYECTO	Ejido Las Palomas (PUE-03)
MUNICIPIO Y ESTADO	Tehuiztingo, Puebla
SUSTANCIA	Augengneiss
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	A partir del poblado Tehuiztingo, Puebla, se toma la carretera que conduce al municipio de Acatlán, recorriendo una distancia de 12 km se encuentra una desviación con dirección al ejido de las Palomas y se continua por un camino de terracería por 1.5 km con rumbo noreste, ahí se localizó el afloramiento.
INFRAESTRUCTURA	A 13.5 Km al noroeste se localiza el Mpio., de Tehuiztingo, Puebla, donde se puede contratar mano de obra, y contar con los servicios de alojamiento y telefonía.
SUPERFICIE APROX.	4.5 hectáreas.
GEOLOGÍA	Se presenta un cuerpo metamórfico de forma seudoestratiforme la roca es de café oscuro, debido al contenido de hematita con gránulos negros de hornblenda.
CALIDAD	No cumple con los requisitos establecidos por las normas ASTM –C503-03 (acabados arquitectónicos) y la norma ASTM-C568-03 (construcción y propósitos estructurales).
POTENCIAL	300,000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Pertenece al Ejido Las Palomas, Mpio., de Tehuiztingo, Puebla
REQUERIMIENTO	Promover la extracción tecnificada del depósito, así como el estudio de mercado correspondiente para conocer el grado de aceptación del producto.
OBSERVACIONES	El cuerpo metamórfico se presenta en forma seudoestratiforme, lo que permite la extracción de bloques con barrenación continua, procurando aprovechar el yacimiento en niveles escalonados.
FUENTE	Programa de Muestreo de Rocas Dimensionables de localidades seleccionadas en el estado de Puebla. Septiembre 2010. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Afloramiento de la localidad Ejido San Vicente, Mpio., de Tehuiztingo, Puebla.



Detalle del afloramiento de auge en gneis de la localidad Ejido las Palomas, Mpio. De Tehuiztingo, Puebla.



Mosaico pulido de la localidad Ejido las Palomas, Mpio. De Tehuiztingo, Puebla.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Ejido las Palomas Sustancia: Augengneiss No. de Ficha: PUE-03

I. Localización

Municipio: Tehuiztzingo Estado: Puebla Carta 1:50,000: E14-B73 Tehuiztzingo
NAD27 UTM X: 582901 NAD27 UTM Y: 2018140 Elevación: 1297 msnm

Localización Acceso: Partiendo de la intersección de la carretera Izúcar de Matamoros-Acatlán con la cabecera municipal de Tehuiztzingo

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Desconocido Superficie: 300,000m²
Datos de Localización: Ejido Las Palomas Tenencia de la Tierra: Ejido

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☒ Intenso	Longitud: 300 m
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: 100 m
☐ Sedimentaria	☒ Prospecto	☒ Tabular	☐ Débil	Espesor: 10 m
☒ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: 300,000 m ³
☐ Hidrotermal	Alteración: Oxidación		Color: Crema a café oscuro	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 13.5 km Telefonía 13.5 km Agua 13.5 km Terracería 1 km Carretera 12.5 km Mano de Obra 1.5 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: Charcas

Planta de Proceso: Tipo: No hay Capacidad: No hay Producción: No hay

Proceso de Beneficio: ☒ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: _____

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 1 Claves: PUE-03 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros: _____

Resultados de Laboratorio: Densidad 2309 g/cm³, Absorción de agua 3.2% y resistencia a la compresión de 1251 kg/cm²

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

Para la industria de la construcción (fachadas y pisos)

Descripción del Mosaico

Roca color café ocre, presenta fracturas y tiende a romperse

Mineralogía: Micas y Feldespatos

Observaciones

El prospecto se localiza a 13.5 km, hacia sureste de la intersección de la cabecera municipal de Tehuiztzingo con la carretera Izúcar de Matamoros-Acatlán. El fracturamiento principal tiene un rumbo de N18°W con una inclinación de 62° al SW y como secundario N83°E con una inclinación de 75° al SE.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Raúl Hernández H.

Fecha: 21 de febrero de 2012