



PROYECTO	Tepeaca
MUNICIPIO Y ESTADO	Tepeaca, Puebla
SUSTANCIA	Caliza veteadada
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Se localiza en la Sierra de San Jerónimo a 1.5 Km al suroeste de Tepeaca, Pue., y a 38 Km al sureste de Puebla, Pue. La secuencia de caliza "Tepeaca" conforma la sierra de San Jerónimo, la que presenta cuatro frentes de extracción, todos ellos realizados por el Ejido Santiago Acatlán.
INFRAESTRUCTURA	Camino de terracería a los frentes de extracción, cercanos al centro de población de Tepeaca, Puebla, lugar en el que se cuenta con mano de obra calificada, energía eléctrica y centro de salud.
SUPERFICIE APROX.	Se ubica en una superficie de 4 hectáreas.
GEOLOGÍA	Secuencia de calizas gris claro veteadada de textura microcristalina, perteneciente a la Formación Orizaba del Cretácico Inferior.
CALIDAD	La calidad de la caliza es conocida a nivel nacional en la producción de terrazo "Tepeaca". La localidad desde sus inicios de producción se aprovecha para la producción de laja y grano para terrazo, pero es factible en algunas porciones del yacimiento obtener bloques de medio metro cubico, lo que pudiera lograrse si la actividad se organiza para este fin.
POTENCIAL	1'000,000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	El depósito de caliza Tepeaca se encuentra localizado en terrenos del Ejido Santiago Acatlán.
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para estimular la producción de terrazo y pequeños bloques para mosaico de pie cuadrado. El producto goza del reconocimiento de terrazo nacional
OBSERVACIONES	El yacimiento se presenta en estratos de caliza que permiten la producción de bloques para laja de terrazo. Asimismo, es factible obtener bloques para mosaico de pie cuadrado.
FUENTE	Programa de Muestreo de Rocas Dimensionables de localidades seleccionadas del Estado de Puebla. Marzo de 2011. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Sierra de San Jerónimo, centro de extracción de la caliza Tepeaca”, Ejido Santiago Acatlán, Mpio., de Tepeaca, Puebla.



Frente de extracción de caliza Tepeaca del Ejido Santiago Acatlán, Municipio de Tepeaca, Puebla.



Mosaico pulido de caliza Tepeaca del Ejido Santiago Acatlán, Municipio de Tepeaca, Puebla.



SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES
Ficha Rocas Dimensionables

203

Ficha No.	PUE-203
------------------	---------

Nombre de Localidad: Tepeaca

Roca: Caliza gris claro veteada

I. Localización

Estado: Puebla Municipio: Tepeaca Tenencia de la tierra: Ejidal

Coord.UTM-NAD27-X: 614009 Coord.UTM-NAD27-Y: 2097550 Elevación: 2299 msnm

Carta 1:250 000: Orizaba E14-6 Carta 1:50 000:

Ubicación y acceso: En la Sierra de San Jerónimo a 1.5 Km al suroeste de Tepeaca, Pue., y a 38 Km al Sureste de Puebla. Desde la ciudad de Puebla, el acceso se realiza por la carretera libre a Tehuacan.

II. Propiedad Minera

Nombre del predio: Tepeaca Superficie: 4 Ha. Propietario: Ejido Santiago Acatlán

Representante legal: Sr. Guillermo Méndez Sánchez Tel. 01(223)2751255

III. Características geológico-mineras:

Tipo de roca: Volcánica () Ignea intrusiva () Sedimentaria (X) Metamórfica ()

Dimensiones: Longitud 300 Ancho 100 m Espesor 30

Forma: Masivo () Estratiforme (X) Color: Gris claro con vetillas blancas

Fracturamiento: Débil () Moderado (X) Intenso ()

Alteración: Presenta zonas de alteración meteórica

Estado operativo: En explotación (X) Explotación esporádica () Abandonado () Prospecto ()

IV. Infraestructura:

Servicios: Agua () Electricidad () Telefonía () Pista aérea () Carretera () Terracería (X) Estación ferroviaria ()

Distancia a los servicios: El banco de extracción se localiza en la Sierra de San Jerónimo a 1.5 Km del núcleo ejidal de Tepeaca, Puebla, localidad que cuenta con mano de obra calificada, electricidad, agua potable y servicios médicos.

Planta de proceso: Tipo Martillos Capacidad 300 ton/mes Producción 255 ton/mes

Mercado: Local () Regional (X) Nacional () Extranjero ()


V. Actividades y descripción

Muestreo: Número de muestra Una Clave: PUE-203

Estudios realizados: Prueba física () Corte y pulido de mosaicos (X) Otro(s) Resistencia a la compresión

Volumen estimado: 1'000, 000 m³

Resultados de laboratorio: Buena resistencia a la compresión y buen brillo

**Descripción del mosaico:**

Caliza gris claro veteada de textura microcristalina, compuesta de calcita (Espatita y Micrita), dolomita, clorita, hematita, limonita, minerales arcillosos.

Uso principal: El depósito se aprovecha para la producción de laja y pequeños bloques para cimentaciones.

Observaciones: La localidad desde el inicio de explotación se aprovecha para la producción de laja para terrazo. El ejido cuenta con canteras de extracción en los que es factible obtener bloques, lo que pudiera lograrse si la actividad se organiza para este fin. La explotación actual se realiza con medios rudimentarios para obtener bloques irregulares.

Visitó: Ing. Arturo J. Ruiz Ortiz Fecha: 8 de marzo de 2011