

PROYECTO	Ejido San Miguel
MUNICIPIO Y ESTADO	Chiautla de Tapia
SUSTANCIA	Caliza Recristalizada
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	A partir de la cabecera municipal de Chiautla de Tapia se toma un camino pavimentado por 3.1 km al sureste para después continuar por un camino de terracería por 12.4 km con rumbo sureste para llegar al banco de explotación.
INFRAESTRUCTURA	A 15.5 km al noroeste del tajo de explotación se encuentra la cabecera municipal del Chiautla de Tapia, Puebla, donde se puede contratar mano de obra, y contar con los servicios de alojamiento y telefonía.
SUPERFICIE APROX.	5 hectáreas.
GEOLOGÍA	Se presenta un cuerpo de forma estratiforme con estratos de 20 a 30 cm de espesor. La roca es de color gris claro a blanco por el contenido de calcita con fracturas rellenas de hematita.
CALIDAD	Cumple con los requisitos establecidos por las normas ASTM –C503-03 (acabados arquitectónicos) y la norma ASTM-C568-03 (construcción y propósitos estructurales).
POTENCIAL	750,000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Ejido San Miguel, Mpio., de Chiautla de Tapia, Puebla.
REQUERIMIENTO	Promover la extracción tecnificada del depósito, así como el estudio de mercado correspondiente para conocer el grado de aceptación del producto.
OBSERVACIONES	El cuerpo es estratiforme y de forma masiva, lo que permite la extracción de bloques con hilo diamantado, procurando aprovechar el yacimiento en niveles escalonados.
FUENTE	Programa de Muestreo de Rocas Dimensionables de localidades seleccionadas en el estado de Puebla. Septiembre 2010.


FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Afloramiento de la localidad Ejido San Miguel Mpio., de Chiautla de Tapia, Puebla.



Detalle del afloramiento de caliza recristalizada de la localidad Ejido San Miguel Mpio. De Chiautla de Tapia, Puebla.



Mosaico que muestra las condiciones de brillo y pulido.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Ejido San Miguel Sustancia: Caliza recristalizada No. de Ficha: PUE-C5

I. Localización

Municipio: Chiautla de Tapia Estado: Puebla Carta 1:50,000: E14-B72
 NAD27 UTM X: 545146 NAD27 UTM Y: 2031702 Elevación: 1507 msnm
 Localización Acceso: Partiendo de la cabecera municipal de Chiautla de Tapia con rumbo sureste se siguen un camino pavimentado por 3.1 km para continuar por un camino de terracería con una distancia de 12.4 km para llegar al banco de explotación.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Grava y mármoles la Estrella Superficie: 5 Has
 Datos de Localización: El Poblado más cercano es de Chiautla que se encuentra a 15.5 km. Tenencia de la Tierra: Ejido

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☒ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: 200 m
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: 125 m
☐ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: 30 m
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: 750,00 m ³
☒ Hidrotermal	Alteración: Oxidación		Color: Gris claro	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 15.5 km Telefonía 15.5 km Agua 15.5 km Terracería 15.5 km Carretera 15.5 km Mano de Obra 15.5 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: Chiautla de Tapia

Planta de Proceso: Tipo: No Hay Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☒ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: _____

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 1 Claves: PUEC05 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros: _____

Resultados de Laboratorio: Densidad 2697g/cm³, Absorción de agua 0.1 % y resistencia a la compresión de 974kg/cm²

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

Para la industria de la construcción (pisos y fachadas)

Descripción del Mosaico

Roca color blanco, presenta fracturas

Mineralogía: calcita

Observaciones

El prospecto es de forma estratiforme y está muy cerca de la carretera que conduce al poblado de Chiautla de Tapia. El principal sistema de fracturamiento que se tomó en el tajo de explotación fue de N23°W y con una inclinación de 37°NE y como segundo N34°E y de inclinación 48NW y el rumbo de ratificación Estratificación que se tomó fue de N38°W y una inclinación de 25° al NE.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Raúl Hernández H.

Fecha: 24 de febrero de 2012