

**PROYECTO****MUNICIPIO Y ESTADO
SUSTANCIA****Banco Gómez****San Juan Ixcaquixtla, Puebla.
Caliza****LOCALIZACIÓN Y ACCESO**

Desde la cabecera municipal de San Juan Ixcaquixtla, se recorren 4.2 km por la carretera pavimentada que conduce al Barrio Dolores, posteriormente se vira hacia la izquierda y se continúan 300 m de terracería al poniente para llegar al depósito de caliza.

INFRAESTRUCTURA

La cabecera municipal San Juan Ixcaquixtla dista 4.1 km al sureste, donde se cuenta con energía eléctrica, agua y mano de obra, así como servicio de alojamiento, internet y telefonía.

SUPERFICIE APROX.

Se ubica en una superficie de 4 hectáreas.

GEOLOGÍA

La localidad consiste de un afloramiento de caliza de la Formación Orizaba, textura de grano fino a medio, de color crema con tonalidades amarillentas, de estratificación media de rumbo SE70° y una actitud de 14° al NE. Se observan vetillas de calcita blanca y cristalina y puntos de hematita.

CALIDAD

La pigmentación y anillos concéntricos amarillos, le proporcionan vistosidad a la piedra natural. Además por su color y aspecto se puede emplear como piso, loseta en fachadas de exteriores e interiores, elaborar figuras decorativas y artesanía pequeña. Comercialmente éste material se conoce como "Mármol Dorado"

POTENCIAL

600,000 m³.

SITUACIÓN LEGAL

La propiedad privada pertenece a Mármoles Gómez, S.A. de C.V., y se ubica en el municipio San Juan Ixcaquixtla, Pue.

REQUERIMIENTO

Promover apoyo financiero para estimular la producción de bloques y aprovechamiento económico del depósito mediante su transformación, así como la comercialización de este material tanto a nivel nacional como extranjero.

OBSERVACIONES

La explotación se lleva a cabo con barrenación corta y polvo expansivo. La disposición de la roca y potencia de los estratos, permite extraer bloques de 2.5 X 2 X 1.70 m de dimensiones, para laminar y elaborar parquet.

FUENTE


Programa de muestreo de Rocas Dimensionables de localidades seleccionadas en el estado de Puebla. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx, iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Panorámica del depósito de caliza de la localidad Banco Gómez, Municipio de San Juan Ixcaquixtla, Pue.



Tajos escalonados y bloques de caliza "Mármol Dorado", en la localidad Banco Gómez.



Mosaico que muestra las buenas características físicas de brillo y pulido.



SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES
Ficha Rocas Dimensionables

Ficha No. PUE-I02

Nombre de Localidad: Banco Gómez

Roca: Caliza

I. Localización

Estado: Puebla Municipio: San Juan Ixcaquixtla Tenencia de la tierra: Propiedad privada

Coord.UTM-NAD27-X: 622920 Coord.UTM-NAD27-Y: 2043782 Elevación: 1853 msnm

Carta 1:250 000: Orizaba E14-6 Carta 1:50 000:

Ubicación y acceso: A 4.1 km y 15° al NW de San Juan Ixcaquixtla. Se recorren 4.2 km por carretera pavimentada que conduce al Barrio Dolores, posteriormente se víra hacia la izquierda y se continúan 300 m de terracería para llegar al banco de caliza

II. Propiedad Minera

Nombre del predio: Barrio Dolores Superficie: 4 Ha Propietario: Mármoles Gómez

Representante legal: Raymundo Gómez Tobón

III. Características geológico-mineras:

Tipo de roca: Volcánica () Ignea intrusiva () Sedimentaria (X) Metamórfica ()

Dimensiones: Longitud 300 m Ancho 100 m Espesor 20 m

Forma: Masivo () Estratiforme (X) Color: Crema y amarillento

Fracturamiento: Débil (X) Moderado () Intenso ()

Alteración: Meteórica

Estado operativo: En explotación (X) Explotación esporádica () Abandonado () Prospecto ()

IV. Infraestructura:

Servicios: Agua () Electricidad () Telefonía () Pista aérea () Carretera (X) Terracería (X) Estación ferroviaria ()

Distancia a los servicios: La cabecera municipal de San Juan Ixcaquixtla dista 4.1 km al SE, donde se cuenta con mano de obra y todos los servicios disponibles, hospedaje, telefonía e internet

Planta de proceso: Tipo Laminación Capacidad Producción

Mercado: Local (X) Regional (X) Nacional (X) Extranjero (X)

V. Actividades y descripción

Muestreo: Número de muestras Clave: Idem a PUE-I01

Estudios realizados: Prueba física () Corte y pulido de mosaicos () Otro(s)

Volúmen estimado: 160,000 m³

Resultados de laboratorio: Excelente calidad de producto con buena resistencia a la compresión y buen brillo

**Descripción del mosaico:**

Caliza de textura microcristalina, compuesta por calcita (micrita), dolomita, hematita, fragmentos de fósiles y minerales arcillosos

Uso principal: Lámina y parquet de caliza para elaborar piso, loseta, muebles de baño, decoración y artesanía pequeña

Observaciones: La localidad consiste de un afloramiento de caliza de color crema, de grano fino con tonalidades amarillentas. La estratificación es de rbo NW70°/14° al NE, con capas de 2 a 6 m de potencia. La explotación se realiza con barrenación hidráulica (corta), para extraer bloques de 2.5 X 2 X 1.7 m. El Material es conocido como Mármol Dorado

Visitó: Ing. José María Vélez Basurto Fecha: 5 de Mayo de 2011