


PROYECTO	Cerro Grande
MUNICIPIO Y ESTADO	Chiautla de Tapia, Puebla
SUSTANCIA	Caliza Recristalizada
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Se localiza a 1.5 km de Santa Ana Tecolapa, Pue., y a 32 km al SW de Izúcar de Matamoros, Puebla. A partir de Santa Ana Tecolapa, el acceso es por camino de brecha con desarrollo de 2.5 km a la serranía del Cerro Grande.
INFRAESTRUCTURA	La población de Santa Ana Tecolapa se encuentra a 2.5 km de la localidad, y cuenta con los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica.
SUPERFICIE APROX.	1.5 hectáreas
GEOLOGÍA	Secuencia de calizas orgánicas de la Formación Orizaba del Cretácico Inferior, esta unidad en su conjunto, es de estratificación gruesa de color gris, la textura es criptocristalina compuesta por calcita (Espatita y micrita), clorita, hematita y minerales arcillosos.
CALIDAD	La localidad en mayor proporción es de caliza gris y de escasos recursos de caliza recristalizada.
POTENCIAL	600 000 m ³
SITUACIÓN LEGAL	El afloramiento se encuentra en terrenos de la Comunidad de Santa Ana Tecolapa, Mpio., de Chiautla de Tapia, representada por el Sr. Efrén Vergara Amigón (Presidente Auxiliar Municipal). Tel. 012754314420
REQUERIMIENTO	La localidad carece de interés marmolero, y el uso más adecuado sería la producción de agregados pétreos. No se reconoce requerimiento alguno para rocas dimensionables.
OBSERVACIONES	La localidad carece de interés marmolero, y el uso más adecuado sería la producción de agregados pétreos para la construcción.
FUENTE	Programa Nacional para el Estudio de Rocas Dimensionables. Localidades seleccionadas del estado de Puebla.



Panorámica del afloramiento de caliza recristalizada de la localidad Cerro Grande, Mpio., de Chiautla de Tapia, Pue.



Zona de afloramiento de la caliza recristalizada de la localidad Cerro Grande, Mpio., de Chiautla de Tapia, Pue.



Mosaico que muestra las características físicas de la caliza recristalizada de la localidad Cerro Grande, Mpio., de Chiautla de Tapia, Pue.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: **Cerro Grande** Sustancia: **Caliza recristalizada** No. de Ficha: **PUE-M3**

I. Localización

Municipio: Chiautla Estado: Puebla Carta 1:50,000: Veracruz E14-3
 NAD27 UTM X: 539138 NAD27 UTM Y: 2034194 Elevación: 2102 msnm
 Localización y Acceso: A 3.0 km al NE de Santa Ana Tecolapa, Pue., y a 30 km al SW de Izucar de Matamoros, Pue. De Izucar de Mat. 40 km por el trayecto Átzala-Santa Ana.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Representante comunal Sr. Efrén Vergara Amigón Tel. 01 275 4314420 Superficie: 1.5 hectáreas
 Datos de Localización: Santa Ana Tecolapa, Puebla Tenencia de la Tierra: Propiedad Comunal

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>100</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>100</u>
☒ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>60</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>600 000</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>No aplica</u>		Color: <u>Gris</u>	

IV. Infraestructura

Servicios
 Electricidad 3 km Telefonía 3 km Agua 3 km Terracería 3 km Carretera 3 km Mano de Obra 3 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: Santa Ana Tecolapa

Planta de Proceso: Tipo: No aplica Capacidad: _____ Producción: _____

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☒ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: _____

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☒ Medio ☐ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 1 Claves: PUE-M3 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☐ Pruebas Físicas ☐ Otros: _____

Resultados de Laboratorio: Resistencia a la compresión regular

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales	Mosaico Pulido
La localidad carece de depósito de rocas dimensionables, el uso más adecuado es el de agregados pétreos.	
Descripción del Mosaico	
Falla por colapso. La localidad no cuenta con recursos de roca dimensionable, la muestra corresponde a una caliza recristalizada de escaso volumen para su explotación. El producto, presenta fracturas y escasa cohesión.	
Observaciones	
La localidad no cuenta con recursos para la industria marmolera, el depósito en su mayor proporción es de caliza Gris y tono variable, por lo que el uso más adecuado es la producción de agregados pétreos para construcción o la extracción de caliza para la industria cementera.	

Realizó: Ing. Arturo J. Ruiz Ortiz

Fecha: Junio de 2011