


PROYECTO	5 de Febrero
MUNICIPIO Y ESTADO	Ixtapa de la sal, Edo. de México
SUSTANCIA	Travertino
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo del centro de la cabecera municipal Ixtapan de la Sal se recorren 1.2 km por la carretera estatal Ixtapan de la Sal-Tonatico continuar al sur por 1.1 km por la calle prolongación de Matamoros de la colonia 5 de Febrero y continuando por 200 m de terracería hasta donde se encuentran los bancos.
INFRAESTRUCTURA	El Banco cuenta con 200 m de terracería y A 1.6 km en la cabecera municipal de Ixtapan de La Sal donde se encuentran los servicios básicos.
SUPERFICIE APROX.	Se ubica en una superficie de 2 hectáreas.
GEOLOGÍA	Se presenta un depósito de travertino de origen químico y de color amarillo de aspecto suave de forma masiva y fácil de cortar en bloques para laminarse.
CALIDAD	De acuerdo a lo observado en campo se clasifica un travertino, pardo claro, con densidad promedio de 2.53 g/cm ³ , absorción al agua de 0.47 %, y una resistencia a la compresión de 855.06 kg/cm ² , cumpliendo con la normas ASTM C 568-08 a (mampostería).
POTENCIAL	10 800 000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Está conformado por propiedad privada por varios dueños.
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para estimular la producción de bloques y aprovechamiento económico del depósito así como la comercialización de este material tanto a nivel nacional como extranjero.
OBSERVACIONES	Se encuentran tres bancos de diferentes dueños que tienen más de 30 años explotándolos, con una producción promedio de 3 camiones por semana, la mancha urbana está cubriendo parte del depósito.
FUENTE	Programa de Inventario Físico De Yacimientos Minerales Municipales de Querétaro, 2004, CRM. Nota: Para mayor información consulte la página web del Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx , iconos informes técnicos/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



Afloramiento de la localidad 5 de Febrero, Municipio Ixtapan de la sal, Estado de México.



Muestra colectada de Travertino de la localidad 5 de Febrero, Municipio Ixtapan de la sal, Estado de México.



Mosaico de travertino de la Localidad 5 de Febrero, Municipio Ixtapan de la sal, Estado de México, que muestra las buenas características físicas de brillo y pulido.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: 5 de Febrero Sustancia: Travertino No. de Ficha: **MEX-01**

I. Localización

Municipio: Ixtapan de la sal Estado: Estado de México Carta 1:50,000: IXTAPAN DE LA SAL E14 A57
 NAD27 UTM X: 428530 NAD 27 UTM Y: 2081887 Elevación: 1800 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo del centro de la cabecera municipal Ixtapan de la Sal se recorren 1.2 km por la carretera estatal Ixtapan de la Sal-Tonatico para continuar al sur por 1.1 km por la calle prolongación de Matamoros de la colonia 5 de Febrero y continuando por 200 m de terracería hasta donde se encuentran los bancos.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Arturo Vargas Superficie: 2 hectáreas
 Datos de Localización: Tenencia de la Tierra: Propiedad privada

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☒ En Explotación	☒ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>900 m</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: <u>800 m</u>
☒ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☒ Débil	Espesor: <u>15 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>10 800 000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Oxidación</u>		Color: <u>Pardo claro</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 1.6 km Telefonía 1.6 km Agua 1.6 km Terracería 0.0 km Carretera km Mano de Obra 1.6 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 1.6 km en la cabecera municipal de Ixtapan de La Sal donde se encuentran los servicios básicos.

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:

Mercado: ☐ Local ☒ Estatal ☐ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☒ Medio ☐ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Una Claves: MEX-01 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros:

Resultados de Laboratorio: se clasifica un travertino, pardo claro, con densidad promedio de 2.53 g/cm², absorción al agua de 0.47 %, y una resistencia a la compresión de 855.06 kg/cm², cumpliendo con la normas ASTM C 568-08 a (mampostería).

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

Se puede laminar como losetas en pisos y fachadas

Descripción del Mosaico

El mosaico cortado y pulido muestra una buena calidad de corte con aristas sanas, presenta oquedades, superficie poco liza A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de de la construcción, particularmente se podría usar para fines decorativos en placas pulimentadas en interiores y exteriores (fachadas), ya que es muy resistente a las inclemencias del tiempo sin perder su detalle.

Observaciones

Se encuentran tres bancos de diferentes dueños que tienen más de 30 años explotándolos, con una producción promedio de 3 camiones por semana, la mancha urbana está cubriendo parte del deposito.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 16/02/2011