

PROYECTO	San Miguel Ixtapan
MUNICIPIO Y ESTADO	Ixtapan del Oro, Estado de México
SUSTANCIA	Diorita
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo de la entrada de la cabecera municipal de Ixtapan del Oro, se recorren 2.3 Km al oeste por la carretera estatal N° 2 tramo San Miguel Ixtapan – Ixtapan del Oro en el Km 34 donde se encuentra el prospecto.
INFRAESTRUCTURA	El prospecto cuenta con carretera pavimentada y a 500 metros se encuentra la Cabecera Municipal de Ixtapan del Oro, donde se encuentran todos los servicios.
SUPERFICIE APROX.	Se ubica en una superficie de 1 hectárea.
GEOLOGÍA	Se presenta un cuerpo intrusivo de composición diorítica, observándose un intenso fracturamiento, así mismo presenta una alteración de argilización e intemperismo, el color es gris verdoso que intrusión a rocas calcáreas mesozoicas.
CALIDAD	De acuerdo a lo observado en campo se clasifica una Diorita, gris oscuro, con densidad promedio de 2.77 g/cm ² , absorción al agua de 0.22 %, y una resistencia a la compresión de 1707.35 kg/cm ² , cumpliendo con las normas ASTM C 503-08 a (acabados arquitectónicos y de la construcción) y ASTM C 568-08 a (mampostería).
POTENCIAL	250 000 000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Bienes comunales, su representante legal es el Municipio de Ixtapan del Oro.
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero y para estimular la producción de bloques y aprovechamiento económico del depósito, así como la comercialización de este material.
OBSERVACIONES	El cuerpo intrusivo se presenta en forma masiva, lo que permite la extracción de bloques cortados con hilo diamantado. El prospecto se encuentra a un costado de la Carretera Estatal N°2. Se presenta un cuerpo intrusivo de composición diorítica de color gris verdoso, de estructura compacta, fanerítica de grano grueso intrusionando a unas calizas marmolizadas mesozoicas
FUENTE	Programa de Rocas Dimensionables 2011 Programa de Rocas Dimensionables del Estado de México.


FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Afloramiento de la localidad Ixtapan del Oro, Mpio. de Ixtapan del Oro, Edo. de México.



Muestra colectada de diorita de la localidad Ixtapan del Oro, Mpio. de Ixtapan del Oro, Edo. de México.



Mosaico de diorita de la localidad Ixtapan del Oro, Mpio. de Ixtapan del Oro, Edo. de México, que muestra las buenas características físicas de brillo y pulido.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: San Miguel Ixtapan Sustancia: Diorita No. de Ficha: MEX-04

I. Localización

Municipio: Ixtapan del Oro Estado: Edo. de México Carta 1:50,000: Villa de Allende E14-A36
 NAD27 UTM X: 365799 NAD 27 UTM Y: 2130419 Elevación: 1810 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo de la entrada de la cabecera municipal de Ixtapan del Oro, se recorren 2.3 km al oeste por la carretera estatal No.2 Tramo San Miguel Ixtapan- Ixtapan del Oro en el km 34 donde se encuentra el prospecto.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Municipio de Ixtapan del Oro Superficie: 1 hectárea
 Datos de Localización: Municipio de Ixtapan del Oro Tenencia de la Tierra: _____

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☒ Masivo	☒ Intenso	Longitud: <u>500 m</u>
☒ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: <u>500 m</u>
☐ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>20 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: _____	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>250 000 000 m3</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>argilización e Intemperismo</u>		Color: <u>Gris oscuro</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 0.5 km Telefonía 0.5 km Agua 0.5 km Terracería _____ km Carretera 0.0 km Mano de Obra 0.5 km

Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 500 m se encuentra la cabecera municipal Ixtapan del Oro donde se encuentran los servicios

Planta de Proceso: _____ Tipo: _____ Capacidad: _____ Producción: _____

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: _____

Mercado: ☐ Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: Una Claves: MEX-04 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros: _____

Resultados de Laboratorio: Se clasifica una Diorita, gris oscuro, con densidad promedio de 2.77 g/cm³, absorción al agua de 0.22 %, y una resistencia a la compresión de 1707.35 kg/cm², cumpliendo con las normas ASTM C 503-08 a (acabados arquitectónicos y de la construcción) y ASTM C 568-08 a (mampostería).

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

Industria de la construcción, cimientos, láminas para pisos y fachadas.


Descripción del Mosaico

El mosaico cortado y pulido muestra una buena calidad de corte con aristas sanas, presenta superficie lisa. A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de la construcción, particularmente se podría usar para fines decorativos en placas pulimentadas en interiores y exteriores (fachadas), ya que es muy resistente a las inclemencias del tiempo sin perder su detalle.

Observaciones

Un prospecto que se encuentra a un costado de la carretera estatal No. 2 de diorita, se observan bloques de hasta 1 m³. Se presenta un cuerpo intrusivo de composición diorítica de color gris verdoso, de estructura compacta, fanerítica de grano grueso intrusionando a unas calizas marmoleadas mesozoicas

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 17/02/2011