


PROYECTO	Piedra Parada
MUNICIPIO Y ESTADO	Zacoalpan, México
SUSTANCIA	Dacita
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo de la Cabecera Municipal de Zacoalpan se recorren 12.6 Km hasta el Km 30.3 de la carretera Estatal n°7 hasta donde se encuentra el prospecto la Piedra Parada y/o desviación a despoblado.
INFRAESTRUCTURA	Cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica, línea telefónica y carretera pavimentada y a 12.6 Km en la cabecera municipal de Zacoalpan donde se encuentran los servicios básicos.
SUPERFICIE APROX.	Se ubica en una superficie de 15 hectáreas.
GEOLOGÍA	Se presenta un cuerpo ígneo intrusivo dacítico emplazado de forma masiva en una secuencia metasedimentaria de la formación acapetlahuaya del Cretácico inferior. El color es rosa claro, presentando un fracturamiento moderado, así mismo se observa una alteración de argilización e intemperismo.
CALIDAD	De acuerdo a lo observado en campo se clasifica una dacita, gris claro, con densidad promedio de 2.49 g/cm ³ , absorción al agua de 1.19 %, y una resistencia a la compresión de 1405.94 kg/cm ² , cumpliendo con la norma ASTM C 568-08 a (mampostería).
POTENCIAL	3 000 000 m ³ .
SITUACIÓN LEGAL	Ejidos de Tres Cruces y Tepextitla, su representante legal es el señor Fidel Ocampo Martínez.
REQUERIMIENTO	Promover apoyo financiero para estimular la producción de bloques, crear fuentes de ingreso, y la comercialización de este material.
OBSERVACIONES	El prospecto se encuentra a un costado de la Carretera municipal N°7. De donde se pudieran extraer bloques hasta 2 m ³
FUENTE	Programa de Rocas Dimensionables 2011 Programa de Rocas Dimensionables del Estado de México

FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Afloramiento de la localidad Piedra Parada, Municipio Zacoalpan, Edo. de México.



Muestra colectada del cuerpo de Granodiorita de la localidad Piedra Parada, Municipio Zacoalpan, Edo. de México.



Mosaico de Granodiorita de la Localidad Piedra Parada, Municipio Zacoalpan, Edo. de México, que muestra las buenas características físicas de brillo y pulido.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Piedra Parada Sustancia: Dacita No. de Ficha: MEX-05

I. Localización

Municipio: Zacoalpan Estado: Estado de México Carta 1:50,000: PILCAYA E14 E67
 NAD27 UTM X: 422295 NAD 27 UTM Y: 2077759 Elevación: 1775 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo de la cabecera municipal de Zacoalpan se recorren 12.6 km hasta el km 30.3 de la carretera estatal No. 7 hasta donde se encuentra el prospecto la piedra parada y/o desviación a despoblado.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Fidel Ocampo Martínez Superficie: 15 hectáreas
 Datos de Localización: Tenencia de la Tierra: Ejido Tres cruces y Tepextitla

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☒ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>500 m</u>
☒ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: <u>300 m</u>
☐ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>20 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>3 000 000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u></u>		Color: <u>Gris claro</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 0.0 km Telefonía 0.0 km Agua 0.0 km Terracería km Carretera 0.0 km Mano de Obra 12.6 km
 Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: A 12.6 km en la cabecera municipal de Zacoalpan donde se encuentran los servicios básicos.

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:

Mercado: ☐ Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: una Claves: MEX-05 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☐ Otros:

Resultados de Laboratorio: Se clasifica una dacita, gris claro, con densidad promedio de 2.49 g/cm2, absorción al agua de 1.19 %, y una resistencia a la compresión de 1405.94 kg/cm2, cumpliendo con la norma ASTM C 568-08 a (mampostería).

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

Placa de granodiorita de diferentes medidas y mosaico de granito.

Descripción del Mosaico

El mosaico cortado y pulido muestra una regular calidad de corte con aristas poco dañadas, presenta oquedades, superficie lisa. A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de la construcción, particularmente se podría usar para fines decorativos en placas pulimentadas en interiores y exteriores (fachadas), ya que es muy resistente a las inclemencias del tiempo sin perder su detalle.

Observaciones

El Prospecto se encuentra a un costado de la carretera municipal No. 7, se observa que se pudieran pudieran extraer bloques de hasta 2 m3 y el traslado no saldría tan costoso ya que se encuentra a un Lado de la carretera

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 16/02/2011