




PROYECTO	La Hortaliza.
MUNICIPIO Y ESTADO	Ixtapan del oro, Edo. de México.
SUSTANCIA	Ónix blanco.
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Se ubica en la cabecera municipal Ixtapan del oro, se transita por camino pavimentado 1.3 km al SW hasta llegar al predio El Salitre (La Hortaliza) donde se encuentra afloramiento de Ónix.
INFRAESTRUCTURA	A 1.3 km al noreste se encuentra la cabecera municipal donde se puede contratar mano de obra y la infraestructura necesaria para la explotación de Ónix.
SUPERFICIE APROX.	Superficie Privada 2,873 Has. Superficie aprox. del afloramiento 4 Has.
GEOLOGÍA	La localidad presenta una secuencia de roca metasedimentaria de color gris en superficie fresca y café claro al intemperismo, estratificación delgada a media, la cual encajona los cuerpos de Ónix los cuales tienen espesores que varían de (20 a 50 cm) su textura es coliforme, constituida por calcita, dolomita y materiales arcillosos.
LEYES Y/O CALIDAD	No cumple con las especificaciones establecidas por la Norma ASTM-C-503-1978 (acabados arquitectónicos y de la construcción).
POTENCIAL	Potencial estimado 80,000 m ³ . Dimensión del afloramiento 200 m x 200 m x 2 m
SITUACIÓN LEGAL	Propiedad privada El Salitre. (La Hortaliza)
REQUERIMIENTO	Promoción para la comercialización de los bloques de Ónix.
OBSERVACIONES	El potencial de Ónix es considerablemente alto y constituye una fuente con recursos para sostener una producción local. Recomendando realizar mas trabajo de exploración en el área. El banco fue explotado hace 23 años de manera rudimentaria y actualmente no se encuentra la dueña del predio.
FUENTE	Programa Nacional para el Estudio Rocas Dimensionables.



Panorámica de afloramiento de Ónix.
Localidad La Hortaliza, Mpio. Ixtapan
del oro, Edo. de México.



Frente de extracción de Ónix, En la
Hortaliza (El Salitre). Mpio. Ixtapan del
Oro, Edo. de México.



Mosaico, que muestra las
características físicas de brillo y pulido.

Ficha Técnica de Rocas Dimensionables



GOBIERNO
FEDERAL

SE



Nombre de Localidad: **La Hortaliza (El Salitre)** Sustancia: **Ónix blanco** No. de Ficha: **MEX-07**

I. Localización

Municipio: Ixtapan del Oro Estado: Estado de México Carta 1:50,000: E14 A45
 NAD27 UTM X: 366178 NAD27 UTM Y: 2128394 Elevación: 1612 msnm
 Localización y Acceso: Se ubica en la Cabecera municipal Ixtapan del Oro, se transita por camino pavimentado 1.3 km al SW hasta llegar al Predio El Salitre donde se encuentra afloramiento de Ónix.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Lilia Limas Mendoza y Gerardo Limas Torres Superficie: 14 Has.
 Datos de Localización: Teléfono Casa 01 (722) 1-83-33-73 Tenencia de la Tierra: Particular (El Salitre)

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☐ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>200 m</u>
☐ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☒ Estratiforme	☐ Moderado	Ancho: <u>100 m</u>
☐ Sedimentaria	☐ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>2 m</u>
☒ Metamórfica	☒ Inactiva	Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>40,000 m3</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Meteórica moderada</u>		Color: <u>Blanco</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 1.3 km Telefonía 1.3 km Agua 0.200 km Terracería 0.300 km Carretera 0.30 km ManO de Obra 1.3 km
 Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: La localidad más cercana es la cabecera municipal Ixtapan del Oro.

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:
 Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en Bloques ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros: Explotación rudimentaria inactiva
 Mercado: ☒ Local ☒ Estatal ☒ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☒ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 2 Claves: MEX-07 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☐ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resist. Compresión
 Resultados de Laboratorio: Resistencia a la compresión 195 Kg/cm2

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En placas pulidas para acabados ornamentales en la construcción. En bloques para mampostería, artesanía, Y esculturas. Triturada a grava y arena como agregado para concreto y acabados.

Descripción del Mosaico


Roca color blanco amarillso, presenta muchas oquedades, su mineralogía esta basada en calca

Observaciones

El potencial de Ónix es considerablemente alto y constituye una fuente de recursos para sostener una Producción local. Recomendando realizar mas trabajo de exploración en el área para determinar espesores Y continuidad de los cuerpos de Ónix. El banco fue explotado hace 23 años de manera rudimentaria y Actualmente no se encuentra la dueña del predio.

Realizó: Ing. Ignacio Rojas Escudero

Mosaico Pulido



Fecha: 01 Marzo 2012