

Informe de Incidencia de Seguridad y Recuperación Web

Sitio Web: valenzueladecalatrava.es

Fecha de la incidencia: 20 de agosto de 2026

1. Descripción del Problema Inicial

Se reportó una pérdida total de acceso al panel de administración de WordPress. Al intentar acceder a la ruta `/wp-admin/`, el servidor devolvía un **Error 403 Forbidden** ("You don't have permission to access this resource"). Las credenciales de acceso eran correctas, pero el servidor bloqueaba la conexión antes de mostrar el formulario de inicio de sesión.

2. Hallazgos (Diagnóstico de Seguridad)

Mediante acceso FTP al servidor (usando las credenciales de OVH proporcionadas), se inspeccionó el directorio raíz (`/www/`) y se detectó una **infección severa por malware**. Los atacantes habían vulnerado la web e introducido múltiples archivos maliciosos y bloqueos.

Se encontraron las siguientes evidencias específicas:

- **Archivos de bloqueo:** El archivo `.htaccess` de la raíz tenía los permisos alterados (0444 - solo lectura) para forzar el Error 403. Además, se encontró un segundo archivo `.htaccess` malicioso escondido dentro de la carpeta `/wp-admin/` con permisos bloqueados en 0555, actuando como una segunda capa de bloqueo.
- **Carpetas fraudulentas:** Se detectó la creación de directorios con nombres aleatorios que no pertenecen a la estructura de WordPress (CBcahH, vLxwRtyECKBueFq, YqcbS).
- **Archivos PHP inyectados (Backdoors/Scripts):** Se encontraron múltiples archivos ejecutables maliciosos sueltos en el directorio principal, tales como `inputs.php`, `txets.php`, `wp-conffg.php` (nombrado así para camuflarse), `wper.php` y `x=303.php`.
- **Infección del núcleo (Core):** El archivo principal del sistema, `index.php`, presentaba un tamaño anómalo de más de 20.000 bytes (cuando habitualmente pesa unos 400 bytes) y permisos bloqueados, indicando una inyección directa de código malicioso.

3. Acciones Realizadas para la Solución

Para resolver la incidencia y recuperar el control, se ejecutó un protocolo de limpieza manual de emergencia a través de FTP (FileZilla):

1. **Backup de emergencia:** Se realizó una copia de seguridad local de todo el directorio `/www/` antes de proceder con la limpieza.


2. **Neutralización de bloqueos:** Se modificaron los permisos numéricos de los archivos .htaccess (en raíz y en /wp-admin/) a 644 para permitir su edición, y posteriormente se renombraron a .htaccess_infectado y .htaccess_bloqueo para desactivarlos.
3. **Eliminación de malware visible:** Se borraron definitivamente las carpetas fraudulentas y los scripts PHP maliciosos listados en los hallazgos.
4. **Neutralización del archivo base:** Se renombró el archivo index.php infectado a index_malo.php para impedir que el código malicioso se siguiera ejecutando al cargar la web.
5. **Recuperación de Acceso:** Tras eliminar las capas de bloqueo, se restableció el acceso a la pantalla de inicio de sesión (wp-login.php) y se ingresó con éxito al panel de administrador de WordPress.
6. **Regeneración de estructura:** Desde el panel de WordPress, se guardaron los Ajustes de "Enlaces Permanentes" para forzar al sistema a generar un archivo .htaccess nuevo, seguro y limpio.
7. **Reinstalación del núcleo y Escaneo (En proceso):** Se instruyó la actualización del núcleo de WordPress para generar un nuevo archivo index.php sano que vuelva a encender la parte pública de la web, así como la instalación del firewall/antivirus *Wordfence* para realizar un escaneo profundo en busca de remanentes del malware.

4. Gráficos (Informe)

Para que el informe quede perfectamente documentado y sirva como prueba ante proveedores o clientes, se recomienda adjuntar las siguientes capturas:

Imágenes ya disponibles (Subidas previamente):

- **Anexo 1: El Bloqueo Inicial.** Error 403 original que impedía el acceso.



- **Anexo 2: Evidencia de Infección en Raíz.** Muestra de las carpetas raras (CBcahH, etc.) y los scripts maliciosos (txets.php, wp-confpg.php) en el servidor antes de la limpieza.

valenzue@ftp.valenzueladecalatrava.es - FileZilla

Archivo Edición Ver Transferencia Servidor Marcadores Ayuda

Servidor: :ueladecalatrava.es Nombre de usuario: valenzue Contraseña: Puerto: Conexión rápida

Estado: Recuperando el listado del directorio...
 Estado: Directorio "/" listado correctamente
 Estado: Recuperando el listado del directorio "/www"...
 Estado: Directorio "/www" listado correctamente
 Estado: Recuperando el listado del directorio "/www/CBcahH"...
 Estado: Directorio "/www/CBcahH" listado correctamente

Sitio local: C:\Users\PC\ Sitio remoto: /www

Nombre de archivo	Tamaño de...	Tipo de archivo	Última modific...	Nombre de archivo	Tamaño d...	Tipo de arc...	Última modific...	Permiso
..				..				
.ms-ad		Carpeta de archivos	28/03/2023 9:42	CBcahH		Carpeta de...	24/07/2026 7:4...	0755
3D Objects		Carpeta de archivos	27/03/2023 19:3	images		Carpeta de...	16/04/2026 9:5...	0755
AppData		Carpeta de archivos	27/03/2023 19:3	vLxwRtyECKBueFq		Carpeta de...	24/07/2026 7:4...	0755
Configuración local		Carpeta de archivos	20/08/2026 10:1	wp-admin		Carpeta de...	16/04/2026 5:4...	0755
Contacts		Carpeta de archivos	27/03/2023 19:3	wp-content		Carpeta de...	16/04/2026 20:...	0755
Cookies		Carpeta de archivos	11/04/2023 10:0	wp-includes		Carpeta de...	22/04/2026 9:3...	0755
Datos de programa		Carpeta de archivos	20/08/2026 10:1	YqcbS		Carpeta de...	24/07/2026 7:4...	0755
Desktop		Carpeta de archivos	20/08/2026 9:57	.htaccess	626	Archivo HT...	17/04/2026 3:2...	0444
Documents		Carpeta de archivos	30/07/2026 16:4	index.php	20.928	Archivo PHP	13/05/2026 10:...	0444
Downloads		Carpeta de archivos	20/08/2026 10:1	inputs.php	127	Archivo PHP	16/04/2026 12:...	0604
Entorno de red		Carpeta de archivos	07/12/2019 10:1	license.txt	19.915	Document...	03/04/2024 8:4...	0644
Favorites		Carpeta de archivos	27/03/2023 19:3	php.ini	40	Opciones ...	16/04/2026 18:...	0604
Impresoras		Carpeta de archivos	07/12/2019 10:1	readme.html	7.401	Avast HTM...	11/03/2026 7:4...	0644
IntelGraphicsProfiles		Carpeta de archivos	20/08/2026 9:50	txets.php	5.258	Archivo PHP	16/04/2026 9:4...	0604
Links		Carpeta de archivos	27/03/2023 19:3	wp-activate.php	7.387	Archivo PHP	03/04/2024 8:4...	0644
Local Sites		Carpeta de archivos	20/08/2026 10:0	wp-blog-header.php	372	Archivo PHP	16/04/2026 13:...	0600
Menú Inicio		Carpeta de archivos	27/03/2023 19:3	wp-comments-post.p...	2.323	Archivo PHP	09/08/2023 8:3...	0644
Mis documentos		Carpeta de archivos	30/07/2026 16:4	wp-confpg.php	125.648	Archivo PHP	17/04/2026 3:1...	0600
Music		Carpeta de archivos	30/03/2023 9:38	wp-config-sample.php	3.012	Archivo PHP	03/04/2024 8:4...	0644
OneDrive		Carpeta de archivos	27/03/2023 17:5	wp-config.php	3.293	Archivo PHP	16/04/2026 9:5...	0604
Pictures		Carpeta de archivos	21/08/2023 10:2	wp-cron.php	5.638	Archivo PHP	09/08/2023 8:3...	0644
Plantillas		Carpeta de archivos	07/12/2019 10:1	wp-links-opml.php	2.502	Archivo PHP	20/03/2023 20:...	0644

8 archivos y 27 directorios. Tamaño total: 7.825.428 bytes

24 archivos y 7 directorios. Tamaño total: 375.165 bytes

Servidor/Archivo local Direcci... Archivo remoto Tamaño Prioridad Estado

Archivos en cola Transferencias fallidas Transferencias satisfactorias

Cola: vacía

- **Anexo 3: Trampa oculta en wp-admin.** Los atacantes escondieron un .htaccess restrictivo dentro de la carpeta de administración.

valenzue@ftp.valenzueladecalatrava.es - FileZilla

Archivo Edición Ver Transferencia Servidor Marcadores Ayuda

Servidor: :ueladecalatrava.es Nombre de usuario: valenzue Contraseña: Puerto: Conexión rápida

Estado: Recuperando el listado del directorio...
 Estado: Directorio "/" listado correctamente
 Estado: Recuperando el listado del directorio "/www"...
 Estado: Directorio "/www" listado correctamente
 Estado: Recuperando el listado del directorio "/www/CBcahH"...
 Estado: Directorio "/www/CBcahH" listado correctamente

Sitio local: C:\Users\PC\ Sitio remoto: /www

Es la trampa en sí misma, ya que un WordPress normal no suele tener este archivo ahí dentro.

Nombre de archivo	Tamaño de...	Tipo de archivo	Última modifica...	Permiso
..				
.ms-ad		Carpeta de archivos	28/03/2023 9:42	
3D Objects		Carpeta de archivos	27/03/2023 19:3	
AppData		Carpeta de archivos	27/03/2023 19:3	
Configuración local		Carpeta de archivos	20/08/2026 10:1	
Contacts		Carpeta de archivos	27/03/2023 19:3	
Cookies		Carpeta de archivos	11/04/2023 10:0	
Datos de programa		Carpeta de archivos	20/08/2026 10:1	
Desktop		Carpeta de archivos	20/08/2026 9:57	
Documents		Carpeta de archivos	30/07/2026 16:4	
Downloads		Carpeta de archivos	20/08/2026 10:1	
Entorno de red		Carpeta de archivos	07/12/2019 10:1	
Favorites		Carpeta de archivos	27/03/2023 19:3	
Impresoras		Carpeta de archivos	07/12/2019 10:1	
IntelGraphicsProfiles		Carpeta de archivos	20/08/2026 9:50	
Links		Carpeta de archivos	27/03/2023 19:3	
Local Sites		Carpeta de archivos	20/08/2026 10:0	
Menú Inicio		Carpeta de archivos	27/03/2023 19:3	
Mis documentos		Carpeta de archivos	30/07/2026 16:4	
Music		Carpeta de archivos	30/03/2023 9:38	
OneDrive		Carpeta de archivos	27/03/2023 17:5	
Pictures		Carpeta de archivos	21/08/2023 10:2	
Plantillas		Carpeta de archivos	07/12/2019 10:1	

8 archivos y 27 directorios. Tamaño total: 7.825.428 bytes

Nombre de archivo	Tamaño de...	Tipo de arc...	Última modifi...	Permiso
..				
CBcahH		Carpeta de...	24/07/2026 7:4...	0755
images		Carpeta de...	16/04/2026 9:5...	0755
vLXwRtyECKBueFq		Carpeta de...	24/07/2026 7:4...	0755
wp-admin		Carpeta de...	16/04/2026 5:4...	0755
wp-content		Carpeta de...	16/04/2026 20:...	0755
wp-includes		Carpeta de...	22/04/2026 9:3...	0755
YqcbS		Carpeta de...	24/07/2026 7:4...	0755
.htaccess	626	Archivo HT...	17/04/2026 3:2...	0444
index.php	20.928	Archivo PHP	13/05/2026 10:...	0444
inputs.php	127	Archivo PHP	16/04/2026 12:...	0604
license.txt	19.915	Document...	03/04/2024 8:4...	0644
php.ini	40	Opciones ...	16/04/2026 18:...	0604
readme.html	7.401	Avast HTM...	11/03/2026 7:4...	0644
txets.php	5.258	Archivo PHP	16/04/2026 9:4...	0604
wp-activate.php	7.387	Archivo PHP	03/04/2024 8:4...	0644
wp-blog-header.php	372	Archivo PHP	16/04/2026 13:...	0600
wp-comments-post.p...	2.323	Archivo PHP	09/08/2023 8:3...	0644
wp-conffg.php	125.648	Archivo PHP	17/04/2026 3:1...	0600
wp-config-sample.php	3.012	Archivo PHP	03/04/2024 8:4...	0644
wp-config.php	3.293	Archivo PHP	16/04/2026 9:5...	0604
wp-cron.php	5.638	Archivo PHP	09/08/2023 8:3...	0644
wp-links-opml.php	2.502	Archivo PHP	20/03/2023 20:...	0644


24 archivos y 7 directorios. Tamaño total: 375.165 bytes

Servidor/Archivo local Direcci... Archivo remoto Tamaño Prioridad Estado

Archivos en cola Transferencias fallidas Transferencias satisfactorias


Cola: vacía

- **Anexo 4: Acceso Recuperado.** las acciones de neutralización en el FTP funcionaron y permitieron volver a cargar el formulario de WordPress.



Capturas que deberías tomar ahora:

- **Anexo 6: Web Pública Operativa.** (www.valenzueladecalatrava.es) cargando correctamente el servicio ha sido restaurado en su totalidad tras actualizar el sistema y reemplazar el index.php



Recomendaciones:

- **Anexo 6: Escaneo Antivirus.** Instalar plugin *Wordfence*