

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta los resultados correspondientes a las pruebas de calidad de extremo a extremo (E2E) automatizadas para la plataforma **RoomRent**, desarrolladas por un **QA Senior**. Se evaluaron de forma integral los flujos críticos de negocio que abarcan el registro de usuarios, login, consulta de inmuebles, publicación y edición. De un total de **10 escenarios evaluados, 8 fueron aprobados de forma satisfactoria (80%) y 2 resultaron fallidos (20%)**. En general, el sistema muestra un nivel de calidad calificado como **ACEPTABLE CON OBSERVACIONES**.

Indicador de Cobertura E2E	Métricas	Valoración de Resultados
Escenarios ejecutados	10	Cobertura funcional de flujos críticos
Aprobados	8 (80 %)	Resultado satisfactorio
Fallidos	2 (20 %)	Requiere corrección urgente

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR FLUJO FUNCIONAL

- **Autenticación (Aprobado):** Los escenarios correspondientes al inicio de sesión exitoso, ingreso de contraseña incorrecta y campos de formulario vacíos fueron aprobados. El comportamiento del sistema ante credenciales inválidas y las validaciones de seguridad básicas operan con total normalidad.
- **Consulta de propiedades (Parcial):** La navegación básica al listado principal de propiedades fue aprobada con éxito. No obstante, falló la validación del escenario de ausencia de propiedades (listado vacío) debido a que el componente visual o mensaje esperado en la interfaz no pudo ser localizado dentro del tiempo de espera límite configurado de 5 segundos. Este hallazgo apunta a una discrepancia técnica en la sincronización, el texto literal de la UI, o el selector definido para la prueba.
- **Publicación (Aprobado):** El flujo completo de creación y publicación de un nuevo inmueble fue superado exitosamente. Se validaron de forma correcta el llenado del formulario, carga de fotos, ubicación, definición de reglas y publicación.
- **Edición (Fallido):** El escenario de edición falló al intentar localizar e interactuar con el botón 'Eliminar' mediante selectores de rol y nombre, superando el límite de tiempo (timeout) de 30 segundos. Esto sugiere fallas en el selector, la disponibilidad lógica de la vista o la visibilidad física del botón.
- **Registro de usuarios (Aprobado):** Se aprobaron de forma satisfactoria los flujos de creación de un usuario nuevo y de validación contra correo ya existente, comprobando el correcto control de duplicidad.

3. COBERTURA GRÁFICA Y EVALUACIÓN QA

Resultado General de Escenarios E2E (10 Escenarios Evaluados)




Figura 3: Cobertura porcentual del resultado de ejecución de la suite de pruebas automatizadas E2E.

A pesar de que el 80% de aprobación demuestra un comportamiento general estable de los flujos principales de RoomRent, el 20% de error remanente se concentra en procesos importantes que demeritan el resultado global. No es posible certificar la suite de integración hasta solucionar ambos fallos funcionales.

4. ACCIONES Y RECOMENDACIONES CLAVE

- Prioridad Alta (Ajuste en Consulta):** Corregir de manera inmediata el flujo de 'ausencia de propiedades' para sincronizar los tiempos de renderizado, verificar los datos mockeados en las bases de prueba y revisar la persistencia del selector CSS correspondiente.
- Prioridad Alta (Ajuste en Edición):** Investigar y corregir el selector del botón 'Eliminar'. Confirmar si la pantalla cuenta con un modal de confirmación intermedio no mapeado o si el estado del control varía de acuerdo al rol asignado. Asegurar que las operaciones de edición se persistan físicamente en la base de datos.
- Reejecución de Regresión:** Programar una regresión automatizada que reeecute los 10 escenarios completos de la suite tras confirmar el cierre de los dos hallazgos señalados.
- Métricas de Tiempos de Espera:** Conservar traza de los tiempos de respuesta y selectores exactos para optimizar las aserciones de Playwright/Cypress y disminuir falsos negativos por fallas de latencia de red.