Comprobante

Número de comprobante:	**003359**
Servicio:	**TABLEROS ELECTRICOS**
Proveedor:	**GRUPO SERGIN S.A.C.**
Fecha de emisión:	**09-06-26**
Fecha de vencimiento:	**30-06-26**
Comentarios:	**MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS**
Adjunto:	**Si**

Pago

Folio	Número de operación	Fecha de pago	Monto pagado	Comentario	Adjunto
22	06110195	15/06/2026	1,020.00	ABONO DE PAGO DE MTTO DE TABLEROS	Si

GRUPO SERGIN

SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS PARA LA INDUSTRIA

De: Irving Edgar Cavero Sarayasi

Av. Pedro Miotta N° 554 - San Juan de Miraflores.

Cel: 987 176 026 / 933 613 777

E-mail: admistracion@sergin.pe

SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS PARA LA INDUSTRIA

R.U.C. 1046545246

BOLETA DE VENTA

0001- Nº 003359

NOMBRE: JUNTA DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO PASEO DEL PARQUE

RUC:

DIRECCIÓN: CHORRILLOS

FECHA: 09/06/2026

VENCE: 09/06/2026

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
04	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE TABLERO GENERAL		S/ 510.00
	ADELANTO 50%		

SON: QUINIENTOS DIEZ SOLES

TOTAL S/ S/ 510.00

CANCELADO

Lima,..... de .....del 20.....

P. Irving Edgar Cavero Sarayasi

EMISOR

Escaneado con CamScanner

SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

Lima, 12 de junio de 2026.

INFORME Nº: 002 - 5052
Señores:
EDIFICIO: "PASEO DEL PARQUE"
Calle Universo 305
CHORRILLOS

Atención:
De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarlo y a la vez remitir **el informe técnico de Mantenimiento predictivo de 4 tableros generales**

MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE 4 TABLEROS GENERALES

ANTECEDENTES:

Mediante la presente reportamos que nuestros técnicos se acercaron el día 10 de junio en horas de la mañana, para realizar el mantenimiento predictivo de 4 tableros eléctricos generales.

ANÁLISIS:

- Antes de iniciar el mantenimiento se pudo observar que los tableros se encuentran con suciedad y polvo.

PROCEDIMIENTO:

- A continuación se dio inicio al mantenimiento predictivo del tablero eléctrico general y tablero de distribución.
- Se retiró la tapa de tablero además del mandil y se procedió a realizar la limpieza con sopladora y posteriormente se agregó bencina a chorro y trapo industrial, para un mejor retiro de la suciedad en los componentes eléctricos.
- Se agregó limpiacontactos para limpiar todos los terminales, barras de cobre y tornillos de ajuste de los componentes eléctricos.
- Se cambio terminales sulfatados y se ajustaron todos los tornillos de los interruptores.
- Se limpió cableado sucio y se verificó el estado del aislamiento de los conductores eléctricos.
- Se verificó voltaje de ingreso de tablero y se verifico funcionamiento de interruptor con continuidad de voltaje.

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

- Se verificó voltaje de salida de todos los interruptores accionados además de, los interruptores diferenciales.

TABLERO 1 TORRE A
ITM 1: 228 .1 v
ITM 2: 228.5 v
ITM 3: 226.4 v
ITM 4: 225.6 v

TABLERO 2 TORRE A
ITM 1: 228.3 v
ITM 2: 228.2 v
ITM 3: 228.9 v
FUGA A TIERRA: 00.15 amp

TABLERO 3 TORRE A
ITM 1: 228.7 v
ITM 2: 228.6 v
ITM 3: 230 v

TABLERO 1 TORRE B
ITM 1: 222.8 v
ITM 2: 225.8 v
ITM 3: 225.3 v
ITM 4: 225.5 v
FUGA A TIERRA: 00.12 amp

TABLERO 1 TORRE C
ITM 1: 228.6 v
ITM 2: 229.7 v
ITM 3: 227.6 v


- Se realizó la medida de amp en el cable de tierra para comprobar si existen fugas a tierras en el tablero pudiendo observar que no existen fugas a tierra en los tableros a los que se le hizo mantenimiento.

SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

➢TORRE A

ESTADO INICIAL DEL TABLERO





MEDICIÓN DE ITM



ITM 1 (222.8 v)	ITM 2 (225.8 v)
	

SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

ITM 1 (222.8 v)	ITM 2 (225.8 v)
	

DURANTE EL MANTENIMIENTO

LIMPIEZA CON TRAPO	APLICACIÓN DE LIMPIA CONTACTO
	


SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

LIMPIEZA CON TRAPO



AJUSTE DE PERNERÍA





MANTENIMIENTO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO



MANTENIMIENTO DE POZOS PUESTA A TIERRA



GASFITERIA INDUSTRIAL



VARIADOR DE VELOCIDAD



BOMBAS DE AGUA

SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

AJUSTE DE PERNERÍA



ESTADO INICIAL DEL TABLERO 2



SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

MEDICIÓN DE ITM

ITM 1 (222.8 v)	ITM 2 (225.8 v)
	

ITM 1 (222.8 v)


SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA


Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

FUGA A TIERRA




DURANTE EL MANTENIMIENTO

LIMPIEZA CON TRAPO




APLICACIÓN DE LIMPIA CONTACTO




SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

LIMPIEZA CON SOPLADORA




ESTADO INICIAL DEL TABLERO 3



SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

MEDICIÓN DE ITM

ITM 1 (222.8 v)	ITM 2 (225.8 v)
	


ITM 1 (222.8 v)


SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

DURANTE EL MANTENIMIENTO

LIMPIEZA CON TRAPO



LIMPIEZA CON TRAPO




SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

➢TORRE B

ESTADO INICIAL DEL TABLERO




DESMONTAJE DEL MANDIL DEL TABLERO





SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

MEDICIÓN DE ITM

ITM 1 (222.8 v)	ITM 2 (225.8 v)
	

ITM 3 (225.3 v)	ITM 4 (225.5 v)
	



SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

FUGA A TIERRA




DURANTE EL MANTENIMIENTO

LIMPIEZA CON TRAPO	APLICACIÓN DE LIMPIA CONTACTO
	


SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA


Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

LIMPIEZA CON SOPLADORA



FUGA A TIERRA






SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA


Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

SUBTABLERO DEL ASCENSOR





DURANTE EL MANTENIMIENTO

LIMPIEZA CON SOPLADORA	AJUSTE DE PERNERÍA
	



MANTENIMIENTO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO



MANTENIMIENTO DE POZOS PUESTA A TIERRA



GASFITERIA INDUSTRIAL



VARIADOR DE VELOCIDAD



BOMBAS DE AGUA

SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

➢TORRE C

ESTADO INICIAL DEL TABLERO




MEDICIÓN DE ITM



ITM 1 (222.8 v)	ITM 2 (225.8 v)
	

SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

ITM 1 (222.8 v)



DURANTE EL MANTENIMIENTO

LIMPIEZA CON SOPLADORA	AJUSTE DE PERNERÍA
	


SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

LIMPIEZA CON SOPLADORA



ESTADO FINAL DEL TABLERO




MANTENIMIENTO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO


MANTENIMIENTO DE POZOS PUESTA A TIERRA


GASFITERIA INDUSTRIAL


VARIADOR DE VELOCIDAD


BOMBAS DE AGUA



SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

SUBTABLERO DE ASCENSOR



DURANTE EL MANTENIMIENTO

APLICACIÓN DE LIMPIA CONTACTO	LIMPIEZA CON SOPLADORA
	



MANTENIMIENTO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO



MANTENIMIENTO DE POZOS PUESTA A TIERRA



GASFITERIA INDUSTRIAL



VARIADOR DE VELOCIDAD



BOMBAS DE AGUA

SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

OBSERVACIONES:

- Se encontraron los tableros con suciedad y polvo.
- Se encontraron algunas llaves bajadas en los tableros, sin embargo, no corresponde a una falla en las mismas llaves.

CONCLUSIONES:

- Se concluye que las llaves termomagnéticas y los timers correspondientes a los tableros, no contienen falla alguna.
- Las medidas de fuga a tierra realizada a los tableros, están dentro del rango normal de operación, lo cual no presenta ningún inconveniente.

RECOMENDACIONES:



- **Se recomienda realizar mantenimiento de forma anual.**
- **Se recomienda efectuar una revisión y diagnóstico de los equipos alimentados por estas llaves termomagnéticas (luminarias, extractores)**

SERVICIO REALIZADO	PRÓXIMO VENCIMIENTO
10 de junio del 2026.	10 de junio del 2027.

Sin otro en particular, y a la espera de sus gratas ordenes, quedamos a su disposición.

Atentamente:

CONSORCIO SERGIN S.A.C.

Joseph Alvarado Castillo
INGENIERO ELECTRICISTA
CIP. 127778
Supervisor

SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

Lima, 12 de junio de 2026.

INFORME Nº: 002 - 5052
Señores:
EDIFICIO: "PASEO DEL PARQUE"
Calle Universo 305
CHORRILLOS

Atención:
De nuestra consideración:

Sirva la presente para saludarlo y a la vez remitir **el informe técnico de Mantenimiento predictivo de 4 tableros generales**

MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE 4 TABLEROS GENERALES

ANTECEDENTES:

Mediante la presente reportamos que nuestros técnicos se acercaron el día 10 de junio en horas de la mañana, para realizar el mantenimiento predictivo de 4 tableros eléctricos generales.

ANÁLISIS:

- Antes de iniciar el mantenimiento se pudo observar que los tableros se encuentran con suciedad y polvo.

PROCEDIMIENTO:

- A continuación se dio inicio al mantenimiento predictivo del tablero eléctrico general y tablero de distribución.
- Se retiró la tapa de tablero además del mandil y se procedió a realizar la limpieza con sopladora y posteriormente se agregó bencina a chorro y trapo industrial, para un mejor retiro de la suciedad en los componentes eléctricos.
- Se agregó limpiacontactos para limpiar todos los terminales, barras de cobre y tornillos de ajuste de los componentes eléctricos.
- Se cambio terminales sulfatados y se ajustaron todos los tornillos de los interruptores.
- Se limpió cableado sucio y se verificó el estado del aislamiento de los conductores eléctricos.
- Se verificó voltaje de ingreso de tablero y se verifico funcionamiento de interruptor con continuidad de voltaje.

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

- Se verificó voltaje de salida de todos los interruptores accionados además de, los interruptores diferenciales.

TABLERO 1 TORRE A
ITM 1: 228 .1 v
ITM 2: 228.5 v
ITM 3: 226.4 v
ITM 4: 225.6 v

TABLERO 2 TORRE A
ITM 1: 228.3 v
ITM 2: 228.2 v
ITM 3: 228.9 v
FUGA A TIERRA: 00.15 amp

TABLERO 3 TORRE A
ITM 1: 228.7 v
ITM 2: 228.6 v
ITM 3: 230 v

TABLERO 1 TORRE B
ITM 1: 222.8 v
ITM 2: 225.8 v
ITM 3: 225.3 v
ITM 4: 225.5 v
FUGA A TIERRA: 00.12 amp

TABLERO 1 TORRE C
ITM 1: 228.6 v
ITM 2: 229.7 v
ITM 3: 227.6 v


- Se realizó la medida de amp en el cable de tierra para comprobar si existen fugas a tierras en el tablero pudiendo observar que no existen fugas a tierra en los tableros a los que se le hizo mantenimiento.

SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

➢TORRE A

ESTADO INICIAL DEL TABLERO





MEDICIÓN DE ITM



ITM 1 (222.8 v)	ITM 2 (225.8 v)
	

SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

ITM 1 (222.8 v)	ITM 2 (225.8 v)
	

DURANTE EL MANTENIMIENTO

LIMPIEZA CON TRAPO	APLICACIÓN DE LIMPIA CONTACTO
	


SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

LIMPIEZA CON TRAPO



AJUSTE DE PERNERÍA





MANTENIMIENTO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO



MANTENIMIENTO DE POZOS PUESTA A TIERRA



GASFITERIA INDUSTRIAL



VARIADOR DE VELOCIDAD



BOMBAS DE AGUA

SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

AJUSTE DE PERNERÍA



ESTADO INICIAL DEL TABLERO 2



SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

MEDICIÓN DE ITM

ITM 1 (222.8 v)	ITM 2 (225.8 v)
	

ITM 1 (222.8 v)


SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA


Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

FUGA A TIERRA




DURANTE EL MANTENIMIENTO

LIMPIEZA CON TRAPO




APLICACIÓN DE LIMPIA CONTACTO




SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

LIMPIEZA CON SOPLADORA




ESTADO INICIAL DEL TABLERO 3



SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

MEDICIÓN DE ITM

ITM 1 (222.8 v)	ITM 2 (225.8 v)
	


ITM 1 (222.8 v)


SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

DURANTE EL MANTENIMIENTO

LIMPIEZA CON TRAPO



LIMPIEZA CON TRAPO




SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

➢TORRE B

ESTADO INICIAL DEL TABLERO




DESMONTAJE DEL MANDIL DEL TABLERO





SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

MEDICIÓN DE ITM

ITM 1 (222.8 v)	ITM 2 (225.8 v)
	

ITM 3 (225.3 v)	ITM 4 (225.5 v)
	



SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

FUGA A TIERRA




DURANTE EL MANTENIMIENTO

LIMPIEZA CON TRAPO	APLICACIÓN DE LIMPIA CONTACTO
	


SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA


Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

LIMPIEZA CON SOPLADORA



FUGA A TIERRA






SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA


Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

SUBTABLERO DEL ASCENSOR





DURANTE EL MANTENIMIENTO

LIMPIEZA CON SOPLADORA	AJUSTE DE PERNERÍA
	



MANTENIMIENTO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO



MANTENIMIENTO DE POZOS PUESTA A TIERRA



GASFITERIA INDUSTRIAL



VARIADOR DE VELOCIDAD



BOMBAS DE AGUA

SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

➢TORRE C

ESTADO INICIAL DEL TABLERO




MEDICIÓN DE ITM



ITM 1 (222.8 v)	ITM 2 (225.8 v)
	

SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

ITM 1 (222.8 v)



DURANTE EL MANTENIMIENTO

LIMPIEZA CON SOPLADORA	AJUSTE DE PERNERÍA
	


SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

LIMPIEZA CON SOPLADORA



ESTADO FINAL DEL TABLERO




MANTENIMIENTO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO


MANTENIMIENTO DE POZOS PUESTA A TIERRA


GASFITERIA INDUSTRIAL


VARIADOR DE VELOCIDAD


BOMBAS DE AGUA



SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

SUBTABLERO DE ASCENSOR



DURANTE EL MANTENIMIENTO

APLICACIÓN DE LIMPIA CONTACTO	LIMPIEZA CON SOPLADORA
	



MANTENIMIENTO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO



MANTENIMIENTO DE POZOS PUESTA A TIERRA



GASFITERIA INDUSTRIAL



VARIADOR DE VELOCIDAD



BOMBAS DE AGUA

SERGIN
SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA LA INDUSTRIA

Atención de emergencias las 24 horas
Emergencia: 936176496 /987176026
Av. Pedro Miotta N°554, 1er piso – S.J.M
administracion@sergin.pe

OBSERVACIONES:

- Se encontraron los tableros con suciedad y polvo.
- Se encontraron algunas llaves bajadas en los tableros, sin embargo, no corresponde a una falla en las mismas llaves.

CONCLUSIONES:

- Se concluye que las llaves termomagnéticas y los timers correspondientes a los tableros, no contienen falla alguna.
- Las medidas de fuga a tierra realizada a los tableros, están dentro del rango normal de operación, lo cual no presenta ningún inconveniente.

RECOMENDACIONES:



- **Se recomienda realizar mantenimiento de forma anual.**
- **Se recomienda efectuar una revisión y diagnóstico de los equipos alimentados por estas llaves termomagnéticas (luminarias, extractores)**

SERVICIO REALIZADO	PRÓXIMO VENCIMIENTO
10 de junio del 2026.	10 de junio del 2027.

Sin otro en particular, y a la espera de sus gratas ordenes, quedamos a su disposición.

Atentamente:

CONSORCIO SERGIN S.A.C.

Joseph Alvarado Castillo
INGENIERO ELECTRICISTA
CIP. 127778
Supervisor

BCP

TRANSFERENCIA A TERCEROS BCP

Monto transferido

S/ 510.00

Lunes, 15 junio 2026 - 4:41 p. m.

Enviar a	**Cavero Sarayasi Irving Edgar** **** 1033 Moneda soles
Banco destino	**BCP**
Desde	**CUENTA CORRIENTE** **** 3015
Canal	**Banca por internet BCP**
Número de operación	**06110195**

BCP

TRANSFERENCIA A TERCEROS BCP

Monto transferido

S/ 510.00

Miércoles, 10 junio 2026 - 9:13 a. m.

Enviar a	**Cavero Sarayasi Irving Edgar** **** 1033 Moneda soles
Banco destino	**BCP**
Desde	**CUENTA CORRIENTE** **** 3015
Canal	**Banca por internet BCP**
Número de operación	**06001628**