#### Relatório de Testes

Data: 2025-07-03

Página testada: https://qa.medcloud.link/

Relatório gerado por: Ruhan Daniel Kremes

Modelo e documentos gerados por: Ruhan Daniel Kremes

Disponível para utilização pessoal, comerciais e educativos por todos os interessados.

# Sumário

FI	EATURES DO SITE https://qa.medcloud.link/	. 2
	Todas as páginas	. 2
	Página Principal	. 2
	Página sobre (/about.html)	. 3
	Página carreira (/careers.html)	. 3
	Página carreira (/careers/{vaga_associada}.html)	. 3
R	EQUISITOS FUNCIONAIS	. 3
	RF1- Header da Página de exposição de produtos e serviços	. 3
	RF2 - Footer de todas as páginas	. 3
	RF3 - Formulários presentes em todas as páginas	. 3
	RF4 - Anexo de documento	. 4
R	EQUISITOS DE PERFORMANCE	. 4
	RD1- Requisito de desempenho armazenamento local no navegador	. 4
В	UGS E ERROS	. 4
	RIS – section incorreta	. 5
	Menu FAQ	. 5
	Forçar renderização	. 6
Τ	ESTES AUTOMATIZADOS – TC	
	TC001_test_header_navigation	. 7
	TC002 test header test form	. 8

TC003_test_plansTest_form	8
TC004_test_footer_socialMediaLinks	8
TC005_test_footer_textLinks	9
TC006_test_footer_appDownloadLinks	9
TC007_test_contactForm	9
TC008_test_resumeForm	10
TC009_test_redirectPage	10
TC010_test_goToTheTop	11
TC011_test_emailTo	11
TC012_test_ImprensaLinks	11
TC013_test_vagasLinkAboutPage	12
TC014_test_vagasAbertasLinkScroller	12
TC015_test_vagaRedirecter	12
TC016_test_header_test_breakForm	13
TC017_test_plansTest_breakForm	13
TC017_test_plansTest_breakForm	14

# FEATURES DO SITE <a href="https://qa.medcloud.link/">https://qa.medcloud.link/</a>

# Todas as páginas

- Navegabilidade pelo elemento <nav>
- Scroll infinito no <body>
- rodapé com informações úteis e links de redirecionamentos
- rodapé com mudança de idioma
- Informativo de cookies em caixa flutuante
- Abertura de aplicativos externos através de emailTo

# Página Principal

- Navegabilidade entre sessões < sections > da página
- Botões para formulários de "Trial"
- Botão de login
- Carroseis espalhados pela página

- Videos Infomativos através de <iframe>
- Informações em menus colapsáveis
- Imagens e textos de redirecionamento
- Formulário de contato

## Página sobre (/about.html)

- Navegabilidade para retorno a página principal
- Carroseis espalhados pela página
- Imagens e textos de redirecionamento
- Redirecionamento para a página de carreiras

## Página carreira (/careers.html)

- Navegabilidade para retorno a página principal
- Imagens e textos relativos ao conteúdo "carreira na MedCloud"
- Redirecionamento para a página de carreiras
- Caixas flutuantes em grade para redirecionamento de vagas abertas

## Página carreira (/careers/{vaga\_associada}.html)

- Navegabilidade para retorno a página de vagas
- Textos relativos a vaga associada
- Formulário com anexo de arquivos para candidatura a vaga

# **REQUISITOS FUNCIONAIS**

# RF1- Header da Página de exposição de produtos e serviços

Não satisfatório. O header não realiza a ancoragem devidamente. O relatório de BUGS lista 3 Itens que o header não satisfaz.

# RF2 - Footer de todas as páginas

Não satisfatório. O rodapé não redireciona todos os links corretamente além de não mudar o idioma corretamente. O relatório de BUGS lista 2 Itens que o rodapé não satisfaz.

# RF3 - Formulários presentes em todas as páginas

Os formulários são satisfatórios e realizam a validação de dados corretamente.

#### RF4 - Anexo de documento

O anexo de documento permite qualquer arquivo do tipo "File", não limitando a apenas PDF

# **REQUISITOS DE PERFORMANCE**

# RD1- Requisito de desempenho armazenamento local no navegador

Diversos problemas de performance como funções sem controle de loop (botão entrar, página principal), requisições inválidas (retorno 403, página de carreiras na sessão de vagas) além da existência de variáveis locais incorretas como a: chave= "BUG" valor= "isso é um bug"

## **BUGS E ERROS**

Abaixo foi gerado um arquivo Excel de relatório de bugs e erros encontrados na página com detalhamento de cada erro, passos para repetir, descrição, entre outras coisas.

Id de defeito	URI	Descrição Técnica	Gravidade		Prioridade
ER001	/	Permite a navegação entre seções da página	Baixa	•	Baixa
ER002	/	Valida os dados antes do envio	Média	Į	Baixa
ER003	/	Valida os dados antes do envio	Média	Į	Baixa
ER004	/	Valida os dados antes do envio	Média	Į	Baixa
ER005	/	Abre ou fecha menu suspenso ao clicar em "Abrir FAQ"	Baixa	•	Baixa
ER006	/	Redireciona para a página de login	Alta		Alta
ER007	*	Redireciona para a respectiva rede social	Baixa	•	Baixa
ER008	*	Traduz a página para o idioma selecionado	Média	Į	Média 🌡
ER009	/about.html	Redireciona para páginas de notícias relacionadas	Baixa	•	Baixa
ER010	/careers.html	Retorna para a página principal	Média	Į	Média 🌡
ER011	/careers.html	Solicita dados e exibe as vagas disponíveis	Média	Į	Média 🌡
ER012	/careers/{nomeVaga}.html	Exibe campos de preenchimento	Baixa	•	Baixa
ER013	/careers/{nomeVaga}.html	Valida e envia os dados para o backend	Média	Į	Baixa
ER014	/careers/{nomeVaga}.html	Solicita dados e exibe as vagas disponíveis	Baixa	•	Baixa
ER015	*	Exibe variáveis no console de desenvolvedor	Baixa	•	Média 🌡

Além deste arquivo, na sessão abaixo, será realizado as sugestões para melhoria e qualidade de vida além dos erros acima.

## RIS - section incorreta

Fora de padrão, esta sessão está dentro de outra, podendo ser evitada


# Menu FAQ

Possui erros na abertura e fechamento do componente:

- [1] Ao ser renderizado, ele inicia o estado com abrir FAQ, porém o menu já está com o menu aberto e somente após clicar sobre ele o estado do componente é alterado e começa a trabalhar corretamente.
- [2] Há uma imagem no formato de flecha que deve ser repensada na implementação, por exemplo, virar 180° para acompanhar o menu e:
- [2A] ficar mais próxima do texto

ou

- [2B] fazer uma linha borda no botão para ficar mais fácil de identificar que existe um menu suspenso
- [3] Conforme imagem abaixo, é possível observar o desalinhamento dos elementos, podendo ser ajustado para melhor visualização



# Forçar renderização

Como boas práticas a div selecionada, e imediatamente seguinte a ela(na imagem abaixo), devem ser implementadas pelo retorno de uma função, ou remoção do display -> display: none; o opacity força renderização do elemento e também gera trabalho para remover os pixels conforme % de opacity

#### **TESTES AUTOMATIZADOS – TC**

Abaixo foram gerados 19 testes automatizados disponibilizados para teste do site.

Tecnologias utilizadas, Python e Selenium.

TC001 – TC0015 -> Testes com foco em funcionamento simples dos Itens

TC0016 – TC0019 -> Testes com foco em verificar validação de campos de formulários

# TC001\_test\_header\_navigation

## Objetivos:

- Verificar visibilidade das seções ao clicar nos botões do header

#### Falhas Encontradas:

ER01 - Portal

Elemento 'Portal' não ficou visível após clique em `headerPortal`

ER02 - Plans

Elemento 'Plans' não ficou visível após clique em `headerPlans`

ER03 - Contact

Elemento 'Contact' não ficou visível após clique em `headerContact`

#### Gravidade:

ER01 - Baixa

ER02 - Baixa

ER03 - Baixa

#### Observações:

- Os elementos existem, mas o scroll não os posiciona corretamente.
- Pode ser efeito de padding, header fixo ou má configuração de âncoras.

#### Recomendação:

- Verificar se `scroll-padding` está definido corretamente.
- Ajustar o comportamento do `scrollIntoView` ou posicionamento do conteúdo.

# TC002\_test\_header\_test\_form

#### Objetivos:

- Verificar formulário de teste do botão do header

#### Observações:

- Passou com sucesso no teste

## TC003\_test\_plansTest\_form

#### Objetivos:

- Verificar formulário de teste dos botões da section Plans

#### Observações:

- Passaram com sucesso nos testes

# TC004\_test\_footer\_socialMediaLinks

#### Objetivos:

- Verificar Links nos ícones de Social Media presentes no footer

#### Falhas Encontradas:

ER01 – X (Antigo Twitter)

Elemento de ícone do twitter "a:nth-child(4)" não redirecionou corretamente para a página do X(Twitter), mas sim para a página do Facebook

#### Gravidade:

#### ER01 - Baixa

#### Observações:

- Não é necessário revisão após ajuste

#### Recomendação:

- Ajustar Link de redirecionamento

<a role="button" href="https://www.facebook.com/medcloudbr"><img
src="/svgs/twitter-bw.svg" alt="" class="h-5 sm:h-6" id="twitter-svg"></a>

#### PARA:

<a role="button" href="https://www.x.com/medcloudbr"><img src="/svgs/twitterbw.svg" alt="" class="h-5 sm:h-6" id="twitter-svg"></a>

- Atualização do ícone (Imagem) do aplicativo X(Twitter)

# TC005\_test\_footer\_textLinks

#### Objetivos:

- Verificar Links nos elementos texto/link de redirecionamento presentes no footer

### Observações:

- Passaram com sucesso nos testes

# TC006\_test\_footer\_appDownloadLinks

#### Objetivos:

- Verificar Links nas caixas de download de aplicativo pela loja de apps presentes no footer

#### Observações:

- Passaram com sucesso nos testes

## TC007\_test\_contactForm

#### Objetivos:

- Verificar formulário de teste da section Contato

#### Observações:

Passaram com sucesso nos testes

# TC008\_test\_resumeForm

#### Objetivos:

Verificar formulário de currículo da página "/careers/integration-analyst.html"
 Observações:

- Passaram com sucesso nos testes

# TC009\_test\_redirectPage

#### Objetivos:

- Verificar o redirecionamento de retorno de cada página

#### Falhas Encontradas:

ER01 – Redirecionamento de <a href="https://qa.medcloud.link/careers.html">https://qa.medcloud.link/</a> através do elemento LINK\_TEXT "Voltar ao site" redirecionou incorretamente para a página <a href="mailto:qa.medcloud.link/careers">qa.medcloud.link/careers</a> com <a href="mailto:<a href="mailto:contents">Error><Code>AccessDenied</a> (Message>Access Denied

ER02 - Redirecionamento de <a href="https://qa.medcloud.link/careers.html">https://qa.medcloud.link/</a> através do elemento CSS\_SELECTOR ".pl-4" redirecionou incorretamente para a página <a href="mailto:qa.medcloud.link/careers">qa.medcloud.link/careers</a> com <a href="mailto:Error"><Code>AccessDenied</a> Access Denied

#### Gravidade:

ER01 - Média

ER02 - Média

#### Observações:

- Recomenda-se revisão antes do deploy

#### Recomendação:

- Ajustar Link de redirecionamento de CSS\_SELECTOR ".pl-4" e LINK\_TEXT "Voltar ao site" na página <a href="https://qa.medcloud.link/careers.html">https://qa.medcloud.link/careers.html</a>

DE qa.medcloud.link/careers

#### PARA <a href="https://qa.medcloud.link/">https://qa.medcloud.link/</a>

# TC010\_test\_goToTheTop

#### Objetivos:

- Verificar o botão "voltar ao topo" das páginas

#### Observações:

- Passaram com sucesso nos testes

## TC011 test emailTo

#### Objetivos:

- Verificar "emailTo" em diversos pontos da aplicação "voltar ao topo" das páginas

### Observações:

- Passaram com sucesso nos testes

# TC012\_test\_ImprensaLinks

#### Objetivos:

- Verificar se os links de imprensa redirecionam corretamente

#### Falhas Encontradas:

ER01 – Redirecionamento do elemento .max-w-sm:nth-child(4) não está funcionando

ER02 - Redirecionamento do elemento .max-w-sm:nth-child(5) não está funcionando

#### Gravidade:

ER01 - Baixa

ER02 - Baixa

#### Observações:

- Não é necessário revisão após ajuste

#### Recomendação:

- Ajustar Link de redirecionamento de CSS\_SELECTOR ".max-w-sm:nth-child(4)" e CSS\_SELECTOR ".max-w-sm:nth-child(4)" na página https://qa.medcloud.link/about.html

# TC013\_test\_vagasLinkAboutPage

#### Objetivos:

- Verificar se o componente para conferir vagas CSS\_SELECTOR, '.sm\\3Amy-0' redireciona corretamente para "https://qa.medcloud.link/careers.html"

#### Observações:

- Passou com sucesso no teste

# TC014\_test\_vagasAbertasLinkScroller

## Objetivos:

- Verificar se o componente de vagas CSS\_SELECTOR, '.mt-8 > .text-secondary' scrola corretamente deixando CSS\_SELECTOR, '.pt-8:nth-child(10)'

Visível

#### Observações:

- Passou com sucesso no teste

# TC015\_test\_vagaRedirecter

#### Objetivos:

- Verificar se o primeiro componente de vagas CSS\_SELECTOR, '.w-1\/3:nth-child(1) .shadow-around' redireciona corretamente para "https://qa.medcloud.link/careers/integration-analyst.html"

#### Observações:

- Passou com sucesso no teste

# TC016\_test\_header\_test\_breakForm

_					
O	hı	$\Delta$ 1	ŀ۱۱	$\mathcal{L}$	0
v	νı	$\mathbf{c}$	LΙV	<i>'</i> U	Э.

- Verificar validação	de cami	oos do i	tormulário	de teste	do	botão	do	header
-----------------------	---------	----------	------------	----------	----	-------	----	--------

Falhas Encontradas:

ER01 – campo ID, "phone" não valida corretamente

Gravidade:

ER01 – Média

#### Observações:

- Recomenda-se revisão após ajuste

#### Recomendação:

- Ajustar a validação de dados do campo de .ID, "phone" utilizando "stamps" caso brasil (+55) Stamp (\_\_) \_ \_\_\_- validação de somente números no formato desejado
- Pode ajustar a validação de dados utilizando regex, sugestão: ^(\(?[1-9]{2}\)?\s?)?(9[1-9]\d{3})-?(\d{4})\$

# TC017\_test\_plansTest\_breakForm

#### Objetivos:

- Verificar validação de campos do formulário de teste do botão do header

Falhas Encontradas:

ER01 – campo ID, "phone" não valida corretamente

Gravidade:

ER01 – Média

#### Observações:

- Recomenda-se revisão após ajuste

#### Recomendação:

- Ajustar a validação de dados do campo de .ID, "phone" utilizando "stamps" caso brasil (+55) Stamp (\_\_) \_ \_\_\_- validação de somente números no formato desejado
- Pode ajustar a validação de dados utilizando regex, sugestão:  $^(\(?[1-9]{2}))?\s?)?(9[1-9]\d{3})-?(\d{4})$ \$

## TC017\_test\_plansTest\_breakForm

#### Objetivos:

- Verificar validação de campos do formulário de teste na sessão de planos

Falhas Encontradas:

ER01 – campo ID, "phone" não valida corretamente

Gravidade:

ER01 - Média

#### Observações:

- Recomenda-se revisão após ajuste

#### Recomendação:

- Ajustar a validação de dados do campo de .ID, "phone" utilizando "stamps" caso brasil (+55) Stamp (\_\_) \_ \_\_\_- validação de somente números no formato desejado
- Pode ajustar a validação de dados utilizando regex, sugestão:  $^(\(?[1-9]{2}\)?\s?)?(9[1-9]\d{3})-?(\d{4})$ \$

## TC018\_test\_breakcontactForm

#### Objetivos:

- Verificar validação de campos do formulário na sessão de contato

Falhas Encontradas:
ER01 – campo ID, "phone" não valida corretamente
Gravidade:
ER01 – Média
Observações:
- Recomenda-se revisão após ajuste
Recomendação:
- Ajustar a validação de dados do campo de .ID, "phone" utilizando "stamps" caso brasil (+55) Stamp () validação de somente números no formato desejado
- Pode ajustar a validação de dados utilizando regex, sugestão: ^(\(?[1-9]\d{3})-?(\d{4})\$
TC019_test_breakResumeForm
Objetivos:
- Verificar validação no Input para a tipagem de arquivo restringindo apenas PDF
Falhas Encontradas:
ER01 – Input não valida a tipagem de arquivo restringindo para PDF
Gravidade:
ER01 – Média
Observações:
- Recomenda-se revisão após ajuste
Recomendação:

É nescessário que dentro do input tipo file seja definido que apenas aceita o tipo .pdf