

info@ensayoscalitest.com.ar damian.breglia@hotmail.com cel: (011) 156-172-9169

INFORME DE LIQUIDOS **PENETRANTES** fijo: (011) 4789-4765

LP-INF-001


REVISION 1





INF. NRO: FECHA: CLIENTE: PRSL S.R.L 02/10/2023 TERMINAL TECPLATA - BERISSO - PUERTO LA PLATA - BUENOS AIRES LUGAR: **ELEMENTO A ENSAYAR:** PERCHA MULTIPROPÓSITO 30 Ton Nº PEDIDO: 4500275334 FECHA DE FABRICACION: SEPTIEMBRE 2023 N° SERIE: 4-2023 ESTADO SUPERFICIAL: MATERIAL: ACERO AL CARBONO SOLDADO / CEPILLADO SEGÚN: ASTM E 165 / ASTM E 1418 / ASME B30.20 CRITERIO DE ACEPTACION: AWS D14.1/D14.1M PENETRANTE: MR Chemie GmbH - MR67 (LOTE: 67 / 1081 G / E) LIMPIEZA PREVIA: DESENGRASADO CON MAGNAFLUX SKC-S METODO: VISIBLE LAVABLE AL AGUA **MODO DE APLICACIÓN: PINCEL** REMOCION DEL PENETRANTE: **AGUA** TIEMPO DE PENETRACION: 15 MINUTOS REVELADOR: MR Chemie GmbH - MR70 (LOTE: 70 / 1312 A) SECADO: AL AIRE LIBRE TIPO: HUMEDO NO ACUOSO **MODO DE APLICACIÓN: AEROSOL** ILUMINACION: NATURAL. (1400 LUX) EQUIPO UTILIZADO: GOUL-BASS (N° Serie200153A) TIEMPO INSPECCION MAX: 20 minutos

WELDING MAP



INSPECTOR		CLIENTE
FIRMA:		FIRMA:
ACLARACION:		ACLARACION:



info@ensayoscalitest.com.ar damian.breglia@hotmail.com cel: (011) 156-172-9169

fijo: (011) 4789-4765

INFORME DE LIQUIDOS PENETRANTES

LP-INF-001

REVISION 1
Pagina 2 de 3



CLIENTE: PRSL S.R.L **INF. NRO:** 002 **FECHA:** 02/10/2023

LUGAR: TERMINAL TECPLATA - BERISSO - PUERTO LA PLATA - BUENOS AIRES

ELEMENTO A ENSAYAR: PERCHA MULTIPROPÓSITO 30 Ton № PEDIDO: 4500275334

FECHA DE FABRICACION: SEPTIEMBRE 2023 N° SERIE: 4-2023

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA:

ACLARACION: ORTEGA Z KEVIN DANIEL | LP N2 N°01/2056-E/21 ACLARACION:

ACLARACION:



info@ensayoscalitest.com.ar damian.breglia@hotmail.com cel: (011) 156-172-9169

fijo: (011) 4789-4765

INFORME DE LIQUIDOS **PENETRANTES**

LP-INF-001 REVISION 1

Pagina 3 de 3



CLIENTE: INF. NRO: FECHA:

LUGAR: TERMINAL TECPLATA - BERISSO - PUERTO LA PLATA - BUENOS AIRES

ELEMENTO A ENSAYAR: PERCHA MULTIPROPÓSITO 30 Ton Nº PEDIDO: 4500275334 FECHA DE FABRICACION: SEPTIEMBRE 2023 Nº SERIE: 4-2023

REGISTRO FOTOGRAFICO



RESULTADO: ACEPTABLE, SE REALIZÓ EN ENSAYO EN EL 100% DE LAS SOLDADURAS DE LOS CANCAMOS SUPERIORES Y INFERIORES, Y NO SE DETECTARON INDICACIONES RELEVANTES. EL ENSAYO SE REALIZÓ POST PRUEBA DE CARGA.

INSPECTOR		CLIENTE
FIRMA:		FIRMA:
ACLARACION:	ORTEGA Z KEVIN DANIEL LP N2 N°01/2056-E/21	ACLARACION: